Informe de tasación



AUDI Q7

BLACK LINE 50 TDI 210KW (286CV) Q. TIP.

VIN	WAUZZZ4M5PD015608
Primera matriculación	30/5/2023
Kilometraje del vehículo	212.077 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	25/9/2026 14:23:08	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	AUDI	Primera matriculación	30/5/2023
Modelo	Q7	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	WAUZZZ4M5PD015608	Tipo de combustible	Hibrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	2,0 mm	Pirelli	285/40 R 21 109 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	2,0 mm	Pirelli	285/40 R 21 109 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	2,0 mm	Pirelli	285/40 R 21 109 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	2,0 mm	Pirelli	285/40 R 21 109 Y	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Exterior




1 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



2 | Moldura Parachoques Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | Parabrisas

Tipo de daño	Esquirla
Modo de reparación	Reemplazar



4 | Embellecedor Aleta Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




5 | Embell Puerta Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



7 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



9 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



10 | Llanta alu Del Iz pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



11 | Llanta alu Tras Dr pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado

Fotos comerciales





