addvalora
Global Loss Adjusters

División
Motor

**N/Ref.:** 2510908046
**Fecha:** 14/05/2025

# INFORME PERICIAL

| DATOS DEL VEHÍCULO | | | |
|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | 7346MSD | **Fecha Matriculación:** | 01-01-1999 |
| **Nº Chasis:** | VR7BDHPY2RE038706 | **Kilómetros:** | 26689 |
| **Marca:** | CITROEN | **Modelo:** | C4X Hybrid 136 DSC6 PLUS |

| DATOS DE LA INSPECCIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| **Parque:** | GUADALIX CÓRDOBA | **Fecha Peritación:** | 12/05/2025 |

| ELEMENTOS | Si/No/NE |
|---|---|
| **Kit Rueda Repuesto** | Si |
| **Compresor reparar pinchazos** | Si |
| **Botella reparar pinchazos** | Si |
| **Bandeja trasera** | Si |
| **Varilla de antena** | Si |

| NEUMÁTICOS |
|---|
| Neumatico DD Good Year 195/60/R18 96H 4 mm //Neumatico DI Good Year 195/60/R18 96H 4 mm // Neumatico TD Good Year 195/60/R18 96H 5 mm //Neumatico TI Good Year 195/60/R18 96H 5 mm |

## DAÑOS

| | |
|---|---|
| **Elemento** | PUERTA . REPARAR |
| **Posición** | Trasero Derecho |
| **Daños** | REPARAR |

| | |
|---|---|
| **Elemento** | MOLD.INF.PUERTA .DDES-MONTAR |
| **Posición** | Trasero |
| **Daños** | None |

| | |
|---|---|
| **Elemento** | PUERTA D. |
| **Posición** | Delantero Derecho |
| **Daños** | PINT.SUPERF.NIVEL 3 |

| | |
|---|---|
| **Elemento** | PUERTA . |
| **Posición** | Trasero Derecho |
| **Daños** | PINT.SUPERF.NIVEL 3 |

| | |
|---|---|
| **Elemento** | DESCUENTO POR PIEZAS |
| **Posición** | N |
| **Daños** | ADYACENTES 15% |

| | |
|---|---|
| **Elemento** | PARAGOLPES . |
| **Posición** | Delantero Derecho |
| **Daños** | PINT.SUPERF.NIVEL 3 |


| | |
|---|---|
| **Elemento** | PARAGOLPES . |
| **Posición** | Trasero |
| **Daños** | PINT.SUPERF.NIVEL 3 |

| | |
|---|---|
| **Elemento** | TANTO ALZADO DE PINT |
| **Posición** | N |
| **Daños** | URA |

| | IMPORTE € |
|---|---|
| Costes Estimados de la Reparación | 548,20 € |

## FOTOS GENERALES



7346 MSD


P
km/h
Niveau carburant faible
----km
1/2
1
26689 km

7346 MSD









