Volkswagen

2.0 TDI 85KW LIFE

VIN: WVWZZZCDZNW114603



Description

N° d'immatriculation 2AWZ043	**Date de 1ère immatriculation** 23/08/2021	**Odomètre** 107374 km
Couleur Reflet d'Argent Métallisé	**Année modèle** 2021	**Capitonnage** -
Nombre de portes 5	**Nombre de sièges** 5	**Generation** -
Cylindrée 1968	**Type de boîte** Manuelle	**Motorisation** Thermique
Nombre de vitesses 6	**Roues Motrices** Avant (FWD)	**Puissance** 85 KW

Equipements véhicule

Caméra de recul	Allumage automatique des feux	Climatisation automatique
Système de navigation	Allumage automatique des essuie-glaces	Jantes alliage
Radar de proximité avant	Radar de proximité arrière	

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection PARC HÖDLMAYR TONGEREN	**Date de l'inspection** 27/10/2026	**Date de validation de l'inspection** 28/10/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		


Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Recharge kit secours / -	Manquant	Echange

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



002	Données personnelles / -	Non Conforme	A réaliser






003	Jante / Arrière Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 16 " / Surface : Peint	Rayure	Réparation





004	Pavillon / - Toit ouvrant : Non	Enfoncement grêle	Réparation

005	Coquille de rétroviseur / Gauche	Rayure	Peinture




006	Montant de pavillon / Gauche	Enfoncement	Acceptable



007	Lunette AR / Arrière Vitre surteintée : Oui	Rayure	Lustrage

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.





008	Hayon / Porte de coffre / -	Auto-collants	Déstickage




009	Garniture de hayon ou malle / Arrière Matériau d'habitacle : Plastique	Rayure	Acceptable



010	Pare-chocs / Arrière Peint : Oui	Rayure	Acceptable



011	Pare-chocs / Arrière Peint : Non	Rayure	Acceptable





012	Montant de pavillon / Droit	Enfoncement	Acceptable



013	Porte / Avant Droit [1]	Malfaçon	Réparation

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



014	Capot / -	Enfoncement	Acceptable



[1] Zeer ongelijkmatige herstelling

Éléments amovibles

- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Certificat de Conformité
- [x] Crochet de remorquage
- [x] Triangle
- [x] Plage arrière
- [x] Certificat Immatriculation
- [x] Gilet de sécurité
- [x] Trousse à pharmacie
- [ ] Recharge kit réparation pneumatique
- [x] Double de clé

Pneus principaux

Avant Gauche	CONTINENTAL	205/55/16 Été	3 mm
Avant Droit	CONTINENTAL	205/55/16 Été	3 mm
Arrière Gauche	CONTINENTAL	205/55/16 Été	5 mm
Arrière Droit	CONTINENTAL	205/55/16 Été	5 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche



Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit



Odomètre




Navigation


Spare Tyre




Vin


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Autre



Autre




Autre




Autre



Recharge kit secours / - / Manquant



Données personnelles / - / Non Conforme



Données personnelles / - / Non Conforme



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure




Jante / Arrière Gauche / Rayure




Pavillon / - / Enfoncement grêle



Pavillon / - / Enfoncement grêle



Pavillon / - / Enfoncement grêle




Coquille de rétroviseur / Gauche / Rayure



Coquille de rétroviseur / Gauche / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Montant de pavillon / Gauche / Enfoncement



Lunette AR / Arrière / Rayure



Lunette AR / Arrière / Rayure



Lunette AR / Arrière / Rayure



Hayon / Porte de coffre / - / Auto-collants



Garniture de hayon ou malle / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Montant de pavillon / Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Malfaçon



Porte / Avant Droit / Malfaçon



Porte / Avant Droit / Malfaçon



Porte / Avant Droit / Malfaçon



Porte / Avant Droit / Malfaçon



Capot / - / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.