DEKRA

DEKRA Automotive Solutions


Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV	VR7BDHPY2 RE038642	Fecha matriculación	04/06/2024	Color	Blanco Okenite
Marca	CITROEN	Matrícula	7338MSD	Cuentakilómetros	26 442 km
Modelo	C4X Hybrid 136 ë-DSC6 PLUS (solo stock)	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque	PCD CAMPA LUCENI



Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓


Documento técnico

Manual de usuario	✓
Llave con mando	✓

Neumáticos

Goodyear 195/60/18 H Verano 4.0 mm

Goodyear 195/60/18 H Verano 4.0 mm



Goodyear 195/60/18 H Verano 4.0 mm

Goodyear 195/60/18 H Verano 4.0 mm



Daños externos

1



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

2



Elemento	Spoiler
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

3



Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

4



Elemento	Llanta de aleación 18'
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

5



Elemento	Moldura de aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

Otros Daños

7

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-