BMW

BMW 5 TOURING (G61)(2024->) 540 D XDRIVE M SPORT MILD-HYBRID 223 KW (MOTOR 3,0 LTR. - 223 KW) 5-TÜRIG

VIN: WBA31GW090CW44084



Beschreibung

Kennzeichen M-SP8233	**Zulassungsdatum** 06/10/2025	**Laufleistung** 49992 km
Farbe SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Kombi	**CO2** 171	**Hubraum** 2993
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Gänge 8	**Max. Leistung** 223 KW	

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Buch

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Reifen / Hinten Links Geschwindigkeitsindex : H / Traglastindex : 102 / Reifenmarke : PIRELLI / Breite : 225 mm / Pannenschutz : Keine / Höhe : 55 / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Saison : Ganzjahresreifen	Verschlissen	Ersetzen
	  		
002	Reifen / Hinten Rechts Geschwindigkeitsindex : H / Traglastindex : 102 / Reifenmarke : PIRELLI / Breite : 225 mm / Pannenschutz : Keine / Höhe : 55 / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Saison : Winter	Verschlissen	Ersetzen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




003	Stoßfänger / Hinten	Delle	Reparieren




004	161 / Oben Hinten	Kratzer	Lackieren




005	Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links	Gebrochen	Ersetzen



006	Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts	Gebrochen	Ersetzen



007	Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten	Gebrochen	Ersetzen



008	Windschutzscheibe / -	Gebrochen	Ersetzen




Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

009	Klebesatz / Vorne	Gebrochen	Ersetzen
			
010	Nothilfekit Komplett / -	Fehlt	Ersetzen

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten **-**

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [ ] Reifenreparatur-Kit komplett

Hauptreifensatz

Vorne Links	PIRELLI	225/55/18 102 H Winter	6 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	225/55/18 102 H Winter	5 mm
Hinten Links	PIRELLI	225/55/18 102 H Winter	2 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	225/55/18 102 H Winter	2 mm

Kommentar

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

DEKRA

Bilder


Vorne Links


Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung


Navigation




Vin


Sonstige


Sonstige


Sonstige



Sonstige

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Sonstige



Reifen / Hinten Links / Verschlissen



Reifen / Hinten Links / Verschlissen



Reifen / Hinten Links / Verschlissen



Reifen / Hinten Rechts / Verschlissen



Reifen / Hinten Rechts / Verschlissen



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



161 / Oben Hinten / Kratzer



161 / Oben Hinten / Kratzer




Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Gebrochen



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Gebrochen



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Gebrochen



Windschutzscheibe / - / Gebrochen



Windschutzscheibe / - / Gebrochen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Klebesatz / Vorne / Gebrochen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.