MG

HS 1.5T DCT COM 2WD

TELAIO: LSJA24U91RN049799



Descrizione

	Data immatricolazione -	**Odometro** 50739 km
Colore -	**Anno** 2024	**Selleria** -
Numero porte -	**Numero posti** -	**Generation** -

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione -	**Chilometraggio ultima manutenzione** 0 km	**Data prossima revisione** -
Data prossima manutenzione -	**Chilometraggio prossima manutenzione** 0 km	**Livello carburante** -

Spie accese

Indicatore della batteria

Dettagli dichiarazione

Luogo ispezione

Meccanica

Problema di avviamento del motore No	**Is not roadworthy** No

Danni & Operazioni


#	Elemento	Danno	Operazione
001	Cerchio in lega / Posteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 17 " / Superficie : Diamantato	Graffio	Smart repair
	 		
002	Parafango / Anteriore Destro	Graffio	Riparazione
	 		
003	Paraurti / Anteriore	Graffio	Riparazione
	  		
004	Modanatura paraurti / Anteriore Destro	Graffio	Riparazione
	 		
005	Calotta retrovisore / Sinistro	Graffio	Riparazione
	 		
006	Porta / Anteriore Sinistro	Graffio	Accettabile
	 		
007	Porta / Posteriore Sinistro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione







008	Modanatura porta / Posteriore Sinistro	Graffio	Riparazione




009	Parafango / Posteriore Sinistro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione





010	Modanatura parafango / Posteriore Sinistro	Graffio	Riparazione





011	Moquette / Anteriore Sinistro	Tagliato/Strappato	Sostituzione




012	Modanatura paraurti / Posteriore Destro Verniciato : Sì	Graffio	Riparazione






013	Tappo paraurti / Posteriore	Graffio	Riparazione




014	Porta / Posteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione






015	Porta / Anteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione






016	Calotta retrovisore / Destro	Graffio	Riparazione




017	Indicatore della batteria	Difettoso	Da Verificare

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	TAURUS	215 / 60 / 17 / Estivo	6.7 mm
Anteriore Destro	TAURUS	215 / 60 / 17 / Estivo	7.3 mm
Posteriore Sinistro	TAURUS	215 / 60 / 17 / Estivo	6.7 mm
Posteriore Destro	TAURUS	215 / 60 / 17 / Estivo	6.7 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation




Spare Tyre



Vin


Elementi rimovibili / Kit di riparazione pneumatici completo


Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro


Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro


Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro


Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro


Set pneumatici principale / Posteriore Destro


Set pneumatici principale / Posteriore Destro


Cerchio in lega / Posteriore Destro / Graffio


Cerchio in lega / Posteriore Destro / Graffio


Parafango / Anteriore Destro / Graffio


Parafango / Anteriore Destro / Graffio


Paraurti / Anteriore / Graffio


Paraurti / Anteriore / Graffio


Parafurti / Anteriore / Graffio


Modanatura parafurti / Anteriore Destro / Graffio


Modanatura parafurti / Anteriore Destro / Graffio



Calotta retrovisore / Sinistro / Graffio


Calotta retrovisore / Sinistro / Graffio



Porta / Anteriore Sinistro / Graffio


Porta / Anteriore Sinistro / Graffio


Porta / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa


Porta / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa


Porta / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa


Porta / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa


Porta / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa


Modanatura porta / Posteriore Sinistro / Graffio


Modanatura porta / Posteriore Sinistro / Graffio


Parafango / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa


Parafango / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa


Modanatura parafango / Posteriore Sinistro / Graffio


Modanatura parafango / Posteriore Sinistro / Graffio


Modanatura parafango / Posteriore Sinistro / Graffio


Moquette / Anteriore Sinistro / Tagliato/Strappato


Moquette / Anteriore Sinistro / Tagliato/Strappato



Modanatura paraurti / Posteriore Destro / Graffio


Modanatura paraurti / Posteriore Destro / Graffio


Modanatura paraurti / Posteriore Destro / Graffio


Tappo paraurti / Posteriore / Graffio


Tappo paraurti / Posteriore / Graffio


Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa


Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa


Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Calotta retrovisore / Destro / Graffio



Calotta retrovisore / Destro / Graffio