DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHPV9 T4049320	Erstzulassung	23.02.2026	Außenfarbe	Kiss Rot (Metallic)
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	15 557 km
Modell	CORSA F YES 1.2 TURBO S/S 74KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	44894 Opel Bochum				



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Antenne	✓
Induktionsladeschale	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Verbandskasten	✓
Schlüssel	✓

Reifen

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm





Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Felge glanzgedreht 16"
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Felge glanzgedreht 16"
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-

6



Bauteil	Tür
Position	Vorne links
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

Innenschäden

4



Bauteil	Halterung Aufhängung Hutablage
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

Sonstiges

7

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-