49. CO_2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO_2 emissions			Fuel consumption [/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m³]	Others [L]
Urban conditions	124	----	----	5.4	----	----
Extra-urban conditions	100	----	----	4.4	----	----
Combined	109	----	----	4.8	----	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----

Deviation factor (if applicable): ---------

Verification factor (if applicable): -

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km] ------

Electric range: [km] ------

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): yes

3.1. General code of the eco-innovation(s): e9 29 37

3.2. Total CO_2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

Diesel / Petrol ----

LPG / NG [g/km] ----

Others [g/km] ----

3.2.2. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol 1.92

LPG / NG [g/km] ----

Others [g/km] ----

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO_2 emissions			Fuel consumption: [/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m³]	Others [L]
Low	165	----	----	7.3	----	----
Medium	132	----	----	5.8	----	----
High	118	----	----	5.2	----	----
Extra High	140	----	----	6.1	----	----
Combined	135	----	----	5.9	----	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----

5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption [Wh/km]: --------

Electric range [km]: -----

Electric range city [km]: -----

5.2. OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (EC $_{AC,weighted}$) [Wh/km]: --------

Electric range (EAER) [km]: -----

Electric range city (EAER city) [km]: -----

51. For special purpose vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5: ----------

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:+0 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##205/55 R17 91V#6,5JX17 ET48;
##205/60 R16 92H#6,0JX16 ET45;##205/60 R16 92V#6,0JX16 ET45;##215/45 R18 89V#7,0
JX18 ET47;##195/60 R16 89H M+S#6,0JX16 ET45;##

EC Certificate of Conf

046CC0137835

www.PS-Team.de

SEAT

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):	SEAT
0.2.	Type:	KJ
	Variant:	XDLAA
	Version:	FD7SFD7CW0094BI2A1AAFA8H
0.2.1.	Commercial name:	ARONA
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-MQB27SZ_A1_0549-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	AT-2Q0_0V_0210_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	09-VSS-715W_KJ_DLAA_FD7_A_X-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-DQ200_7F_17_012-WVW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):	----------
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	PR-VW_00219_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	EV-AW_DGW_D_ALACAA-WVW-1
0.4.	Vehicle category:	M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:	SEAT, S.A. Autovía A-2, Km. 585 ES-08760 Martorell
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:	On the right B-pillar, glued or bonded
	Location of the vehicle identification number:	In the engine compartment, right
0.10.	Vehicle identification number:	VSSZZZKJ9PR010957
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	2022-10-14

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3134*37 issued on 2022-05-11 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2022-10-14

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Martorell, 2022-10-14

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data

VSSZZZKJ9PR010957

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position):	1 Axle 1
	Interconnection of powered axles:	----------
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4.	Wheelbase[mm]:	2552
4.1.	Axle spacing [mm]:	2552
5.	Length [mm]:	4153
6.	Width [mm]:	1780
7.	Height [mm]:	1532
13.	Mass in running order [kg]:	1242
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1257
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	1650
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	900 / 800
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	2750
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	-----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	1100
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	620
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	55
20.	Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DLA
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	----------
24.	Number and arrangement of cylinders:	3; in Line
25.	Engine capacity [cm³]:	999
26.	Fuel:	petrol
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	----------
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min^{-1}] (internal combustion engine):	81.00 / 5500
27.2.	Maximum hourly output [kW] (electric motor):	-------
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	-------
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	-------

28.	Gearbox (type):	automatic							
	Gear	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.	Gearbox ratios:	------	------	------	------	------	------	------	------	------
28.1.2.	Final drive ratio:	------	------	------	------	------	------	------	------	------
	Total gear ratios:	------	------	------	------	------	------	------	------	------

29.	Maximum speed [km/h]:	190
30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1505 / 1485
35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO_2 determination:	
	Axle 1:	205/55 R17 91V / 6,5JX17 ET48 / A / C1
	Axle 2:	205/55 R17 91V / 6,5JX17 ET48 / A / C1
36.	Trailer brake connections:	----------
38.	Code for bodywork:	AB
40.	Colour of vehicle:	BLACK
41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	Number of seating positions (including the driver):	5
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---
46.	Sound level	
	Stationary [dB(A) at min^{-1}]:	75.10 / 3750
	Drive-by [dB(A)]:	66.00
47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP
47.1.	Parameters for emission testing of Vind:	
47.1.1.	Test mass [kg]:	1333
47.1.2.	Frontal area [m²]:	---------

47.1.3. Road load coefficients

47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]
106.524413	0.132000	0.035467

47.2.	Driving cycle:	
47.2.1.	Driving cycle class:	3b
47.2.2.	Downscaling factor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Capped speed:	no
48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI)

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3	Particles	Particles #
	153.0	22.8	20.4	43.1	--------	--------	0.3000	0.03E11
LPG/CNG	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
Other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3	Particles	Particles #
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
LPG/CNG	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
Other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m^{-1}]:	--------	
48.2.	Declared maximum RDE values (if	NO_x [mg/km]	Particles (number) with exponent (#/km)
	Complete RDE trip:	60.0	6.00 E11
	Urban RDE trip:	60.0	6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe





Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Fahrzeughistorie

Kd.-Nr.: 14718
Kunde: Mobility Concept GmbH,
Fahrzeug: SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI
Amtl. Kennz.: M RV 1021
Datum: 23.10.2026

Re.-Nr.	Re.-Datum	Menge	Typ	Text	Betrag	Art.-Nr.
65742	30.04.2026			Rechnung	56,00	
				Km-Stand34656		
		1,00	AW	Räder gewechselt. Radsatz eingelagert		
64294	20.01.2026			Rechnung	78,48	
				Km-Stand31281		
		0,75	Az	Wartungsdienst nach Herstellervorgabe (siehe Wartungsplan): Inspektions-Service ohne Ölwechsel durchgeführt.		01340010
		0,00	Tx			2
		1,00	EL	Frostschutz, Waschanlage	152,80	
64168	12.01.2026			Rechnung		
				Km-Stand31181		AU
		1,00	PK	Vorführung zur Abgasuntersuchung (AU)		
		0,40	Aw	Vorführung zur Abgasuntersuchung (AU)		TÜV
		1,00	EL	Hauptuntersuchung § 29 StVZO	239,92	
62473	13.10.2025			Rechnung		
				Km-Stand28113		01140014
		1,20	Az	Wartungsdienst nach Herstellervorgabe (siehe Wartungsplan): Oleservice nach Intervallanzeige durchgeführt. Räder gewechselt.		
		1,00	AW	Radsatz einlagern		
		0,00	Tx			W 712/95
		1,00	ET	Ölfilter		591.840
		1,00	ET	Dichtring, Ölablassschraube		6200
		4,00	EL	Liqui Moly Top Tec 0W20		
59780	02.05.2025			Rechnung	58,00	
				Km-Stand25629		
		1,00	AW	Räder gewechselt. Radsatz eingelagert		
57654	10.12.2024			Rechnung	201,66	
				Km-Stand19476		
		1,60	Az	Wartungsdienst nach Herstellervorgabe (siehe Wartungsplan): Inspektions-Service ohne Ölwechsel durchgeführt. Innenraumfilter erneuert. Bremsflüssigkeit gewechselt.		01340010
		0,00	Tx			CUK 26 021
		1,00	ET	Filter, Innenraumluft		2
		0,50	EL	Frostschutz, Waschanlage		4
		0,25	EL	dest. Wasser		5
		1,00	EL	Bremsflüssigkeit ENV6		

Brutto-Summe Werkstatt-Aufträge:	2.276,92
Summe der Teile:	1.474,22
Summe der Löhne:	802,68
	0,00

Bild 13 : Wartungsnachweis



Bild 14 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 15 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 16 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 17 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 18 : Felge hinten rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 19 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 20 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 21 : Frontspoiler, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 22 : Frontspoiler, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 23 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 24 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 25 : Füllflasche abgelaufen



Bild 26 : Antennenstab eingerissen



Bild 27 : Antennenstab eingerissen



Bild 28 : Fehlermeldung Reifendruckverlust



Bild 29 : Fehlermeldung Reifendruckverlust

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	5236501
Hersteller	Seat
Model	Arona
Variante	FR 1.0 TSI
Listenpreis	24.029,41
VIN	VSSZZZKJ9PR010957
Erstzulassungsdatum	1.12.2022
Kennzeichen	M RV1021

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5236501 04.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025113890	03.09.2025	| Beifahrerseite Tür hinten| Beifahrerseite Tür vorne| Dach| Fahrerseite Kotflügel vorne| Fahrerseite Tür hinten| Fahrerseite Tür vorne| Heckklappe| Motorhaube| Siehe Sonstiges	9.137,86
2026108456	27.05.2026	| Fahrerseite Tür hinten| Fahrerseite Tür vorne	4.516,05
2026111926	23.07.2026	| Heckklappe| Rücklicht links| Stoßfänger hinten links	8.228,80

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0542 / 035135 / 2026 / B090136000489 vom 26.10.2026

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	26.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 96 µm bis 189 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Kotflügel vorne links, Türe vorne links, Türe hinten links, Seitenwand hinten links, Heckklappe, Dach.
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *(k)ein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.12.2022	Letzte Zulassung	13.12.2022
Hersteller	SEAT	Typ / Verkaufsbez.	Arona 1.0 TSI OPF DSG Style
Aufbauart	Kombi	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKJ9PR010957
HSN / TSN	7593 / ARJ	Schlüssel-Nr.	40852365
Km-Stand abgelesen	37680	Nächste HU §29 StVZO	01 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	81	Hubraum (ccm)	999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 17 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	5 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	5 mm
2 links	205 / 55 R 17 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	5 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 12-V-Steckdose vorne, Ablagefach in den vorderen Türen, Airbags, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe, Außentemperaturanzeige, Berganfahrassistent (HHC), Blinkleuchten in den Außenspiegeln, Bordcomputer, Dachreling und Designelement in der C-Säule in Schwarz, Differentialsperre, elektronisch (XDS), Drehzahlmesser, Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne ohne Höheneinstellung, Drittes Bremslicht im Heckspoiler integriert, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterheber elektrisch mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 7-Gang-DSG Automatik Getriebe, Getränkehalter, 2 vorne, Heckscheibe beheizbar mit Zeitabschaltung, Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaanlage, Kofferraum beleuchtet, Kopfstützen in Höhe einstellbar, vorne und hinten, LED-Technologie für Scheinwerfer und Tagfahrlicht, Lackierung: Fahrzeugdach in Wagenfarbe, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Nappaleder, Leseleuchte vorne, Lichtsensor, Lüftungsdüsen in der Armaturentafel in Gelb, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Pollenfilter, Polster: Stoff, Radio: 8,25"-Media-System, Reifenkontrollanzeige, Räder: 4 Leichtmetallräder "Design 20/1", Räder: Tyre fit, Scheibenwischer vorne mit Intervallschaltung, Servolenkung, elektromechanisch, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Rücksitzlehne 1/3 zu 2/3 geteilt umlegbar, Sonnenblende auf Fahrerseite mit Einschub für Parkscheibe, Sonnenblende auf Fahrerseite mit Einschub für Parkscheibe und Make-up Spiegel, Spurhalteassistent, Start-Stopp-Technologie, Stoßfänger in Wagenfarbe, Türgriffe in Wagenfarbe, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, Variabler Gepäckraumboden, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Komfortschließung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 20.01.2026 bei Kilometerstand 31.281
bis Wartung verbleiben:	11.900 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Füllflasche abgelaufen, erneuern (Bild 25)
2. Antennenstab eingerissen, erneuern (Bild 26, 27)
3. Fehlermeldung Reifendruckverlust, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 28, 29)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 23, 24)
Frontspoiler, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 21, 22)
Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 19, 20)
Felge hinten rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 18)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 16, 17)
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 14, 15)

Fehlende Teile

1. Hauptuntrrsuchung Bericht fehlt