49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]	[Wh/km]
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	--------
Mittel:	----	----	----	----	----	----	--------
Hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert:	----	----	----	----	----	----	--------

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): ----------

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: ---- Gas (CNG/LPG): ---- Sonstige: ----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte (CO_2 und Kraftstoffverbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]	[Wh/km]
Niedrig:	226	----	----	9.9	----	----	273
Mittel:	193	----	----	8.5	----	----	243
Hoch:	158	----	----	7.0	----	----	224
Extra hoch:	180	----	----	7.9	----	----	279
Innerorts:	----	----	----	----	----	----	253
Kombiniert (erhaltend):	180	----	----	7.9	----	----	247
Kombiniert (entladend):	5	----	----	0.2	----	----	
Gewichtet, kombiniert:	32	----	----	1.4	----	----	203

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): 65 (EAER innerorts): 64

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): 63 (AER innerorts): 63

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5: ----------

52. Anmerkungen:

N0.30: A1 max 1634##N0.30: A2 max 1627###N0 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+95 kg## N0 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##245/45 R19 102Y#8,5JX19 ET40;## 255/35 R21 101Y#8,5JX21 ET43;##255/40 R20 101Y#8,5JX20 ET43;##255/40 R20 104Y#8, 5JX20 ET43;##225/55 R18 102V M+S#8,0JX18 ET39;##245/45 R19 102V M+S#8,0JX19 ET39 ;##255/40 R20 101W M+S#8,5JX20 ET43;##

AUDI

046CC0151496

www.PS-Team.de

Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):		Audi
0.2.	Typ:	Variante:	Version:
	F2	ADRYAQ1	QD7AD7DK001101B19S54BIBEM9H66FSB3
0.2.1.	Handelsbezeichnung:		A6 Avant 55 TFSI e
0.2.2.1.	Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs		
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:		------ - ------
	Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:		------ - ------
	Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]:		---------- - ----------
	Rollwiderstand [kg/t]:		------ - ------
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:		------ - ------
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:		IP-MLB58_Z_B0_0735-WAU-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:		AT-4K0_0A_0057_000-WAU-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:		13-WAU-715W_F2_DRYA_QED7_02_B-000
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:		RL-DL382E7A_19_014-WAU-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:		----------
0.2.3.6.	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:		PR-AU_00113_00_000-WAU-1
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:		EV-F2_DGW_D_BAAJXX-WUA-1
0.4.	Fahrzeugklasse:		M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:		AUDI AG,
	Auto-Union-Str. 1, DE-85057 Ingolstadt		
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:		
	An der rechten A-Säule, geklebt		
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:		
	Im Motorraum		
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:		----------
	----------		
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:		WAUZZZF27PN067456
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:		2023-04-11

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: e1*2007/46*1801*40 , erteilt am 2022-11-18
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts verkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Ingolstadt 2023-04-11

Markus Duesmann
Vorsitzender des Vorstands

Interne Herstellerdaten

DEU390 B 20346 R11 ZBT II wurde erstellt WAUZZZF27PN067456 HSN:0588
BZF005801Original LTL6411812021 000223 00000000 00075

1.	Anzahl der Achsen/Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	2 , Achse 1/2
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	Kardanwelle
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert
4.	Radstand [mm]:	2931
4.1.	Achsabstand [mm]:	2931
5.	Länge [mm]:	4947
6.	Breite [mm]:	1886
7.	Höhe [mm]:	1486
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	2150
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	2202
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2675
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1245 / 1500
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	4675
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	2000
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	750
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	95
20.	Hersteller des Motors:	AUDI AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DRY
22.	Arbeitsweise:	Fremdzündung / 4-Takt
23.	Reiner Elektrobetrieb:	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	OVC-HEV
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Reihe
25.	Hubraum [cm³]:	1984
26.	Kraftstoff:	Hybr.B/E ext.aufl.
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	Fzg. mit Einstoffbetrieb
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	----------
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):	195.00 bei 5250
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):	105.00
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	55.00

28.	Getriebe (Typ):	automatisch
	Gang:	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	250
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1618 / 1603
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO_2-Emissionen:	
	Achse 1:	245/45 R19 102Y / 8,5JX19 ET40 / B / C1
	Achse 2:	245/45 R19 102Y / 8,5JX19 ET40 / B / C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38.	Code des Aufbaus:	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs:	BLAU
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4 / links 2, rechts 2
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:	70.00 bei 3750
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	67.00
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	2275
47.1.2.	Querschnittsfläche [m²]:	---------

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten	f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:	189.8	0.679	0.03140

47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	nein
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Benzin/ Diesel	227.8	16.0	13.7	13.8	--------	--------	0.1400	0.37E11
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Benzin/ Diesel	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:	--------

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NOx [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
Vollständige RDE-Fahrt:	60.0	6.00 E11
Innerstädtische RDE-Fahrt:	60.0	6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Felge hinten rechts Lackierung, verschrammt, smart repair




Bild 16 : Felge Hochglanzgedreht hinten rechts Sommerradsatz verschrammt




Bild 17 : Felge vorne rechts hochglanzgedreht Sommerradsatz verschrammt



Bild 18 : Felge hochglanzgedreht hinten links Sommerradsatz verschrammt



Bild 19 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 20 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 22 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 23 : Tür hinten links zerkratzt




Bild 24 : Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 25 : Türdichtung hinten links gelöst



Bild 26 : Dekorleiste Türverkleidung hinten links zerkratzt




Bild 27 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 28 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 29 : Dekorleiste Türverkleidung hinten rechts zerkratzt




Bild 30 : T Motorschutz unten gerissen




Bild 31 : Dachrahmen links Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau




Bild 32 : Verkleidung D-Säule links verschrammt




Bild 33 : T Steinschlag Windschutzscheibe zerkratzt



Bild 34 : T Steinschlag Windschutzscheibe zerkratzt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	372708
Hersteller	Audi
Model	A6
Variante	Sport 2.0 45 TFSI MHEV
Listenpreis	69.438,04
VIN	WAUZZZF27PN067456
Erstzulassungsdatum	1.5.2023
Kennzeichen	HH SZ360E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 372708 01.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023114341	02.10.2023	| Fahrerseite Seitenteil hinten| Fahrerseite Tür hinten	10.736,98
2023116837	12.11.2023	| Windschutzscheibe/Reparatur	99,50
2026102179	06.02.2026	| Beifahrerseite Seitenteil hinten	3.106,29
2026100992	11.01.2026	| Windschutzscheibe gerissen	1.766,66

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0425 / 0100058246 / 2026 / B077312000558 vom 29.09.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	28.09.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 210 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Motorhaube: 200 µm
Seitenwand hinten links: 200 µm
Heckklappe: 190 µm
Seitenwand hinten rechts: 210 µm
Tür hinten rechts: 210 µm
Tür vorne rechts: 180 µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.05.2023	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	AUDI	Typ / Verkaufsbez.	A6 Avant 50 TFSI e quattro S tronic S line
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZF27PN067456
HSN / TSN	0588 / BZF	Schlüssel-Nr.	10115229
Km-Stand abgelesen	69475	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	195	Hubraum (ccm)	1984
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Firmamentblau (X5B) / Metallic / 2-Schicht	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	245 / 45 R 19 102 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO FSL	S /O	5 mm
	rechts	245 / 45 R 19 102 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO FSL	S /O	5 mm
2	links	245 / 45 R 19 102 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO FSL	S /O	5 mm
	rechts	245 / 45 R 19 102 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO FSL	S /O	5 mm
	Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
245 / 45 R 19 102 V	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	7 mm
245 / 45 R 19 102 V	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	7 mm
245 / 45 R 19 102 V	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	8 mm
245 / 45 R 19 102 V	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	8 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS), Allradantrieb "quattro" mit ultra-Technologie, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Navigation & Infotainment, Audi connect Notruf & Service m.connect Remote & Control, Audi drive select, Audi pre sense front, Audi virtual cockpit, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bedientasten schwarz matt, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel Stoff, Dekoreinlagen Feinlack graphitgrau, Drehzahlmesser, Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage vorn und hinten, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterzierleisten Aluminiumoptik, Funkschlüssel, Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: S tronic 7-Gang, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Komfortklimaautomatik 4-Zonen, Komfortmittelarmlehne vorn, Kopfstützen (4), LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladedose AC Typ 2, Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktion, Lenkradeinstellung manuell, MMI Navigation mit MMI touch response, Nichtraucherausführung, Ottopartikelfilter, Progressivlenkung, Rad: Leichtmetallräder 5-Arm-Dynamik Design, platingrau, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio plus mit MMI touch response, Radiozubehör: Audi sound system, Sitzbezüge in Stoff Effekt, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne,geteilt umklappbar Avant, Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite, Spurverlassenswarnung, Standklimatisierung, Start-Stop-System, Telefon: Application Store und Smartphone-Interface, Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, Verglasung: Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas, Verkehrszeichenerkennung kamerabasiert, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung seitlich und hinten, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
6XK	Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend
6FJ	Außenspiegelgehäuse in Schwarz
3S2	Dachreling Schwarz
5TG	Dekoreinlagen: Aluminium matt gebürstet dunkel
2Z0	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
KS1	Head-up Display
6RB	Instrumententafel und Türverkleidung zweiteilig ein-/mehrfarbig
PIH	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
PGC	Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung


	Lackierung: Metallic
1XP	Lenkrad: Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion, Schaltwippen und Lenkradheizung
PBY	Paket Assistenzpaket Plus
WDC	Paket Business
4ZD	Paket Optik schwarz
QQ2	Paket: Ambiente-Lichtpaket plus
7X5	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
V87	Rad: Leichtmetallräder Vielspeichen, graphitgrau, glanzgedreht
X-	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
N5K	Sitzbezüge in Mikrofaser Dinamica Frequenz/Leder-Kombination mit S-Prägung
7P1	Sitze: 4-Wege-Lendenwirbelstütze
Q1D	Sitze: Sportsitze vorn
4A3	Sitzheizung vorn
3Y4	Sonnenschutzrollo, manuell
GA2	Standklimatisierung Komfort
VW0	Verglasung: Akustikverglasung für die Seitenscheiben
QL5	Verglasung: Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 30.06.2026 bei Kilometerstand 63.699
nächste Wartung:	am 05 / 2027
bis Wartung verbleiben:	19.800 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Felge hochglanzgedreht hinten links
   Sommerradsatz verschrammt,
   erneuern (Bild 18)
2. Türdichtung hinten links gelöst,
   erneuern (Bild 25)
3. Dekorleiste Türverkleidung hinten links

zerkratzt, erneuern (Bild 26)
4. Felge Hochglanzgedreht hinten rechts Sommerradsatz verschrammt, erneuern (Bild 16)
5. Dekorleiste Türverkleidung hinten rechts zerkratzt, erneuern (Bild 29)
6. Felge vorne rechts hochglanzgedreht Sommerradsatz verschrammt, erneuern (Bild 17)
7. T Motorschutz unten gerissen, erneuern (Bild 30)
8. T Steinschlag Windschutzscheibe zerkratzt, erneuern (Bild 33, 34)
9. Verkleidung D-Säule links verschrammt, erneuern (Bild 32)
10. Dachrahmen links Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau (Bild 31)
11. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 27, 28)
12. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 19, 20, 21, 22)
13. Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 24)
14. Felge hinten rechts Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 15)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten links zerkratzt, polieren (Bild 23)