BMW

SÉRIE 4 420D GC XDRIVE FINITION M SPORT G26 51FR

VIN: WBA51FR030FT77991



Description

N° d'immatriculation
GY-302-NQ

Date de 1ère immatriculation
31/07/2024

Odomètre
69713 km

Couleur
-

Année modèle
-

Capitonnage
-

Nombre de portes
-

Nombre de sièges
-


Generation
-

Type de carroserie
Coupé

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection
LE MEUX - GCA (WALON)

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Kit complet réparation pneu / -	Manquant	Echange
			
002	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation
	 		
003	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation




004	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Surface : Poli	Rayure	Smart repair




005	Pneu / Arrière Droit Diamètre Jante/Pneu : 19 "	Déchiré	Echange





006	Jante / Arrière Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Surface : Poli	Rayure	Smart repair





007	Pare-chocs / Avant	Enfoncement	Réparation






008	Pare-chocs / Arrière	Enfoncement	Réparation





009	Spoiler / Arrière	Rayure	Peinture

010	Revêtement de bas de caisse / Droit	Rayure	Peinture




011	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Smart repair




012	Pare-brise / -	Eclat	Réparation




Éléments amovibles

- [ ] Boîte/trousse à outils
- [ ] Cache bagages
- [ ] Clé anti-vol
- [x] Crochet de remorquage
- [ ] Kit réparation pneumatique complet
- [x] Plage arrière
- [ ] Roue de secours
- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [x] Carnet de garantie
- [ ] Compresseur kit réparation pneumatique
- [ ] Filet de coffre
- [x] Manuel d'utilisation
- [x] Porte documents
- [x] Trousse à pharmacie
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [ ] Carte mémoire
- [ ] Cric
- [ ] Filet de separation
- [ ] Pare-vent
- [ ] Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	TRACMAX	245 / 40 / 19 / Été	6.1 mm
Avant Droit	TRACMAX	245 / 40 / 19 / Été	6.9 mm
Arrière Gauche	TRACMAX	255 / 40 / 19 / Été	5.7 mm
Arrière Droit	TRACMAX	255 / 40 / 19 / Été	5.8 mm

Photos



Avant gauche


Coffre ouvert



Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant



Odomètre




Navigation


Spare Tyre



Vin


Kit complet réparation pneu / - / Manquant


Jante / Avant Gauche / Rayure


Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure




Jante / Arrière Droit / Rayure



Pneu / Arrière Droit / Déchiré



Pneu / Arrière Droit / Déchiré



Pneu / Arrière Droit / Déchiré




Jante / Arrière Gauche / Rayure




Jante / Arrière Gauche / Rayure



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Enfoncement




Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement




Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Spoiler / Arrière / Rayure




Spoiler / Arrière / Rayure



Revêtement de bas de caisse / Droit / Rayure



Revêtement de bas de caisse / Droit / Rayure



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Pare-brise / - / Eclat



Pare-brise / - / Eclat