Historial del Vehiculo -1987-MJL

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
1987-MJL	22/12/2023	25777	REV 025.000	Serv inspección 30000 KM
1987-MJL	22/12/2023	25777	REV 025.000	Aceite motor - 00W20 OEM
1987-MJL	22/12/2023	25777	REV 025.000	Filtro antipolen - Nueva
1987-MJL	22/12/2023	25777	REV 025.000	Filtro aceite
1987-MJL	22/12/2023	25777	REV 025.000	M.O. General
1987-MJL	21/11/2024	77441	REV 075.000	Jgo escobillas limpia
1987-MJL	21/11/2024	77441	REV 075.000	Filtro antipolen - CARBON ACTIVO - Nueva
1987-MJL	21/11/2024	77441	REV 075.000	Aceite motor - 05W30 OEM
1987-MJL	21/11/2024	77441	REV 075.000	Filtro aceite - Nueva
1987-MJL	21/11/2024	77441	REV 075.000	Arandela / tapón cárter
1987-MJL	21/11/2024	77441	REV 075.000	M.O. General
1987-MJL	21/11/2024	77441	REV 075.000	Serv inspección B
1987-MJL	15/04/2026	141122	REV 125.000	Jgo escobillas limpia
1987-MJL	15/04/2026	141122	REV 125.000	Filtro antipolen - CARBON ACTIVO - Nueva
1987-MJL	15/04/2026	141122	REV 125.000	Serv inspección 125000 KM
1987-MJL	15/04/2026	141122	REV 125.000	Tasas reciclado residuos
1987-MJL	15/04/2026	141122	REV 125.000	Filtro aceite - Nueva
1987-MJL	15/04/2026	141122	REV 125.000	Aceite motor - 05W30 OEM
1987-MJL	15/04/2026	141122	REV 125.000	Arandela / tapón cárter
1987-MJL	15/04/2026	141122	REV 125.000	Escobilla limpialuna tr
1987-MJL	15/04/2026	141122	REV 125.000	MANO DE OBRA
1987-MJL	14/07/2025	107412	REV 100.000	M.O. General
1987-MJL	14/07/2025	107412	REV 100.000	Filtro antipolen - CARBON ACTIVO - Nueva
1987-MJL	14/07/2025	107412	REV 100.000	Filtro aire
1987-MJL	14/07/2025	107412	REV 100.000	Aceite motor - 05W30 OEM
1987-MJL	14/07/2025	107412	REV 100.000	Arandela / tapón cárter
1987-MJL	14/07/2025	107412	REV 100.000	Filtro combustible
1987-MJL	14/07/2025	107412	REV 100.000	Pastillas freno dl - Nueva
1987-MJL	14/07/2025	107412	REV 100.000	Serv insp filtro combustible
1987-MJL	14/07/2025	107412	REV 100.000	Filtro aceite - Nueva
1987-MJL	14/07/2025	107412	REV 100.000	Serv inspección B
1987-MJL	14/07/2025	107412	REV 100.000	Serv insp filtro antipolen
1987-MJL	14/07/2025	107412	REV 100.000	Serv inspección filtro aire
1987-MJL	07/07/2026	150564	DISTRIBUCION/CORREAS	Anticongelante - OEM
1987-MJL	07/07/2026	150564	DISTRIBUCION/CORREAS	Jgo distribución - Nueva
1987-MJL	07/07/2026	150564	DISTRIBUCION/CORREAS	MANO DE OBRA
1987-MJL	07/07/2026	150564	DISTRIBUCION/CORREAS	Kit correa accesorios
1987-MJL	07/07/2026	150564	DISTRIBUCION/CORREAS	Serv inspección 150000 KM
1987-MJL	03/06/2024	52238	REV 050.000	Filtro antipolen - Nueva
1987-MJL	03/06/2024	52238	REV 050.000	Aceite motor - 05W30 OEM
1987-MJL	03/06/2024	52238	REV 050.000	Filtro aceite
1987-MJL	03/06/2024	52238	REV 050.000	M.O. General
1987-MJL	03/06/2024	52238	REV 050.000	Serv inspección filtro aire
1987-MJL	03/06/2024	52238	REV 050.000	Filtro aire
1987-MJL	03/06/2024	52238	REV 050.000	Serv insp filtro antipolen
1987-MJL	03/06/2024	52238	REV 050.000	Serv insp filtro combustible
1987-MJL	03/06/2024	52238	REV 050.000	Filtro combustible
1987-MJL	03/06/2024	52238	REV 050.000	Serv inspección B

Informe de tasación



RENAULT CLIO

EQUILIBRE BLUE DCI 74KW (100CV)

VIN	VF1RJA00871193737
Primera matriculación	25/7/2023
Kilometraje del vehículo	153.052 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	26/8/2026 13:37:52	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	RENAULT	Primera matriculación	25/7/2023
Modelo	CLIO	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	VF1RJA00871193737	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Otro	185/65 R 15 88 H	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Otro	185/65 R 15 88 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	2,0 mm	Otro	185/65 R 15 88 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	2,0 mm	Otro	185/65 R 15 88 H	Verano	Acero	No aplica

DAÑO

Interior





1 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar

Exterior





2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | Capó

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



4 | Parabrisas

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



5 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar





6 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable




7 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



8 | Carrocería

Tipo de daño	Residuos de pegamento
Modo de reparación	Aceptable



9 | Tapacubos Rueda Del IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

Informe de tasación

Fotos comerciales









