
Beschrijvingsformulier

Kenteken: [redacted] (chassisnr: VF1RFB00068497920) Aanbieder: Leasemaatschappij





RENAULT MÉGANE ESTATE 1.3 TCE BUSINESS ZEN ECC/NAV/PDC/LED

Uitvoering volgens lease software: 1.3tce business zen 103kW

Km-stand	211716 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	1256 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Wit	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Benzine	**Aantal deuren**	5		
Transmissie	Handgeschakeld	**Aandrijving**	Voorwiel		
Datum eerste toelating	11-02-2022	**Aantal cilinders**	4	**Wielbasis**	271 cm
Datum eerste afgifte NL	11-02-2022	**Vermogen**	103 kW	**Laadvermogen**	-
Eerste registratie	Nederland	**CO2 uitstoot**	-1 g/km	**APK t/m**	11-02-2028

Opgegeven opties door inspecteur

Climate Control / ECC, Trekhaak, Cruise control, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✓✓ Hoofdsleutel	✗ Reservesleutel
✓✓ Bandenreparatieset	✓✓ Navigatie CD/DVD
✓✓ Instructieboekje	✓✓ Onderhoudsboekje (Boekje)
✓✓ Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden


Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	4 mm	All weather	Continental	205/55 R16
RV	3 mm	All weather	Continental	205/55 R16
LA	6 mm	All weather	Continental	205/55 R16
RA	4 mm	All weather	Continental	205/55 R16

Aantal wieldoppen/LMV	4
Aantal beschadigd	2
Dealer onderhouden	Ja
Laatste beurt gehad bij km-stand	195263 km
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Voorzijde
Omschrijving:
Steenslag
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Deel:
Dak
Omschrijving:
Deuk
Gegeven oplossing:
Restylen




Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Portier rechtsachter
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen



Deel:
Wieldop rechtsvoor
Omschrijving:
Beschadigd
Gegeven oplossing:
Vervangen




Deel:
Spiegelkap rechts
Omschrijving:
Geschaafd
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Scheurtje en krassen en los
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Wieldop linksvoor
Omschrijving:
Beschadigd
Gegeven oplossing:
Vervangen




Deel:
Sponningen
Omschrijving:
Beschadigd
Gegeven oplossing:
Herstellen



Extra foto's


VIN Typeplaat


VIN Ingeslagen


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.

Battery Health Check

Geen documenten gevonden.

Foto's (3)



1. voor



2. achter



3. interieur