trustoo

Rapport d'inspection

GW195RG

Inspection réalisée le 20/10/2026

Télécharger au format PDF

Résumé **Détails**

Détails du véhicule

Identification

Immatriculation (A)
GW195RG

Caractéristiques


Double de clé défaut



Manquant Remplacer


350,00 €

Photo clés



Kilométrage
27393

Photo kilométrage moteur tournant



Niveau de carburant
75%

Documents

Contrôle technique

Véhicule plus de 4 ans NON

Autres documents

trustoo

Rapport d'inspection

Extérieur

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Soubassements

Photo soubassement avant



Photo soubassement latéral droit



Photo soubassement arrière




Photo soubassement latéral gauche



Roues

Roues Global

Vis antivol	NON

Roues AVANT

trustoo

Rapport d'inspection

ROUES AVANT - Usure plaquettes

50% restant

Roue AVANT GAUCHE

Photo roue avant gauche




Photo mesure usure pneu avant gauche



Mesure usure pneu avant gauche ⩾4mm

Roue AVANT DROITE

Photo roue avant droite




Photo mesure usure pneu avant droit



Mesure usure pneu avant droit ⩾4mm

Roues ARRIERE

ROUES ARRIERE - Type de freinage Freins à disques

ROUES ARRIERE - Usure disques

25% restant

ROUES ARRIERE - Usure plaquettes

25% restant

Roue ARRIERE DROITE

Photo roue arrière droite




Photo mesure usure pneu arrière droit



Mesure usure pneu arrière droit ⩾4mm

Roue ARRIERE GAUCHE

Photo roue arrière gauche

Photo mesure usure pneu arrière gauche

Mesure usure pneu arrière gauche ⩾4mm

trustoo Rapport d'inspection




Roue de secours

Kit sécurité (gilet + triangle) Présent

Intérieur

Photos intérieur

Photo volant



Photo tableau d'instrument



Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo du siège AVG




Photo du coffre



Photo intérieur arrière





Photo du siège AVD



Coffre

Photo sous le plancher du coffre




Véhicule électrique ou hybride rechargeable NON

Equipements

Moteur

trustoo Rapport d'inspection



Niveau d'huile Bon

Niveau liquide de refroidissement Bon

Niveau liquide de frein Bon

Etat de la courroie d'accessoires Bon

Essai stationnement

Essai stationnement

Climatisation Équipé et fonctionnel

Lave glace fonctionnel Fonctionnel

Radar/caméra de recul Équipé et fonctionnel