Volkswagen

VIN: WVWZZZCDZNW500519



Description

N° d'immatriculation 2BDP986	**Date de 1ère immatriculation** 13/10/2021	**Odomètre** 113905 km
Couleur Deep Black Nacré	**Année modèle** 2020	**Capitonnage** -
Nombre de portes 5	**Nombre de sièges** 5	**Generation** -
Cylindrée 1968	**Type de boîte** Manuelle	**Motorisation** Thermique
Nombre de vitesses 6	**Roues Motrices** Avant (FWD)	**Puissance** 85 KW

Equipements véhicule

Caméra de recul	Allumage automatique des feux	Régulateur de vitesse
Rétroviseur rabattable électriquement	Système de navigation	Allumage automatique des essuie-glaces
Jantes alliage	Radar de proximité arrière	Radar de proximité avant

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	**Date de l'inspection**	**Date de validation de l'inspection**
PARC HÖDLMAYR TONGEREN	21/10/2026	22/10/2026

Contrôles


Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Pavillon / - [1]	Dépôt chimique	Lustrage

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

002	Entrée de porte / Avant Gauche	Rayure	Peinture




003	Aile / Arrière Gauche	Rayure	Acceptable




004	Hayon / Porte de coffre / - ^{2}	Enfoncement	Acceptable




005	Pare-chocs / Arrière Peint : Oui	Rayure	Acceptable






006	Lunette AR / Arrière Vitre surteintée : Oui	Rayure	Echange









007	Entrée de porte / Avant Droit	Rayure	Acceptable

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



008	Capot / -	Dépôt chimique	Lustrage

[1] Onder voorbehoud resultaat

[2] + krasje

Éléments amovibles

- [x] Clé plip
- [x] Trousse à pharmacie
- [x] Cric
- [x] Roue de secours
- [x] Porte documents
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Certificat de Conformité
- [x] Crochet de remorquage
- [x] Triangle
- [x] Manuel d'utilisation
- [x] Certificat Immatriculation
- [x] Gilet de sécurité

Pneus principaux


Avant Gauche	NEXEN	205/55/16 Été	4 mm
Avant Droit	NEXEN	205/55/16 Été	4 mm
Arrière Gauche	NEXEN	205/55/16 Été	5 mm
Arrière Droit	NEXEN	205/55/16 Été	5 mm

Commentaires

Exterieur heeft veel krasjes van carwash

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit




Odomètre



Navigation


Spare Tyre




Vin


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Autre



Autre



Autre



Autre



Pavillon / - / Dépôt chimique



Pavillon / - / Dépôt chimique



Entrée de porte / Avant Gauche / Rayure



Entrée de porte / Avant Gauche / Rayure



Aile / Arrière Gauche / Rayure



Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement



Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Lunette AR / Arrière / Rayure



Lunette AR / Arrière / Rayure



Lunette AR / Arrière / Rayure




Lunette AR / Arrière / Rayure




Lunette AR / Arrière / Rayure



Entrée de porte / Avant Droit / Rayure



Capot / - / Dépôt chimique



Capot / - / Dépôt chimique

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.