allane mobility group
22346/24802

Standplatz ONLINE-VERKAUF

07.10.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**KIA e-Niro Vision Schrägheckklimousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik**		
Amtliches Kennzeichen:	MR -M 7882E	Fahrgestell-Nummer:	KNACR811FP5007662
Vertrags-Nummer:	20529173	Erstzulassung:	27.09.2022
Internes KZ:	15367322	Kilometer-Stand:	61937
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

KIA e-Niro Vision Schrägheckklimousine 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW ElektrischAutomatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**0,00**
Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):	
Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**0,00**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**0,00**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	0,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA e-Niro Vision Schrägheclimousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	167	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,800
Leergewicht (kg):	1757	zul. Gewicht (kg):	2200

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **20529173**
Amtliches Kennzeichen: MR -M 7882E

Übersicht erstellt am: 07.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA e-Niro Vision Schrägheclimousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **20529173**
Amtliches Kennzeichen: MR -M 7882E

Übersicht erstellt am: 07.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA e-Niro Vision Schrägheclimousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	*Km-Stand*	*Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer





Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000948627-DE926**	**Amtl. Kennzeichen :**	**MR-M7882E**
Referenznummer:	**31264880**		

Fahrzeugdaten

Kia Niro (SG2)(2022->) e-Niro Vision

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**KNACR811FP5007662**	Laufleistung abgelesen:	**61937 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**27.09.2022 / 2022**	Besichtigungsdatum/-ort:	**02.10.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
Kraftstoff:	**Elektro**	Getriebe Art:	**Sonstiges**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**0 ccm / 50 kW (68 PS)**
Antriebsart:	**Frontantrieb**	Lackfarbe:	**Schwarz**
Lackart:	**Metallic**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**11.2027 / 11.2027**
Polster Art:	**Leder**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Grau**	Serviceheft gepflegt:	**Teilweise**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**30781 / 21.11.2024**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Anderer**	**215/55/R17/98V 2.5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Anderer**	**215/55/R17/98V 3.5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Anderer**	**215/55/R17/98V 4 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Anderer**	**215/55/R17/98V 4 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Ohne Felge**
1. Achse - links / Zust.	**Continental**	**215/55/R17/94V 6 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**215/55/R17/94V 6 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Continental**	**215/55/R17/94V 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**215/55/R17/94V 6 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem KIA (10,25")
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor 150 kW (kontinuierlich 50 kW)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)

- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Fußmatten
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW (3-Phasen)
- Lenkrad mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2720 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Klarweiß
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- HV-Batterie 64 kWh
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kombiinstrument digital mit Panorama-Display
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Luftausströmer im Fond mitte
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Nebelschlussleuchte LED
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturset
- Rückfahrkamera
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Tagfahrlicht LED
- Vehicle-to-Device-Stecker (V2D)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Komfort-Paket
  Sitz vorn links elektr. verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Induktionsladeschale für Smartphone
- Metallic-Lackierung
- Style-Paket
  Bi-LED-Scheinwerfer, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Nicht durchgeführt** Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	**Nicht möglich** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Keine feststellbar** Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sonnendach/ Verdeck:**	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Motorlauf:**	Nicht möglich	/

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors konnte nicht durchgeführt werden

Hinweis:	*Wartung bald fälig.

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren
2.	Dach	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren
3.	Felge Vorne - Links	Beschädigt	Erneuern

Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
4.	Hutablage	Befestigung Schadhaft	Erneuern

Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
5.	Luftdruck - Hinten Rechts	Fehlermeldung	Fehler-diagnose Durchführen
6.	Sommerreifensatz	Nicht In Ordnung	Aus-/ Einbauen
7.	Wartung	Fällig	Ohne Reparatur

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation


Vorne links


Vorne rechts


Hinten rechts


Hinten links


Kofferraum


Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges


Motorraum


Felgen


Bereifung


Bereifung


Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung




Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren




1. Stoßfänger Hinten
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



1. Stoßfänger Hinten
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



2. Dach
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren




2. Dach
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Dach
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Dach
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Dach
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Dach
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



3. Felge Vorne - Links
Beschädigt - Erneuern



3. Felge Vorne - Links
Beschädigt - Erneuern



3. Felge Vorne - Links
Beschädigt - Erneuern



3. Felge Vorne - Links
Beschädigt - Erneuern



4. Hutablage
Befestigung Schadhaft - Erneuern



4. Hutablage
Befestigung Schadhaft - Erneuern



4. Hutablage
Befestigung Schadhaft - Erneuern



5. Luftdruck - Hinten Rechts
Fehlermeldung - Fehler-diagnose Durchführen