Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (HK571734) ausgegeben. Landratsamt München

046CC0182330
www.PS-Team.de

ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

für vollständige Fahrzeuge

	Der Unterzeichner	Martijn ten Brink Director
	bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug	
0.1.	Fabrikmarke (Hersteller Firmenname)	Mazda
0.2.	Typ	BPE
	Variante	6HP
	Version	AGW0AA
0.2.1.	Handelsbezeichnung	MAZDA3
0.2.2.1.	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typengenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeuges	
	Tatsächliche Masse des Fahrzeuges (kg)	---
	Finale technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand (kg)	---
	Querschnittsfläche finales Fahrzeug (cm^2)	---
	Rollwiderstand (kg/t)	---
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill(cm^2)	---
0.2.3.	Kennungen	
0.2.3.1.	Interpolationsfamilie	IP-13_2024_506-JM4
0.2.3.2.	ATCT-Familie	AT-13_DM48-JM4
0.2.3.3.	PEMS-Familie	13-MAZ-0031-00
0.2.3.4.	Fahrwiderstandsfamilie	RL-13_BPE56-JM4
0.2.3.5.	Fahrwiderstandsmatrix-Familie	---
0.2.3.6.	Familie mit periodischer Regenerierung	---
0.2.3.7.	Verdunstungsprüffamilie	EV-13_DM48-JM4
0.4.	Fahrzeugklasse	M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers	Mazda Motor Logistics Europe N.V. 2830 Willebroek Belgien
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der	auf der B-Säule
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Ident.-Nr.	Im Fussraum vorne rechts

0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers	--- --- --- --- ---
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	**JM4BP6HM601512566**
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs	19 Dezember 2024
	in jeder Hinsicht übereinstimmt mit dem in der erteilten Genehmigung	e13*2007/46*2249*22
	am	15 November 2024

beschriebenen Typ und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten

mit Rechtsverkehr

Geschwindigkeitsmesser mit metrischen Einheiten für den Tachometer und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler.

Willebroek	19 Dezember 2024	
Ort	Datum	Unterschrift

Für dieses Fahrzeug wurde von Mazda Motors (Deutschland) GmbH eine Zulassungsbescheinigung Teil II mit der Nummer **HK 571 734** erstellt.

1.	Anzahl der Achsen und Räder	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lagen, gegenseitige Verbindung)	1 / Achse1 / nein
3.1.	Fahrzeug ist	nicht automatisiert
4.	Radstand (mm)	2725
4.1.	Achsabstände: 1-2 / 2-3 / 3-4 (mm)	---
5.	Länge (mm)	4460
6.	Breite (mm)	1795
7.	Höhe (mm)	1435
13.	Masse in fahrbereitem Zustand (kg)	1470
13.2.	Tatsächl. Masse des Fahrzeugs (kg)	1495
16.	Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand (kg)	1937
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1, 2, 3 (kg)	1064 / 941
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg)	3237
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers (kg)	---
18.3.	Zentralachsanhängers (kg)	1300
18.4.	ungebremsten Anhängers (kg)	600
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt (kg)	80
20.	Hersteller der Antriebsmaschine	MAZDA
21.	Baumusterbez. gemäß Kennz. am Motor	PY
22.	Arbeitsverfahren	4-Takt / Fremdzündverfahren
23.	Reiner Elektroantrieb	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs	NOVC-HEV
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder	4-in Reihe
25.	Hubraum (cm^3)	2488

Wichtig

Bitte dieses Dokument sicher aufbewahren. Dieses Dokument kann aus zulassungstechnischen Gründen in anderen EG Mitgliedstaaten verlangt werden.

26.	Kraftstoff	Benzin
26.1.	Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmotor/Zweistoffmotor	Einstoffbetrieb
26.2.	nur Zweistoffmotoren	---
27.	Höchstleistung	
27.1.	Höchste Nutzleistung (kW) bei (min^{-1})	103 / 5000
27.3.	Höchste Nenn Elektromotor (kW)	4.8
27.4.	Höchste 30-Min. Elektromotor (kW)	---
28.	Getriebe (Typ)	Automatik
28.1.	Übersetzungsverhältnisse	
	1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8.	
	3.552 / 2.022 / 1.347 / 1.000 / 0.745 / 0.599 / --- / ---	
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes	4.095
28.1.2.	Übersetzungen des Achsgetriebes	
	1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8.	
	--- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / ---	
29.	Höchstgeschwindigkeit (km/h)	199
30.	Spurweite 1, 2, 3 (mm)	1570 / 1580
35.	Angebrachte Reifen/Felgenkombination	215/45R18 89W, 18x7J ET 45
	Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten	C
	Reifenklasse zur CO_2 Bestimmung	C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	---
38.	Code des Aufbaus	AB
40.	Farbe des Fahrzeugs	schwarz
41.	Anzahl und Anordnung der Türen	4; 2 vorne, 2 hinten
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)	5; 2 vorne, 3 hinten
42.1.	Sitz(e), die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze	---
46.	Geräuschpegel	
	Standger. (dB(A)) bei Motordr. (min^{-1})	81 / 3750
	Fahrgeräusch (dB(A))	63
47.	Abgasnorm: Euro	6EA
47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}	
47.1.1.	Prüfmasse, kg	1582
47.1.2.	Querschnittsfläche (m^2)	---
47.1.2.1.	Projizierte Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (cm^2)	---

47.1.3.	Fahrwiderstandskoeffizienten	
47.1.3.0.	f0, N	119.8
47.1.3.1.	f1, N/(km/h)	0.217
47.1.3.2.	f2, N/(km/h)^2	0.03245
47.2.	Fahrzyklus	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse	3b
47.2.2.	Reduzierungsfaktor (f_{dsc})	---
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit	Nein

48. Abgasemissionen Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007/EC - 2023/443/EU(EA)

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (Euro VI)

CO (mg/km)	95.9	NOx (mg/km)	11.9
THC (mg/km)	18.1	THC + NOx (mg/km)	---
NMHC (mg/km)	13.0		
Partikelmasse (mg/km)		0.10	
Partikelzahl (Anz./km)		0.32E+11	

48.1. Rauch, korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten (m^{-1}): ---

48.2. Deklarierte maximale RDE-Werte

Kompletter RDE Modus

NOx (mg/km)	60	Partikelzahl (Anz./km)	6.0E+11

Innerorts RDE Modus

NOx (mg/km)	60	Partikelzahl (Anz./km)	6.0E+11

49. CO_2 Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100 km)	Stromverbrauch (EC_{AC})(Wh/km)
Niedrig	191	8.4	---
Mittel	135	6.0	---
Hoch	120	5.3	---
Höchstwert	146	6.4	---
Kombiniert	141	6.3	---

2. Elektr. Reichweite reiner Elektrofahrzeuge

Elektrische Reichweite (km)	---
Elektrische Reichweite innerorts (km)	---

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2 Emissionen

3.2.2. Einsparungen WLTP (g/km): 0.62

49. 4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Ladungs- erhaltung

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100 km)	Stromverbrauch (EC_{AC})(Wh/km)
Niedrig	---	---	---
Mittel	---	---	---
Hoch	---	---	---
Höchstwert	---	---	---
City	---	---	---
Kombiniert	---	---	---

Entladung

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100 km)
Kombiniert	---	---

Gewichtet kombinierter wert	CO_2 Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100 km)	Stromverbrauch (EC_{AC})(Wh/km)
	---	---	---

5. Elektr. Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (km)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	---
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER city)	---
Vollelektrische Reichweite (AER)	---
Vollelektrische Reichweite (AER city)	---

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858: ---

52. Anmerkungen

null

Änderungen der serienmäßig verbauten Reifengröße erfordert ggf. weitere Anpassungen am Fahrzeug. Bitte kontaktieren Sie einen Fachbetrieb. Wir empfehlen einen Mazda Service Partner

54.	Fahrzeug ausgestattet mit	
	TPMS/ELKS/AEBS/ESS/AIF/ISA/DDAW/EDR/eCall	
55.	Nach UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug	yes
56.	Nach UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug	yes

2




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Fahrzeug mit Hagelschaden - Dach mit Eindellungen




Bild 14 : Fahrzeug mit Hagelschaden - Motorhaube mit Eindellungen




Bild 15 : Fahrzeug mit Hagelschaden - Dachrahmen links mit Eindellungen



Bild 16 : Fahrzeug mit Hagelschaden - Dachrahmen rechts mit Eindellungen




Bild 17 : Fahrzeug mit Hagelschaden - Heckklappe mit Eindellungen




Bild 18 : Fahrzeug mit Hagelschaden - Seitenwand hinten rechts mit Eindellung




Bild 19 : Frontspoiler aufgeschürft, erneuern



Bild 20 : Frontspoiler aufgeschürft, erneuern



Bild 21 : Frontstoßfänger linksseitig mit Aufschürfung und Delle



Bild 22 : Frontstoßfänger linksseitig mit Aufschürfung und Delle




Bild 23 : Frontstoßfänger linksseitig mit Aufschürfung und Delle



Bild 24 : Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 25 : Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 26 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 27 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 28 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 29 : Tür hinten rechts Einstieg, mehrfach eingedellt, drücken




Bild 30 : Tür hinten rechts Einstieg, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 31 : Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 32 : Felge hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 33 : Felge vorne rechts Lackierung, verschrammt, smart repair




Bild 34 : Heckdeckel Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 35 : Heckdeckel Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6368948
Hersteller	Mazda
Model	3
Variante	Homura 2.5 E-SkyActiv-G MHEV
Listenpreis	27.554,62
VIN	JM4BP6HM601512566
Erstzulassungsdatum	1.3.2025
Kennzeichen	M Q3737

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6368948 01.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026106215	17.04.2026	| Dach	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0492 / 0100038146 / 2026 / B091918000015 vom 09.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	08.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 65 µm bis 151 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- *Seitenwand und Tür hinten rechts*
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	31.03.2025	Letzte Zulassung	31.03.2825
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MAZDA
Typ / Verkaufsbez.	3 e-SKYACTIV-G 140 M HYBRID Aut. HOMURA	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	JM4BP6HM601512566	HSN / TSN	5003 / AAN
Schlüssel-Nr.	10371223	Km-Stand abgelesen	17589
Nächste HU §29 StVZO	03 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	/ Reihenmotor	Leistung (kW)	103
Hubraum (ccm)	2488	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Antriebsart	Frontantrieb	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Jet Black / Mica / Wasserbasis / 2-Schicht		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 45 R 18 89 W	Toyo / Proxes R 51 A FSL	S /O	6 mm
	rechts	215 / 45 R 18 89 W	Toyo / Proxes R 51 A FSL	S /O	6 mm
2	links	215 / 45 R 18 89 W	Toyo / Proxes R 51 A FSL	S /O	7 mm
	rechts	215 / 45 R 18 89 W	Toyo / Proxes R 51 A FSL	S /O	7 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 05 / 2030			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: A-/B-Säulen-Verkleidung mit Hochglanzfinish, Abstands- und Geschwindigkeitsalarm (DSA), Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stauassistenzfunktion (MRCC), Advanced Head-up Display, Airbag: Frontairbags für Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Knie-Airbag für Fahrer, Airbag: Kopf-Schulter-Airbags für alle Sitzreihen, Airbag: Seitenairbags vorn, Alarmanlage, Anti-Blockier-System, Auspuffanlage, zweiflutig, Außenspiegel in Schwarz, Berganfahrassistent (HLA), Bremsleuchte dritte, Chrom-Zierleiste an den Seitenfenstern, Dachheckspoiler, schwarz lackiert, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) mit Traktionskontrollsystem (TCS), E-Call Notrufsystem, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorne, Enteiserfunktion für Scheibenwischer, Fahrdynamikregelung: G-Vectoring Control Plus (GVC), Farbdisplay mit Multi Commander, Felgen: 18-Zoll-Leichtmetallfelgen in Schwarz, Fensterheber elektrisch, vorne und hinten, Fernlichtassitent (HBC), Frontgrill in schwarz glänzend, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 6-Stufen-Automatikgetriebe SKYACTIV-Drive, Handschuhfach, beleuchtet, Heckscheibe und Seitenscheiben hinten abgedunkelt, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenrückspiegel, automatisch abblendend, Isofix Kindersitzhaltung an den äußeren Sitzen, hinten, Klimatisierungsautomatik, Komfortblinkfunktion, Kopfstützen (5), LED Frontscheinwerfer mit autom. Leuchtweitenregulierung, LED-Innenraum- und Kofferraumbeleuchtung, LED-Rückleuchten, Lederlenkrad, Lederschaltknauf, Lenkradbedienung für Audio und Bluetooth, Lenkradheizung, Lenksäule höhen- und längeneinstellbar, Lichtsensor, Login, M-Hybrid System, Mittelarmlehne vorn, Motor Start/Stopp Knopf, MyMazda-App, Müdigkeitserkennung (DAA), Navigation: Mazda SD-Navigationssystem, Notbremsassistent SBS, Parkbremse, elektronisch mit Auto-Hold Funktion, Polster: Stoff, Radio: Mazda Audio-System, Radiozubehör: USB-C Anschluss, Regensensor, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Reifenreparaturset, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 geteilt klappbar, Scheibenantenne, Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Schließsystem: Auto Door Lock, Schwarze Designakzente am vorderen und hinteren Stoßfänger, Sekundärkollisionsvermeidung (SCR), Servolenkung, elektrisch, Sicherheitsgurte: 3-Punkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhen- und neigungsverstellbar, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sonnenblende mit verdecktem Spiegel und Tickethalter, Sport- oder Normal-Modus, Spurhalteassistent - aktiv mit Lenksunterstützung (LAS), Spurwechselassistent Plus mit Ausparkhilfe (BSM mit RCTA), Steckdose: 12-Volt, Tagfahrlicht, Halogen, Telefonzubehör: Alexa Sprachassistent, Telefonzubehör: Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung, Telefonzubehör: Qi Induktives Laden (für kompatible Smartphones), Verkehrszeichenerkennung (TSR), Wegfahrsperre, elektronisch, Wireless Apple CarPlay und Android Auto, i-ACTIV Display, i-stop: Motor Stopp/Start System

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 20.04.2026 bei Kilometerstand 14.179

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Fahrzeug mit Hagelschaden, drücken
2. Frontstoßfänger linksseitig mit Aufschürfung und Delle, smart repair (Bild 21, 22, 23)
3. Frontspoiler aufgeschürft, erneuern
4. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 26, 27, 28)
5. Felge vorne rechts Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 33)
6. Felge hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 32)
7. Tür hinten rechts Einstieg, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 29, 30)
8. Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 24, 25)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckdeckel Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 34, 35)
Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 31)