Vehicle info

Make	MINI	Gearbox	Automatic
Model	MINI 32,6kWh Aut. (F56)	Fuel type	Electric
Mileage	87,072	kW	135
VIN	WMW11DJ0302S30656	cc	0
First registration date	2/23/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next MOT test is due on, date:	2/1/2027

Maintenance date	Mileage
6/3/2026	81,342 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining leather

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
3 | Alloy rim RL	Scratch(es)	No repair
4 | Wing RL	Scratch(es)	No repair
5 | Fog lamp R	Not functioning (well)	Repair
6 | Bonnet	Dent(s) and scratch(es)	Repair and paint (complete)
8 | Wing RR	Scratch(es)	Touch up
9 | Alloy rim FR	Scratch(es)	Repair
10 | Tailgate / Boot	Dent(s) and scratch(es)	Repair and paint (complete)
13 | Roof	Paint measurement	Paint
14 | Sunroof (electric)	Chemical polution	Cleaning

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
1 | Backrest cover FL	Worn	No repair
2 | Door FL	Paint measurement	No repair
7 | Alloy rim RR	Scratch(es)	No repair
11 | First-aid kit	Missing	No repair
12 | Boot lid covering R	Scratch(es)	No repair

Damages


Exterior





3 | Alloy rim RL

Damage type	**Scratch(es)**
Repair mode	**No repair**
Cause	**Use/wear**

4 | Wing RL




Damage type	**Scratch(es)**
Repair mode	**No repair**
Cause	**Use/wear**



5 | Fog lamp R

Damage type	**Not functioning (well)**
Repair mode	**Repair**
Cause	**Use/wear**


Comments: Werkstatt Diagnose erforderlich, Folgekosten möglich








6 | Bonnet

Damage type	**Dent(s) and scratch(es)**
Repair mode	**Repair and paint (complete)**
Cause	**Use/wear**

Comments: min 1M Vordrücken, Kratzer und Steinschläge





8 | Wing RR

Damage type	**Scratch(es)**
Repair mode	**Touch up**
Cause	**Use/wear**


Comments: Polier Versuch, Folgekosten möglich +1M (Gebrauchsspur)




9 | Alloy rim FR

Damage type	**Scratch(es)**
Repair mode	**Repair**
Cause	**Use/wear**







10 | Tailgate / Boot

Damage type	**Dent(s) and scratch(es)**
Repair mode	**Repair and paint (complete)**
Cause	**Use/wear**



Comments: min 3S Vordrücken




















13 | Roof

Damage type	**Paint measurement**
Repair mode	**Paint**
Cause	**Use/wear**

Comments: Verformt, sehr Wellig, Spachtelauftrag und Schleifspuren stark sichtbar. Folgekosten möglich






14 | Sunroof (electric)

Damage type	Chemical polution
Repair mode	Cleaning
Cause	Use/wear

Comments: Klarlack, Folgekosten möglich

Acceptable Damages



1 | Backrest cover FL

Damage type	Worn
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



2 | Door FL

Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear





7 | Alloy rim RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



11 | First-aid kit

Damage type	Missing
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear





12 | Boot lid covering R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields

Repainting present	Yes	Number of charging cables (normal)	1
Number of charging cables (rapid charge)	0	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	3	Number of seats	4
Interior colour	Black	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	No		

Tires


Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	205/45 R 17 88 Y	Pirelli	3.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	205/45 R 17 88 Y	Pirelli	4.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	205/45 R 17 88 Y	Pirelli	3.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	205/45 R 17 88 Y	Pirelli	4.0 mm

Commercial photos


















Batterie-Zertifikat
Diagnosedatum: 29/10/2026
95%
Gesundheitszustand (SOH)*
Mini Cooper SE
VIN : WMW1DJ0302S30656
Kilometerstand : 87.071 km























BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WMW11DJ030CS30656
1- 985 kg
2- 875 kg





EQUIPMENT BY MANUFACTURER

16" Leichtmetallräder Revolite Spoke	17" Leichtmetallräder Roulette Spoke 2-tone	2-Zonen-Klimaautomatik
3-Speichen	3. Bremsleuchte	4 Sitzplätze
4 Verzurrösen	Abgedunkelte Verglasung	Ablage in der Mittelkonsole,
Ablagefach vor den Getränkehaltern	Ablagemöglichkeiten	Ablagenpaket
AC-Laden Professional	AGM-Batterie 50 Ah	Airbags
Akustischer Fussgängerschutz	Akustischer Fußgängerschutz	Alarmanlage
Ambientes Innenlicht	Ambientes Licht	Antiblockiersystem
Armauflage vorne	Armlehne vorne	außen an der Unterkante aller Scheiben in Edelstahl umlaufend
Aussenspiegel Anklappfunktion	Außenspiegel und Frontscheibenwaschdüsen beheizt	Außenspiegelkappen in Wagenfarbe
Außenspiegelpaket	Battery Certificate	Beifahrersitz-Höhenverstellung
Blinkleuchten weiss	Bordcomputer	Bordliteratur deutsch
Bremsanlage	Chromumfänge Exterieur	Chromumfänge Interieur
Connected Drive Services	Connected Navigation	Crash-Sensor
DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)	Dach in Wagenfarbe
Dach und Spiegelkappen schwarz	Dach und Spiegelkappen silber	Dachhimmel
Dachhimmel anthrazit	DC-Schnellladen	Doppeltonfanfare
Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen,	Driving Assistant	Dynamische Bremsleuchten
Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamische Traktions Control (DTC)	eDrive Dienste	Einstiegsleisten
elektrisch unterstützt	elektromechanische Lenkung mit geschwindigkeitsabhängiger	Elektromotor
elektronische Reifenfülldrucküberwachung für jeden Reifen	Elektronische Wegfahrsperre	Enigmatic Black metallic
Entfall Car-Sharing-Modul	Entfall Modellschriftzug	EU-spezifische Zusatzumfänge
Fahrdynamische Regelsysteme	Fahrerassistenzpaket	Fensterheber elektrisch
fixieren im geöffneten Zustand	Flexible CarSharing Preparation	Fußmatten in Velours
Fussmatten Velours	Garantie 2 Jahre	Gasdruckdämpfer unterstützen beim Öffnen
Gepäckraum	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Gesetzlicher Notruf	Getränkehalter	Heckklappe
Heckklappengriff in Schwarz Hochglanz	Heckscheibenheizung	Heckspoiler
Hochvoltbatterie	Höhenverstellung Beifahrersitz	Hutze in der Motorhaube integriert
im Gepäckraum	in Dachfarbe lackiert	in LED-Technik am Heckscheibenrand oben
in Scheinwerfern und Sidescuttles	in Tiefe und Höhe stufenlos	in Wagenfarbe
inkl. Keyless-Go	Innenbeleuchtung,	Innenspiegel automatisch abblendend
Intelligenter Notruf	Interieuroberfläche Piano Black	Isofix-System
Kältemittel R1234yf	Kilometertacho	Kindersitzbefestigung ISOFIX Beifahrersitz,
Kindersitzbefestigung ISOFIX,	Klimaautomatik	Komforteinstieg
Komfortpaket Plus	Komfortzugang	Kopfstützen für alle Sitzplätze
Kühlergrill	Ladeklappe	Lautsprecher
LED-Scheinwerfer	Lederausstattung	Lenkrad Leder Nappa
Lenkradheizung	Lenksäulenverstellung	Lenkung
Lichtpaket	Markenlogo MINI	mechanisch
MINI Connected	MINI Driving Modes	MINI Interior Interieuroberflächen Aluminium

MINI LM Rad Roulette Spoke 2-tone	MINI Navigationssystem	MINI YOURS Interieuroberfläche Alu
MINI Yours Trim	modellabhängig beschriftet in Metalloptik	Modellschriftzug
Modellschriftzug Entfall	Motorisierungsbezeichnung auf rechter Seite Heckklappe in Chrom	Multifunktion für Lenkrad
Multifunktionales Instrumentendisplay	Nappa Lederlenkrad	Nebelschlussleuchte
Otto-Partikelfilter (OPF)	Panorama-Glasdach	Panoramadach elektrisch
Park Distance Control (PDC) hinten	Park Distance Control hinten (PDC)	Performance Control
Personal Profile	Piano black exterieur	Radio MINI Visual Boost
Radschraubensicherung	Real Time Traffic Information	Real-Time Traffic Information
Regensensor	Reifendruck-Kontrolle	Reifendruckanzeige
Reifenpannenanzeige	Reifenpannenset	Reifenreparatur-Set
Rekuperations-Toggle	Remote Services	Rückfahrkamera
Rücksitzlehne	Scheibenwischer für Heckscheibe	Schließsystem mit Zentralverriegelung,
Schnellladen Gleichstrom	Schweller / Stoßfängerkante / Radhausabdeckung "Black Band"	Serienfahrwerk
Side Scuttles mit integriertem Fahrtrichtungsanzeiger schwarz mit Chrom und S-Badge	Sitzheizung Fahrer/Beifahrer	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Sitzverstellung	Smartphone-Integration	Sonnenschutzverglasung
Sport- Lederlenkrad	Sportsitz	Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
Sprachversion deutsch	Standard-Ladekabel	Start-/Stop-Knopf
Steckdose (12 V) in Mittelkonsole	Teleservices	umklappbar und 60:40 teilbar
vorn	vorn und hinten	Wärme-/Sonnenschutzverglasung
Wärmepumpe	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Warndreieck und Verbandstasche
Weiße Blinkleuchten	Werkzeugsatz	YOUNIQUE TRIM
Zierleisten	zwei vorn in der Mittelkonsole und einer hinten in der Mittelkonsole	

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN