Informe de tasación



TOYOTA COROLLA

140H ACTIVE PLUS TOURING SPORT

VIN	SB1ZB3AE10E040270
Primera matriculación	14/9/2023
Kilometraje del vehículo	101.202 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	10/11/2026 11:59:08	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	TOYOTA	Primera matriculación	14/9/2023
Modelo	COROLLA	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	SB1ZB3AE10E040270	Tipo de combustible	Hibrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS


Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	6,0 mm	Pirelli	215/55 R 16 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	6,0 mm	Pirelli	215/55 R 16 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	6,0 mm	Pirelli	215/55 R 16 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	6,0 mm	Pirelli	215/55 R 16 94 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO


Exterior



1 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



2 | Capó

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



5 | Puerta Delant Iz


Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





7 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar





9 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



10 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



11 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



12 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



13 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



14 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



15 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



16 | Llanta Alu Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Interior





8 | Kit reparación Neumático

Tipo de daño	**Falta**
Modo de reparación	**Reemplazar**

Fotos comerciales



