Volkswagen ID.4 '21 BEV

Voertuiginformatie

Merk:**Volkswagen**
Kenteken:**N482HP**
Versnellingsbak:**Automaat**
Kleur carrosserie:
Model:**ID.4 '21 BEV**
Chassisnummer:**WVGZZZE2ZNP007863**
Type brandstof:**Electrisch**
Vermogen:**150 kW**
Versie:**ID.4 77kWh Business**
1ste tenaamstelling**25-10-2021**
Kilometerstand:**162117 km**
Aantal deuren:

Samenvatting schade

Achterzijde	3
Dak & andere	1
Interieur	1
Links	3
Rechts	4
Voorzijde	3

Commerciële foto's







N-482-HP


ID.4
N-482-HP


ID.4
N-482-HP










11.5°C
D / B
PARK
N
R
162117 km
74 %
277 km


readme



WVGZZZE2ZNP007863






MICHELIN
235 / 50 R 19


MICHELIN














Opties volgens de inspecteur

Achteruitrijcamera**Ja**
Carkit**Ja**
Middenarmsteun**Ja**
Navigatiesysteem**Ja**
Radio multimedia**Ja**
Trekhaak**Ja**
Xenon / LED verlichting**Ja**

Schade


Bumper A bekleding
Kras(sen)
Vervangen
Achterzijde





Bumper V
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Voorzijde









Bumper V bekleding
Kras(sen)
Vervangen
Voorzijde






Dak
Deuk(en)
Uitdeuken zonder spuiten
Dak & andere






Deur A L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links






Deur A R
Deuk(en)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Deur V L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links





Deurframe A R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Rechts






Interieur
Vuil
Reinigen
Interieur







Kofferklep
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde






Kofferklep bekleding
Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde





Motorkap
Chemische schade
Polijsten
Voorzijde







Scherm A L
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links






Scherm A R
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Scherm V R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Banden

Locatie
Type
Velg
Afmetingen
Merk
Diepte
Voor Links
Zomer
255/50/19/103/T
Michelin
6,2 mm
Voor Rechts
Zomer
255/50/19/103/T
Michelin
5,8 mm
Achter Links
Zomer
255/50/19/103/T
Michelin
4,6 mm
Achter Rechts
Zomer
255/50/19/103/T
Michelin
4,8 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen**5**
Aantal laadkabels (snelladen)**1**
Certificaat van Overeenstemming**Nee**
CO2 Emissie**0**
Digitaal onderhoud**Ja**
GPS opslag**Ja**
GPS opslag**HD**
Hoedenplank/rolhoes**Ja**
Instructieboek**Ja**
Onderhoudsboekje**N.v.t.**
Terugzetten naar fabrieksinstellingen**Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen**
Totaal aantal sleutels**2**

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.