MG

HS 1.5T DCT COM 2WD

TELAIO: LSJA24U94RN056486



Descrizione

Targa	**Data immatricolazione** 07/03/2025	**Odometro** 53221 km
Colore -	**Anno** 2024	**Selleria** -
Numero porte -	**Numero posti** -	**Generation** -

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione -	**Chilometraggio ultima manutenzione** 0 km	**Data prossima revisione** -
Data prossima manutenzione -	**Chilometraggio prossima manutenzione** 0 km	**Livello carburante** -


Dettagli dichiarazione

Meccanica

Problema di avviamento del motore No	**Is not roadworthy** No

Danni & Operazioni


#	Elemento	Danno	Operazione
001	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione

002	Calotta retrovisore / Sinistro	Riga	Riparazione





003	Moquette / Anteriore Sinistro	Rotto	Sostituzione

004	Modanatura paraurti / Posteriore	Rotto	Sostituzione





005	Catadiottro / Posteriore Sinistro	Rotto	Sostituzione


006	Fanale posteriore (parafango) / Posteriore Destro	Rotto	Sostituzione




007	Porta / Posteriore Destro	Rientranza	Riparazione



008	Modanatura porta / Posteriore Destro	Riga	Riparazione




009	Calotta retrovisore / Destro	Riga	Riparazione





010	Modanatura parafango / Anteriore Destro	Riga	Sostituzione

011	Modanatura paraurti / Anteriore Destro	Riga	Riparazione




012	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	MAXXIS	215 / 60 / 17 / Estivo	5.1 mm
Anteriore Destro	MAXXIS	215 / 60 / 17 / Estivo	5 mm
Posteriore Sinistro	MAXXIS	215 / 60 / 17 / Estivo	5.9 mm
Posteriore Destro	MAXXIS	215 / 60 / 17 / Estivo	4.5 mm

Foto


Anteriore sinistro


Posteriore sinistro


Bagagliaio aperto



Posteriore destro


Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore


Vano passeggeri anteriore


Anteriore destro



Odometro



Navigation


Spare Tyre


Cable


Cable


Vin


Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro


Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro


Set pneumatici principale / Anteriore Destro


Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro


Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro


Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Paraurti / Anteriore / Riga


Paraurti / Anteriore / Riga


Calotta retrovisore / Sinistro / Riga


Calotta retrovisore / Sinistro / Riga


Moquette / Anteriore Sinistro / Rotto


Moquette / Anteriore Sinistro / Rotto



Modanatura paraurti / Posteriore / Rotto


Modanatura paraurti / Posteriore / Rotto



Catadiottro / Posteriore Sinistro / Rotto



Catadiottro / Posteriore Sinistro / Rotto


Fanale posteriore (parafango) / Posteriore Destro / Rotto



Fanale posteriore (parafango) / Posteriore Destro / Rotto


Porta / Posteriore Destro / Rientranza


Porta / Posteriore Destro / Rientranza


Porta / Posteriore Destro / Rientranza



Modanatura porta / Posteriore Destro / Riga


Modanatura porta / Posteriore Destro / Riga


Calotta retrovisore / Destro / Riga


Calotta retrovisore / Destro / Riga


Modanatura parafango / Anteriore Destro / Riga



Modanatura parafango / Anteriore Destro / Riga




Modanatura paraurti / Anteriore Destro / Riga



Modanatura paraurti / Anteriore Destro / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga