


BMW X3 xDrive 30i Mild-Hybrid M Sport



Bestandsnummer:	*RK37113*
Baujahr:	2024
Erstzulassung:	09.2024
Laufleistung laut Tacho:	2.941 km
Kraftstoff:	Benzin
Leistung:	180 kW / 245 PS
Hubraum:	1.998 ccm
Getriebe:	Automatik
HU bis:	09.2027
Kategorie:	SUV
Gesamtzahl der bekannten Halter:	2
Schlüssel:	2
Vorschaden / Unfall laut Vorbesitzer	Ja
Wurde der Schaden repariert?	Nein
Herkunftsland:	DE
Land der letzten Zulassung:	DE
Emissionsklasse:	EURO 6
COC Papiere:	Ja
Sitze:	5
Farbe:	Schwarz (Original)
Polster:	Leder (Original)
Anzahl der Türen:	5
CO2 Emission:	180g/km

Standort

-








































































DETAILANSICHT

HIGHLIGHTS / WEITERE BILDER



Allgemein



Allgemein



Allgemein



Allgemein





Allgemein




Allgemein



Allgemein



Allgemein



Allgemein




Allgemein



Allgemein







Allgemein



Allgemein




Allgemein



Motor




Allgemein




Allgemein



Allgemein



Allgemein





Allgemein



Allgemein



Allgemein




Allgemein



Allgemein




Allgemein



Allgemein







Allgemein

PROBEFAHRTBESCHREIBUNG

PROBEFAHRT WURDE DURCHGEFÜHRT: AUF ÖFFENTLICHER STRASSE < 80 KM/H (NIEDRIGERE GESCHWINDIGKEIT)

Tacho:

Kontrollleuchte(n) an

Motor:

Keine Auffälligkeiten

Getriebe:

Keine Auffälligkeiten

Lenkung:

Keine Auffälligkeiten

Fahrwerk:

Keine Auffälligkeiten

Bremsen:

Keine Auffälligkeiten

Geräuschverhalten:

Keine Auffälligkeiten

Klimaanlage:

Keine Auffälligkeiten

Navigation:

Keine Auffälligkeiten

Sitzheizung:

Keine Auffälligkeiten

FAHRZEUGZUSTAND

5 Bereiche mit Anzeichen eines vorherigen Unfalls

Reparaturstatus: Teilweise repariert

Repariert von: Unbekannt


Reparaturkosten soweit bekannt: Unbekannt

Reparaturdokument nicht verfügbar

6 beschädigte Bereiche

7 neu lackierte Paneele

Exterieur/Außenbereich




Interieur

Räder

Unterboden

Motor und Antriebssystem





Anzeichen eines Unfalls

- Andere 1
- Ein oder mehrere Paneele haben eine Lackdicke > 500µm 1

Schäden

Bedienfeld	Schaden	Schweregrad	Beschreibung	Menge	
Stoßstange vorne	nachlackiert	Höhe: ≥500µm	Unprofessionelle Nachlackierung	1	
Scheinwerfer rechts	Leck	-	-	1	
Motorhaube	nachlackiert	Höhe: ≥125µm & <250µm	Unprofessionelle Nachlackierung	1	
Kühler	Kratzer	Länge: ≥50mm & <100mm	Oberflächenkratzer	4	
Motorhaube	Kratzer	Länge: ≥50mm & <100mm	Oberflächenkratzer	4	
Stoßstange vorne	hohes Spaltmaß	-	Minimal nicht passende Teile, keine Schleifprobleme	1	
Scheinwerfer links	Leck	-	-	1	
Motorhaube	hohes Spaltmaß	-	Minimal nicht passende Teile, keine Schleifprobleme	1	
Stoßstange vorne	Kratzer	Länge: ≥20mm & <50mm	Tiefe Kratzer - bis auf die Grundierung	3	

Schadenszusammenfassung

Die Ergebnisse dieser Fahrzeugbewertung finden Sie in der Übersicht SCHADENSZUSAMMENFASSUNG und werden unten im Abschnitt SCHADENSBEREICHE visualisiert.

Beschädigung / Bauteil	Schweregrad
3 KÖRPERLÜCKEN Stoßstange vorne (1) Motorhaube (1) Stoßstange hinten (1)	Minimal nicht passende Teile, keine Schleifprobleme

3 DELLEN Kotflügel hinten links (1) Stoßstange hinten (2)	Breite: ≥50mm , Lackschaden
1 DELLE B-Säule links (1)	Breite: <5mm , Lackschaden
4 LECK Scheinwerfer links (1) Scheinwerfer rechts (1) Rücklicht hinten rechts (1) Licht hinten links (1)	
5 NACHLACKIERT Stoßstange vorne (1) Kotflügel vorne links (1) Kotflügel hinten links (1) Dach (1) Stoßstange hinten (1)	Höhe: ≥500µm , Unprofessionelle Nachlackierung
1 NACHLACKIERT Kotflügel hinten rechts (1)	Höhe: ≥125µm & <250µm , Professionelle Nachlackierung
1 NACHLACKIERT Motorhaube (1)	Höhe: ≥125µm & <250µm , Unprofessionelle Nachlackierung
2 KRATZER Hecklappe (2)	Länge: ≥50mm & <100mm , Tiefe Kratzer - bis auf die Grundierung
8 KRATZER Kühler (4) Motorhaube (4)	Länge: ≥50mm & <100mm , Oberflächenkratzer
4 KRATZER Seitenscheibe vorne rechts (4)	Länge: ≥50mm & <100mm , Tiefer Kratzer
8 KRATZER Felge vorne links (2) Felge hinten rechts (2) Felge vorne rechts (4)	Länge: ≥25mm , Tiefer Kratzer
8 KRATZER Stoßstange vorne (3) Türgriff hinten (3) Außenspiegelgehäuse rechts (2)	Länge: ≥20mm & <50mm , Tiefe Kratzer - bis auf die Grundierung
7 KRATZER Tür hinten links (3) Tür vorne rechts (2) Tür hinten rechts (2)	Länge: <20mm , Tiefe Kratzer - bis auf die Grundierung
2 POLSTERSCHÄDEN Seitenverkleidung rechts (1) Dachhimmel (1)	
2 VERSCHMUTZT Türinnenverkleidung vorne links (1) Bodenbelag (1)	
4 KRATZER Sitz hinten links (1) Dachhimmel (1) Laderaumabdeckung (1) Seitenverkleidung links (1)	Länge: ≥50mm & <100mm
2 VERSCHLISSEN Sitz Fahrer (1) Sitz Beifahrer (1)	

AUSSTATTUNG

Anhängerkupplung	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)


Sitzeinstellungen	Rücksitz(e) elektr. verstellbar Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
Schiebedach	Panoramadach (Glas)
Einparkhilfe	Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten Rückfahrkamera
Freisprechanlage	Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
Sportfahrwerk	Sport-Fahrwerk (M-Technic)
Sportsitze	Sportsitze vorn
Audiosystem	Audiosystem: Radio (BMW)
Navigationssystem	Integriert
Airbag	Airbag Beifahrerseite abschaltbar Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Kopf-Airbag-System hinten Kopf-Airbag-System vorn Seitenairbag hinten Seitenairbag vorn
Klimaanlage	Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
Fensterheber elektrisch	Fensterheber elektrisch
Elektronisches Stabilitäts-Programm	Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
Wegfahrsperre	Wegfahrsperre
Allradantrieb	Antriebsart: Allradantrieb Antriebsart: xDrive (Allrad)
Bordcomputer	Bordcomputer
Alarmanlage	Alarmanlage
ABS	Anti-Blockier-System (ABS)


ABS Anti-Blockier-System (ABS)

AUTO SERVICE DETAILS

Details zum Serviceheft:	Digitales Serviceheft
Servicetermin:	Keine
Letzter Service am:	11.09.2024
Letzter Service Kilometerstand:	11 km
Zahnriemen gewechselt am:	-
Kilometerstand bei Zahnriemenwechsel:	-

Fahrzeugservice Bilder 3 Bilder verfügbar





Schadensdokumentation 7 Bilder verfügbar





FAHRZEUGDATEN LAUT IDENTIFIKATIONSNUMMER (FIN)

- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Innenausstattung: Erweiterte Lederausstattung BMW Individual Leder Merino (Fiona-Rot / Schwarz)
- Ambiente-Beleuchtung
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten

- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Heckleuchten LED
- Speed-Limit-Anzeige

Copyright © 2026 AUTO1.com Datenschutz AGB Imprint