
Beschrijvingsformulier


Commissie

Land van aanbieder	België
Commissie bij aankoop	€ 0,00

Kenteken: 2DUP843 (chassisnr: VF3M4DGLUPS084385) — Aanbieder: Leasemaatschappij







PEUGEOT 3008 1.6 PLUG-IN HYBRID ALLURE PACK

Km-stand	87815 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	1838 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Zwart	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Hybride benzine	**Aantal deuren**	5	**Wielbasis**	268 cm
Schakeling	Automaat	**Aandrijving**		**Laadvermogen**	-
Datum eerste toelating	28-06-2023	**Aantal cilinders**	4	**APK t/m**	
		Vermogen	110 kW		
		CO2 uitstoot	34 g/km		

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- ✔ Hoofdsleutel
- ✔ Reservesleutel
- ✔ Instructieboekje
- ✔ Onderhoudsboekje (Boekje)
- ✔ Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Normale geur	: Ja		

Bijzonderheden exterieur

Gebruikerskrassen	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Maat
LV	5 mm	All weather	225/55 R18
RV	5 mm	All weather	225/55 R18
LA	5 mm	All weather	225/55 R18
RA	5 mm	All weather	225/55 R18

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	2
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Ja
Bijzonderheden conditie	Laatste onderhoud: 06/2026 KM: 76 158
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Dak
Omschrijving:
Deun midden rechts




Deel:
Velg linksvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd




Deel:
Bumper linksvoor
Omschrijving:
Krassen met verfschade en wielrand




Deel:
Rechtsvoor
Omschrijving:
Ongeval




Deel:
Vleugel rechtsachter
Omschrijving:
Deuk rechts tegen deur




Deel:
Velg rechtsachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigs





Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Diepe krassen en velgrand beschadigd




Deel:
Grille voor
Omschrijving:
Gebroken




Extra foto's


Linksachter


Rechtsvoor


Dorpel links


Dorpel rechts


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.

Battery Health Check

Geen documenten gevonden.