# Fiat

FIAT SCUDO (506) KASTEN (2022->) L3 BASIS MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW MULTIJET KAT KASTEN

VIN: VXFVBYHRMPZ069454




## Beschreibung

| | | |
|---|---|---|
| **Kennzeichen**<br>M-KC1791 | **Zulassungsdatum**<br>20/11/2023 | **Laufleistung**<br>120950 km |
| **Farbe**<br>- | **Jahr**<br>2021 | **Polster**<br>- |
| **Anzahl der Türen**<br>4 | **Anzahl der Sitze**<br>2 | **Generation**<br>- |
| **Karosserietyp**<br>Van | **Hubraum**<br>1499 | **Getriebe**<br>Schaltgetriebe |
| **Motortyp**<br>Verbrennung | **Kraftstoff**<br>Diesel | **Anzahl Gänge**<br>6 |
| **Antriebsstrang**<br>Vorderradantrieb (FWD) | **Max. Leistung**<br>75 KW | |

## Bewertungsdetails

**Bewertungsort**
AKB Buch


## Mängel

| # | Element | Defekt | Korrektur |
|---|---|---|---|
| 001 | Türeinstieg / Vorne Links | Delle | Reparieren |






| | | | |
|---|---|---|---|
| 002 | Warnleuchte Inspektion | Fehlt | Ausführen |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 003 | Warnleuchte Inspektion | Fehlt | Ausführen |


Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



| | | | |
|---|---|---|---|
| 004 | Füllflasche Nothilfekit / - | Fehlt | Ersetzen |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 005 | Kompressor Nothilfekit / - | Fehlt | Ersetzen |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 006 | Entklebung / - | Fehlt | Akzeptabel |









| | | | |
|---|---|---|---|
| 007 | Stoßfänger unterhalb / Vorne | Kratzer | Smart Repair |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 008 | Tür / Vorne Rechts | Delle | Ersetzen |






| | | | |
|---|---|---|---|
| 009 | Türzierleiste / Vorne Rechts | Kratzer | Ersetzen |




Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 010 | Türzierleiste / Vorne Links | Kratzer | Smart Repair |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 011 | Kotflügel / Vorne Links | Delle | Smart Repair |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 012 | Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links | Delle | Smart Repair |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 013 | Stoßfänger unterhalb / Hinten | Kratzer | Smart Repair |









| | | | |
|---|---|---|---|
| 014 | Seitenwand / Hinten Links<br>Material : Metall / Mit Fenster : Nein | Kratzer | Lackieren |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 015 | Dach / - | Delle | Smart Repair |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 016 | Tür / Vorne Links | Delle | Smart Repair |

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.





## Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

## Fehlteile/Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| ☑ Bordmappe | ☐ Ersatzrad | ☐ Füllflasche Nothilfekit |
| ☐ Hutablage | ☐ In-Car-Werkzeuge | ☐ Kompressor Nothilfe |
| ☐ Laderaumabdeckung | ☐ Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2) | ☐ Pannenset |
| ☐ Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3) | ☑ Serviceheft | ☐ Wagenheber |

## Hauptreifensatz

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vorne Links** | BARUM | 215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen | 6 mm |
| **Vorne Rechts** | BARUM | 215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen | 5 mm |
| **Hinten Links** | BARUM | 215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen | 5 mm |
| **Hinten Rechts** | BARUM | 215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen | 5 mm |

## Kommentar

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

DEKRA

## Bilder




Vorne Links



Kofferraum geöffnet




Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz




Vorderer Fahrgastraum




Laufleistung



Navigation





Vin




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




Türeinstieg / Vorne Links / Delle




Türeinstieg / Vorne Links / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Delle





Warnleuchte Inspektion / Fehlt




Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Füllflasche Nothilfekit / - / Fehlt



Kompressor Nothilfekit / - / Fehlt




Entklebung / - / Fehlt




Entklebung / - / Fehlt




Entklebung / - / Fehlt



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Tür / Vorne Rechts / Delle



Türzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Vorne Links / Kratzer



Türzierleiste / Vorne Links / Kratzer



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle




Stoßfänger unterhalb / Hinten / Kratzer




Stoßfänger unterhalb / Hinten / Kratzer




Stoßfänger unterhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Hinten / Kratzer



Seitenwand / Hinten Links / Kratzer




Seitenwand / Hinten Links / Kratzer


Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.