Inspection Report

Vehicle info

Make	MINI	Gearbox	Automatic
Model	MINI 32,6kWh Aut. (F56)	Fuel type	Electric
Mileage	28,182	kW	135
VIN	WMW11DJ0802T27481	cc	0
First registration date	9/27/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next maintenance date	9/1/2026

Maintenance date	Mileage
9/11/2024	13,235 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining fabrics

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
2 | Wing RL	Dent(s)	Paintless dent repair
3 | Brake fluid	Maintenance	Replace
4 | Bonnet	Dent(s)	Paintless dent repair
6 | Door FR	Dent(s)	Paintless dent repair

Interior

Part	Damage type	Repair mode
1 | Service	Maintenance	Execute


Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
5 | Outside rear-view mirror housing R	Scratch(es)	No repair
7 | Rear window	Scratch(es)	No repair

Damages

Exterior





2 | Wing RL


Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear

Comments: + auslegen



3 | Brake fluid

Damage type	Maintenance
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear








4 | Bonnet

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear





6 | Door FR

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear

Interior




1 | Service

Damage type	Maintenance
Repair mode	Execute
Cause	Use/wear

Acceptable Damages





5 | Outside rear-view mirror housing R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear





7 | Rear window

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: keine Reparatur kein Abzug

Checks and data fields

Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	1
Number of charging cables (rapid charge)	0	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	3	Number of seats	4
Interior colour	Black	Jack	No
Wheel lock adapter	Yes	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		


Tires


Mounted Tires


Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	195/55 R 16 87 V	Other	7.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	195/55 R 16 87 V	Other	7.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	195/55 R 16 87 V	Continental	5.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	195/55 R 16 87 V	Continental	5.0 mm


Commercial photos































Batterie-Zertifikat
Diagnosedatum: 03/11/2026
97%
Gesundheitszustand (SOH)*
Mini Cooper SE
VIN : WMW11DJ0802T27481
Kilometerstand : 28.182 km
www.get-moba.com
CARA
























Continental







Continental
















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0063
WMW11DJ0802T27481
1775 kg
1- 985 kg
2- 875 kg
DE-80788 München





EQUIPMENT BY MANUFACTURER

16" Leichtmetallräder Revolite Spoke	16" Leichtmetallräder Victory Spoke black	2-Zonen-Klimaautomatik
3-Speichen	3. Bremsleuchte	4 Sitzplätze
4 Verzurrösen	Abgedunkelte Verglasung	Ablage in der Mittelkonsole,
Ablagefach vor den Getränkehaltern	Ablagemöglichkeiten	Ablagenpaket
AC-Laden Professional	AGM-Batterie 50 Ah	Airbags
Akustischer Fussgängerschutz	Akustischer Fußgängerschutz	Ambientes Innenlicht
Ambientes Licht	Anti-Blockier-System (ABS)	außen an der Unterkante aller Scheiben in Edelstahl umlaufend
Aussensp.schwarz/Dach Wagenfarbe	Aussenspiegel Anklappfunktion	Außenspiegel und Frontscheibenwaschdüsen beheizt
Außenspiegelkappen in Wagenfarbe	Außenspiegelpaket	Ausstattungspaket Pepper (Cooper SE)
Battery Certificate	Beifahrersitz-Höhenverstellung	Blinkleuchten weiss
Bordcomputer	Bordliteratur deutsch	Bremsanlage
Chromumfänge Exterieur	Chromumfänge Interieur	Connected Drive Services
Crash-Sensor	DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)
Dach in Wagenfarbe	Dachhimmel	DC-Schnellladen
Doppeltonfanfare	Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen,	Driving Assistant
Dynamische Bremsleuchten	Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamische Traktions Control (DTC)	eDrive Dienste
Einstiegsleisten	elektrisch unterstützt	Elektrisches Fahren
elektromechanische Lenkung mit geschwindigkeitsabhängiger	Elektromotor	elektronische Reifenfülldrucküberwachung für jeden Reifen
Elektronische Wegfahrsperre	Entfall Car-Sharing-Modul	EU-spezifische Zusatzumfänge OENE Heckklappe öffnen nach Entriegeln
Fahrdynamische Regelsysteme	Fensterheber elektrisch	fixieren im geöffneten Zustand
Flexible CarSharing Preparation	Fußmatten in Velours	Fussmatten Velours
Garantie 2 Jahre	Gasdruckdämpfer unterstützen beim Öffnen	Gepäckraum
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Gesetzlicher Notruf	Getränkehalter
Heckklappe	Heckklappengriff in Schwarz Hochglanz	Heckscheibenheizung
Heckspoiler	Hochvoltbatterie	Höhenverstellung Beifahrersitz
Hutze in der Motorhaube integriert	im Gepäckraum	in Dachfarbe lackiert
in LED-Technik am Heckscheibenrand oben	in Scheinwerfern und Sidescuttles	in Tiefe und Höhe stufenlos
in Wagenfarbe	inkl. Keyless-Go	Innenbeleuchtung,
Innenspiegel automatisch abblendend	Interieur Oberfläche Piano Black	Interieuroberfläche Piano Black
Isofix-System	Kältemittel R1234yf	Kilometertacho
Kindersitzbefestigung ISOFIX Beifahrersitz,	Kindersitzbefestigung ISOFIX,	Klimaautomatik
Komforteinstieg	Kopfstützen für alle Sitzplätze	Kühlergrill
Ladeklappe	Lautsprecher	LED-Scheinwerfer
Lenksäulenverstellung	Lenkung	Lichtpaket
Markenlogo MINI	mechanisch	Metallic-Lackierung Moonwalk Grey
MINI Connected	MINI Driving Modes	MINI LM Rad Victory Spoke schwarz
MINI Navigationssystem	modellabhängig beschriftet in Metalloptik	Modellschriftzug
Moonwalk Grey	Motorisierungsbezeichnung auf rechter Seite Heckklappe in Chrom	Multifunktion für Lenkrad
Multifunktionales Instrumentendisplay	Nebelschlussleuchte	Pack Premium

Park Distance Control (PDC) hinten	Park Distance Control hinten (PDC)	Performance Control
Personal Profile	Polsterung Stoff Double Stripe Carbon Black	Radio MINI Visual Boost
Radschraubensicherung	Real Time Traffic Information	Real-Time Traffic Information
Regensensor	Reifendruck-Kontrolle	Reifendruckanzeige
Reifenpannenanzeige	Reifenpannenset	Reifenreparatur-Set
Rekuperations-Toggle	Remote Services	Rücksitzlehne
Scheibenwischer für Heckscheibe	Schließsystem mit Zentralverriegelung,	Schnellladen Gleichstrom
Schweller / Stoßfängerkante / Radhausabdeckung "Black Band"	Serienfahrwerk	Side Scuttles mit integriertem Fahrtrichtungsanzeiger schwarz m Chrom und S- Badge
Sitzheizung Fahrer/Beifahrer	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	Sitzverstellung
Smartphone-Integration	Sonnenschutzverglasung	Sport-Lederlenkrad
Sport-Lederlenkrad Airbag	Sportsitz	Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
Sprachversion deutsch	Standard-Ladekabel	Start-/Stop-Knopf
Steckdose (12 V) in Mittelkonsole	Stoff Polster	Teleservices
umklappbar und 60:40 teilbar	vorn	vorn und hinten
Wärme-/Sonnenschutzverglasung	Wärmepumpe	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Warndreieck und Verbandstasche	Weiße Blinkleuchten	Werkzeugsatz
Zierleisten	zwei vorn in der Mittelkonsole und einer hinten in der Mittelkonsole	

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN