Renault

VIN: VF1RHN00074554153



Description

N° d'immatriculation HC-740-DP	**Date de 1ère immatriculation** -	**Odomètre** 77843 km
Couleur -	**Année modèle** -	**Capitonnage** -
Nombre de portes -	**Nombre de sièges** -	**Generation** -

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection LE MEUX - GCA (WALON)	**Date de l'inspection** 04/09/2026	**Date de validation de l'inspection** 07/09/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 20 " / Surface : Poli	Rayure	Peinture





Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

002	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 20 " / Surface : Poli	Rayure	Peinture




003	Pneu / Avant Droit Indice de vitesse : H / Index de charge : 100 / Marque de pneu : MICHELIN / Largeur : 235 mm / Technologie anti-crevaison : Aucun / Rapport de forme : 45 / Diamètre Jante/Pneu : 20 " / Saison : Tous	Déchiré	Echange




004	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 20 " / Surface : Poli	Rayure	Peinture




005	Jante / Arrière Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 20 " / Surface : Poli	Rayure	Peinture




006	Spoiler / Avant	Enfoncement	Réparation





007	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture




008	Enjoliveur seuil de porte / Avant Gauche Matériau : Alliage aluminium / Lumineux : Non / Surface : Aluminium brossé	Enfoncement	Echange

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




009	Entrée de porte / Arrière Gauche Longueur : Moyen	Enfoncement	Réparation




010	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture




011	Bas de pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture




012	Spoiler / Arrière	Rayure	Peinture




013	Entrée de porte / Arrière Droit Longueur : Moyen	Rayure	Peinture




014	Enjoliveur seuil de porte / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Lumineux : Non / Surface : Aluminium brossé	Enfoncement	Echange

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




015	Coquille de rétroviseur / Droit	Rayure	Peinture




016	Porte / Avant Droit	Malfaçon	Réparation




Éléments amovibles

- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [ ] Cache bagages
- [ ] Compresseur kit réparation pneumatique
- [ ] Cric
- [x] Kit réparation pneumatique complet
- [x] Outillage de bord
- [x] Plage arrière
- [ ] Recharge kit réparation pneumatique
- [ ] Roue de secours

Pneus principaux

Avant Gauche	MICHELIN	235 / 45 / 20 / Tous	5.2 mm
Avant Droit	MICHELIN	235 / 45 / 20 / Tous	5.5 mm
Arrière Gauche	MICHELIN	235 / 45 / 20 / Tous	6.1 mm
Arrière Droit	MICHELIN	235 / 45 / 20 / Tous	5.9 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Coffre ouvert



Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant



Odomètre



Navigation


Spare Tyre



Vin


Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure


Jante / Avant Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Jante / Avant Droit / Rayure




Pneu / Avant Droit / Déchiré



Pneu / Avant Droit / Déchiré



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Spoiler / Avant / Enfoncement



Spoiler / Avant / Enfoncement



Spoiler / Avant / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Enjoliveur seuil de porte / Avant Gauche / Enfoncement



Enjoliveur seuil de porte / Avant Gauche / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Gauche / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Entrée de porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Bas de pare-chocs / Arrière / Rayure



Bas de pare-chocs / Arrière / Rayure



Spoiler / Arrière / Rayure



Spoiler / Arrière / Rayure



Entrée de porte / Arrière Droit / Rayure



Entrée de porte / Arrière Droit / Rayure



Enjoliveur seuil de porte / Avant Droit / Enfoncement



Enjoliveur seuil de porte / Avant Droit / Enfoncement



Coquille de rétroviseur / Droit / Rayure



Coquille de rétroviseur / Droit / Rayure



Porte / Avant Droit / Malfaçon



Porte / Avant Droit / Malfaçon

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.