allane mobility group

22346/24802

Standplatz:

29.10.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**DS DS 7 BlueHDi 130 Performance Line Automatik Sports Utility Vehicle5-türig 1499 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik**		
Amtliches Kennzeichen:	SB -VM 0786	Fahrgestell-Nummer:	VR1JCYHZ1RY588199
Vertrags-Nummer:	79117087	Erstzulassung:	02.10.2024
Internes KZ:	15156338	Kilometer-Stand:	35717
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

DS DS 7 BlueHDi 130 Performance Line Automatik Sports Utility Vehicle 5-türig 1499 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Auto

Lackierung: Perla Nera-Schwarz Metallic Polsterung: Alcantara® / Kunstleder in Basalt-Schwa Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**37.722,69**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Alcantara® / Kunstleder in Basalt-Schwarz	0,00
Easy Access Paket (D501) inkl. Alarmanlage (AB13)	1.092,44
Einparkhilfe vorne und hinten und Rückfahrkamera	0,00
Metallic-Lackierung	630,25
PACK DRIVE ASSIST	1.008,40
Perla Nera-Schwarz Metallic	0,00
SITZ PAKET	504,20

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**40.957,98**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**48.740,00**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	48.740,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	DS DS 7 BlueHDi 130 Performance Line Automatik Sports Utility Vehicle5-türig 1499 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	96 / 130	Hubraum:	1499
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	143
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,500	Tankinhalt:	55
Max. Km/h:	195	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,000
Leergewicht (kg):	1651	zul. Gewicht (kg):	2050

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **79117087**
Amtliches Kennzeichen: SB -VM 0786

Übersicht erstellt am: 29.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

DS DS 7 BlueHDi 130 Performance Line Automatik Sports Utility Vehicle5-türig 1499 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **79117087**
Amtliches Kennzeichen: SB -VM 0786

Übersicht erstellt am: 29.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

DS DS 7 BlueHDi 130 Performance Line Automatik Sports Utility Vehicle5-türig 1499 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	***Km-Stand***	***Art der Wartung***

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA-Nr: 0232 / 0100045418 / 2026 / B087237000286 vom 20.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Käthe-Kollwitz-Str. 1, 66115 Saarbrücken


Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Saarbrücken
Käthe-Kollwitz-Str. 1
66115 Saarbrücken
Telefon 0681 / 88347-0
Fax 0681 / 88347-30
E-Mail
saarbruecken.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Tobias Detemple
Tel. direkt 0681 88347-0
Tel. mobil 015222803187

Zustandsbericht / Minderwertgutachten






Kennzeichen **SB VM786** **FIN** **VR1JCYHZ1RY588199**

Vorgang

Kunden-Nr.	0213605355
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	12.10.2026, elektronisch.
Besichtigung	20.10.2026, 12:45 Uhr, durch Herrn Tobias Detemple bei DEKRA Automobil GmbH Nied, Käthe-Kollwitz-Str. 1, 66115 Saarbrücken ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	20.10.2026
Betrifft	Vertragsnummer 79117087 Auftragsnummer ELSRM007407 Rahmenkostenstelle ZUB

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-125,00 EUR
	ohne MwSt.	-105,04 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten (ohne merkantile Wertminderung)	mit MwSt.	-125,00 EUR
	ohne MwSt.	-105,04 EUR
Wertminderung merkantil geschätzt (steuerneutral)		-100 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 150 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- Seitenwand hinten rechts
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	02.10.2024	Letzte Zulassung	02.10.2024
Hersteller	CITROEN	Marke	DS
Typ / Verkaufsbez.	DS7 BlueHDI 130 Aut. PERFORMANCE LINE	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR1JCYHZ1RY588199	HSN / TSN	2525 / AAC
Schlüssel-Nr.	40143082	Km-Stand abgelesen	35717
Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	96
Hubraum (ccm)	1499	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 50 R 19 103 W	Pirelli / Cinturato All Season SF3 FSL	A /O	5 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 W	Pirelli / Cinturato All Season SF3 FSL	A /O	5 mm
2	links	235 / 50 R 19 103 W	Pirelli / Cinturato All Season SF3 FSL	A /O	6 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 W	Pirelli / Cinturato All Season SF3 FSL	A /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.03.2030			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag: Frontairbag für Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorne, Akustische Windschutzscheibe getönt, Antiblockiersystem (ABS), Aufmerksamkeitsassistent, Außenspiegel elektrisch anklappbar und beheizbar, Außenspiegel in schwarz mit Fuß vom Spiegelgehäuse in Fahrzeugfarbe, Befestigungsösen (4) im Kofferraum, Berganfahrhilfe, Coffee Break Alarm + Aktiver Müdigkeitswarner, Digitales Kombiinstrument 12"/30-cm, Display: 12,3 Zoll Touchscreen in Format 8/3 HD, Dritte Bremsleuchte, ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm), EcoLED Scheinwerfer, Einparkhilfe vorne und hinten, Einstiegsleiste vorne und hinten in Metall mit DS-Logo, Elektrische Parkbremse, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Full-LED Ambiente-Beleuchtung, Fußmatten DS PERFORMANCE Line vorne und hinten, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 8-Gang Automatik, Heck- und Seitenscheiben dunkler getönt, Heckscheibenwischer, Heizbare Heckscheibe, Innenspiegel rahmenlos, automatisch abblendbar, Interieur Alcantara Schwarz,

Isofix-Kindersitzbefestigungen Beifahrersitz und hintere Sitzreihe, Keyless-System, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen (2) vorne, Kopfstützen (3) hinten, Kühlergrill glänzend schwarz DS, LED-Innenbeleuchtung, Leisten um die Seitenscheiben in schwarz glänzend (BLACK PACK), Lenkrad: Höhen und Tiefenverstellbar, Lenkrad: Multifunktionslenkrad aus perforiertem, naturbelassenem Leder, Modellschriftzug in schwarz DS PERFORMANCE LINE, Navigation: DS IRIS SYSTEM, Ohne Uhr B.R.M R180, Paket: Advanced Safety Pack, Paket: Connect One Paket, Paket: Connect Plus Paket, Paket: Komfort-Paket, Partikelfilter (FAP), Pedalerie und Fußstütze mit Aluminium-Applikation, Räder: Leichtmetallfelgen 19" "SILVERSTONE" (schwarz, ohne Diamantschliff), Räder: Reifenreparatur-Kit mit Pannenspray, Scheibenwischer automatisch, Servolenkung elektrisch, Sitze: Rücksitzbank vom Kofferraum umklappbar, Spurhalteassistent, Standheizung zur Vorklimatisierung des Fahrzeugs via Touchscreen und MYDS App, Steckdose, 12-Volt-Anschluss in der Mittelkonsole, Steckdose, 12v-Anschluss im Kofferraum, Tagfahrlicht in LED, Toter-Winkel-Assistent, Verkehrszeichenerkennung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
0MM0	Lackierung: Metallic

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 31.08.2026 bei Kilometerstand 30.838
bis Wartung verbleiben:	25.100 km oder 330 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	Minderwert in EUR brutto
1. Felge vorne rechts Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 6)	105,04	125	100	-105,04	-125
Gesamt	**105,04**	**125**		**-105,04**	**-125**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur

Minderwert merkantil

Merkantil geschätzt (steuerneutral)	**-100 EUR**

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Tobias Detemple

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0232 / 0100045418 / 2026 / B087237000286 vom 20.10.2026



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Felge vorne rechts Lackierung, verschrammt, smart repair