DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHPV9 T4049110	Erstzulassung	24.02.2026	Außenfarbe	Chili Rot/Kardio Rot
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-KS3617	Laufleistung	20 722 km
Modell	CORSA F GS 1.2 TURBO S/S 74KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	53909 CAT Zülpich




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓

Reifen



Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm



Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Tür
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Türgriff Außen
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

Sonstiges

4

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-