DEKRA-Nr: 0303 / 027588 / 2026 / B086845000557 vom 07.10.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	06.10.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 150 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Instandgesetzte Vorschäden [Stoßstange hinten, Heckklappe] nach vorliegenden Informationen ohne Schadenshöhe.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.04.2022	Letzte Zulassung	28.04.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Ford
Typ / Verkaufsbez.	Fiesta (CE1)(2017->) / Fiesta 1.1 Cool&Connect (EURO 6d)	Aufbauart	Limousine
Türen	3	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0FXXGAHFNY08435	HSN / TSN	8566 / BTP
DAT €uropa-Code®	012851320060014	DAT Marktindex	DE012 6277
Km-Stand abgelesen	48239	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027

DEKRA-Nr: 0303 / 027588 / 2026 / B086845000557 vom 07.10.2026

Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	55	Hubraum (ccm)	1084
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe	Schaltgetriebe /	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe / Farbe	Weiß / Uni / PN3GZ0 / Weiß		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 60 R 15 88 V	Linglong / Comfort Master	S /O	7 mm
rechts	195 / 60 R 15 88 V	Linglong / Comfort Master	S /O	7 mm
2 links	195 / 60 R 15 88 V	Linglong / Comfort Master	S /O	7 mm
rechts	195 / 60 R 15 88 V	Linglong / Comfort Master	S /O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 05 / 2026			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstellbar, Batterie 52 Ah, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bord-/Verbrauchscomputer, Dachspoiler Wagenfarbe, Easy-Driver-Paket, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung, Fußmatten Velours - vorn, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 5-Gang - Typ: 5MX65, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 3-türig, Klimaanlage, Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück), Kältemittel R 1234 YF, Kühlergrill schwarz, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß, Mittelkonsole, Modellpflege, Motor 1,1 Ltr. - 55 kW Ti-VCT, Motoren mit Zahnriemen (Varianten), My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Otto-Partikelfilter (OPF), Reifen 195/60 R15 ..T, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitz geteilt, Rücksitzlehne klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Scheinwerfer LED, Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung, Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sonnenblende links mit Spiegel, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Stahlfelgen 6x15, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger Wagenfarbe, Trommelbremse hinten, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
11286	Sonderlackierung Frost-Weiß

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 28.09.2026 bei Kilometerstand 48.239

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tirefit abgelaufen, erneuern (Bild 12)
2. Seitenteil hinten links, eingedellt, smart repair
3. Seitenteil hinten rechts, eingedellt, smart repair

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Fahrerfußmatte, verschlissen, (Bild 11)
Felge vorne rechts Radzierdeckel, zerkratzt,
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

Fehlende Teile

1. Antennenstab
2. Kotflügel vorne links und rechts, Füllstücke



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten




Bild 3 : Tacho mit KM Stand




Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat



Bild 7 : Wartungsnachweise




Bild 8 : Kotflügel vorne links und rechts, Füllstücke




Bild 9 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt,




Bild 10 : Seitenteil hinten links, eingedellt,



Bild 11 : Fahrerfußmatte, verschlissen



Bild 12 : Tirefit abgelaufen




Bild 13 : Achse 1, Reifen Rechts 1
Felge vorne rechts Radzierdeckel, zerkratzt, Gebrauchsspur