DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation


ARVAL BNP PARIBAS GROUP

Détails véhicule

VIN	VR3FBYHZL NY543704	Kilométrage	45 193 km	Energie	Diesel
Immatriculation	GH828EB	Date d'immatriculation	27/06/2022	Cylindrée	1499
Marque	PEUGEOT	Niveau carburant	75 %	Transmission	Manuelle
Modèle	308-P5-2021	Genre	VU	Vitesses	8
Carrosserie	Berline	Nb de places	-	Etat du véhicule	Conforme
Portes	5	Couleur	Blanc		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	26/10/2026	Parc	CAT AMBERIEU	Propriétaire	ARVAL FR



Autres informations techniques

Véhicule Roulant	- OK -	Kit roue secours Complet	✓	Double clefs	✓
Moteur fonctionnant	- OK -			Manuel d'utilisation	✗
Batterie fonctionnelle	- OK -			Carnet de garantie	✗
Boîte de vitesse fonc.	- OK -			Carnets de bord	✗


Options / Equipements

Pneumatiques

Kit hiver

Michelin 205/55/16 V Hiver 5.0 mm

Michelin 205/55/16 V Hiver 6.0 mm




Michelin 205/55/16 V Hiver 5.0 mm



Michelin 205/55/16 V Hiver 6.0 mm

Dommages

1



Elément	Pneu hiver
Position	Avant Gauche
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Carnet de garantie
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3



Elément	Manuel d'utilisation
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Carnets de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

5



Elément	Pneu hiver
Position	Arrière Gauche
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

6



Elément	Ciel de pavillon
Position	-
Dommages	Troué
Intensité	-
Opération	Smart Repair

7



Elément	Pneu hiver
Position	Arrière Droit
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

8



Elément	Jante alu 16'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	Longueur (cm) > 14
Opération	Forfait réparation

9



Elément	Pneu hiver
Position	Avant Droit
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

10



Elément	Jante alu 16'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	Longueur (cm) > 14
Opération	Forfait réparation

11



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

12



Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

13



Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Grelé
Intensité	-
Opération	Smart Repair

14



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

15



Elément	Capot
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair