Rapport d'inspection



RENAULT CAPTUR

-

Immatriculation	
VIN	VF1RJB00571150219
Kilométrage	94 372 km
Première immatriculation	27/07/2023
Couleur carrosserie	Noir

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection	
Adresse d'inspection	

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	RENAULT	Type de carrosserie	SUV
Modèle	CAPTUR	Nbre portes	5
VIN	VF1RJB00571150219	Nbre sièges	5
Première immatriculation	27/07/2023	Transmission	Avant
Kilométrage	94 372 km	Couleur intérieur	Noir
Catégorie	Vehicule particulier	Couleur carrosserie	Noir

DOCUMENTS ET CLÉS

Nbre clés total	1	Certificat immatriculation (original)	N/A
Nbre clés télécommandes	1	Certificat immatriculation (original)	Non

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	Camera de recul	Oui
Moteur fonctionnant	Oui	Cache bagages	Oui
Véhicule roulant	Oui	Cric	Oui
Niveau carburant	75	Nature de peinture	Metallisé
GPS	Oui		

PNEUS

Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	4,4 mm	Kleber	215/55 R 18 99 V	Eté	Aluminium	Non
Avant	Droite	4,6 mm	Kleber	215/55 R 18 99 V	Eté	Aluminium	Non
Arrière	Gauche	3,1 mm	Goodyear	215/55 R 18 95 H	Eté	Aluminium	Non
Arrière	Droite	2,2 mm	Goodyear	215/55 R 18 95 H	Eté	Aluminium	Non

Rapport d'inspection

DOMMAGES







Porte ARD

Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




Moulure de pare-chocs AR

Type de dommage	**Déformé / Forcé**
Mode de réparation	**E - Remplacer**






Pare-chocs AR

Type de dommage	**Déformé / Forcé**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**

Rapport d'inspection





Porte AVG

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**



Clef de contact TC (sans insert)

Type de dommage	**Manque**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**




Tapis de sol AV

Type de dommage	**Déchirure**
Mode de réparation	**Smart repair**



Pneu ARG

Type de dommage	**Hors tolérance**
Mode de réparation	**E - Remplacer**



Pneu ARD


Type de dommage	**Hors tolérance**
Mode de réparation	**E - Remplacer**


Rapport d'inspection




Moulure d'aile AVD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**



Coin pare-chocs ARD

Type de dommage	**Dégâts chimiques**
Mode de réparation	**Lustrage**




Joint de porte AVG

Type de dommage	**Dégrafé**
Mode de réparation	**Dépose/Repose**

Rapport d'inspection

PHOTOS COMMERCIALES













Réinitialisation générale
Le système va être réinitialisé. Toutes les données seront supprimées.
Voulez-vous continuer ?
Non
Oui

RENAULT S.A.S.





