Inspection Report

Vehicle info

Make	MINI	Gearbox	Automatic
Model	MINI 32,6kWh Aut. (F56)	Fuel type	Electric
Mileage	24,563	kW	135
VIN	WMW11DJ0702S42552	cc	0
First registration date	3/22/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next maintenance date	8/1/2028
Next MOT test is due on, date:	3/1/2027

Maintenance date	Mileage
3/19/2024	7,672 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining fabrics

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
2 | Alloy rim RL	Scratch(es)	Repair
3 | Bonnet	Paint measurement	Paint
4 | Sill trim R	Scratch(es)	Spot repair
11 | Tailgate / Boot	Dent(s)	Paintless dent repair
12 | Other exterior parts	Not functioning (well)	Repair

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
1 | Door FL	Dent(s)	No repair
6 | Wing RR	Paint measurement	No repair
7 | Door FR	Scratch(es)	No repair
8 | Alloy rim RR	Scratch(es)	No repair
9 | Rear panel internal lining	Scratch(es)	No repair
10 | Boot lid covering R	Scratch(es)	No repair

No category

Part	Damage type	Repair mode
5 | Wheel arch cover moulding RR	Scratch(es)	Spot repair


Damages



Exterior




2 | Alloy rim RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear









3 | Bonnet

Damage type	Paint measurement
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear

Comments: +Lackmangel







4 | Sill trim R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Spot repair
Cause	Use/wear



Comments: Smart Rep






11 | Tailgate / Boot

Damage type	**Dent(s)**
Repair mode	**Paintless dent repair**
Cause	**Use/wear**

Comments: min 4S, Folgekosten möglich





12 | Other exterior parts

Damage type	**Not functioning (well)**
Repair mode	**Repair**
Cause	**Use/wear**


Comments: Lufteinlass, Lose, Montieren, Folgekosten möglich

Acceptable Damages

1 | Door FL


Damage type	**Dent(s)**
Repair mode	**No repair**
Cause	**Use/wear**


6 | Wing RR

Damage type	**Paint measurement**
Repair mode	**No repair**
Cause	**Use/wear**

Comments: Lackmangel, Wellig. Min 2L Gebrauchsspur, keine Reparatur, im Backoffice anpassen







7 | Door FR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear


Comments: It Vorgutachten





8 | Alloy rim RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear





9 | Rear panel internal lining

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear





10 | Boot lid covering R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

No category





5 | Wheel arch cover moulding RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Spot repair
Cause	Use/wear

Comments: Smart Rep

Checks and data fields


Repainting present	Yes	Number of charging cables (normal)	1
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	3	Number of seats	4
Interior colour	Dark Grey	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		



Tires

Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	195/55 R 16 87 W	Hankook	6.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	195/55 R 16 87 W	Hankook	6.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	195/55 R 16 87 W	Hankook	6.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	195/55 R 16 87 W	Hankook	6.0 mm

Commercial photos




























11 12 1 2 23 24 10 29 9 28 25 27 26 4 6 5




















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WMW11D10702S42552
1- 865 kg
2- 875 kg
DE-80788 München



EQUIPMENT BY MANUFACTURER

16" Leichtmetallräder Revolite Spoke	16" Leichtmetallräder Victory Spoke black	2-Zonen-Klimaautomatik
3-Speichen	3. Bremsleuchte	4 Sitzplätze
4 Verzurrösen	Ablage in der Mittelkonsole,	Ablagefach vor den Getränkehaltern
Ablagemöglichkeiten	AC-Laden Professional	AGM-Batterie 50 Ah
Airbags	Akustischer Fussgängerschutz	Akustischer Fußgängerschutz
Alarmanlage	Antiblockiersystem	Armauflage vorne
Armlehne vorne	Auskunftsdienst	außen an der Unterkante aller Scheiben in Edelstahl umlaufend
Außenspiegel und Frontscheibenwaschdüsen beheizt	Außenspiegelkappen in Wagenfarbe	Battery Certificate
Beifahrersitz-Höhenverstellung	Blinkleuchten weiss	Bordcomputer
Bordliteratur deutsch	Bremsanlage	British Racing Green IV
Chromumfänge Exterieur	Chromumfänge Interieur	Concierge Services
Connected Drive Services	Connected Navigation	Connected navigation plus
Crash-Sensor	DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)
Dach in Wagenfarbe	Dachhimmel	DC-Schnellladen
Doppeltonfanfare	Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen,	Driving Assistant
Dynamische Bremsleuchten	Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamische Traktions Control (DTC)	eDrive Dienste
Einstiegsleisten	elektrisch unterstützt	elektromechanische Lenkung mit geschwindigkeitsabhängiger
Elektromotor	elektronische Reifenfülldrucküberwachung für jeden Reifen	Elektronische Wegfahrsperre
Entfall Car-Sharing-Modul	EU-spezifische Zusatzumfänge	Fahrdynamische Regelsysteme
Fahrerassistenzpaket	Fensterheber elektrisch	fixieren im geöffneten Zustand
Flexible CarSharing Preparation	Fußmatten in Velours	Fussmatten Velours
Garantie 2 Jahre	Gasdruckdämpfer unterstützen beim Öffnen	Gepäckraum
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Gesetzlicher Notruf	Getränkehalter
Heckklappe	Heckklappengriff in Schwarz Hochglanz	Heckscheibenheizung
Heckspoiler	HiFi Lautsprechersystem harman / kardon	HiFi System Harman Kardon
Hochvoltbatterie	Höhenverstellung Beifahrersitz	Hutze in der Motorhaube integriert
im Gepäckraum	in Dachfarbe lackiert	in LED-Technik am Heckscheibenrand oben
in Scheinwerfern und Sidescuttles	in Tiefe und Höhe stufenlos	in Wagenfarbe
inkl. Keyless-Go	Innenbeleuchtung,	Innenspiegel automatisch abblendend
Intelligenter Notruf	Interieuroberfläche Piano Black	Isofix-System
Kältemittel R1234yf	Kilometertacho	Kindersitzbefestigung ISOFIX Beifahrersitz,
Kindersitzbefestigung ISOFIX,	Klimaautomatik	Komforteinstieg
Kopfstützen für alle Sitzplätze	Kühlergrill	Ladeklappe
Lautsprecher	LED-Scheinwerfer	Lenkradheizung
Lenksäulenverstellung	Lenkung	Markenlogo MINI
mechanisch	Metallic-Lackierung British Racing Green IV	MINI Connected
MINI Connected XL	MINI Driving Modes	MINI Head-Up Display
MINI Interior Interieuroberflächen Aluminium	MINI LM Rad Victory Spoke schwarz	MINI Navigationssystem
MINI YOURS Interieuroberfläche Alu	modellabhängig beschriftet in Metalloptik	Modellschriftzug
Motorisierungsbezeichnung auf rechter Seite Heckklappe in Chrom	Multifunktion für Lenkrad	Multifunktionales Instrumentendisplay

Nebelschlussleuchte	Otto-Partikelfilter (OPF)	Panorama-Glasdach
Panoramadach elektrisch	Park Distance Control (PDC) hinten	Park Distance Control hinten (PDC)
Performance Control	Personal Profile	Radio MINI Visual Boost
Radschraubensicherung	Real Time Traffic Information	Real-Time Traffic Information
Regensensor	Reifendruck-Kontrolle	Reifendruckanzeige
Reifenpannenanzeige	Reifenpannenset	Reifenreparatur-Set
Rekuperations-Toggle	Remote Services	Rückfahrkamera
Rücksitzlehne	Scheibenwischer für Heckscheibe	Schließsystem mit Zentralverriegelung,
Schnellladen Gleichstrom	Schweller / Stoßfängerkante / Radhausabdeckung "Black Band"	Serienfahrwerk
Side Scuttles mit integriertem Fahrtrichtungsanzeiger schwarz mit Chrom und S-Badge	Sitzverstellung	Smartphone-Integration
Sport- Lederlenkrad	Sport-Lederlenkrad Airbag	Sportsitz
Sportsitze für Fahrer und Beifahrer	Sprachversion deutsch	Standard-Ladekabel
Start-/Stop-Knopf	Steckdose (12 V) in Mittelkonsole	Telefonie mit Wireless Charging
Teleservices	umklappbar und 60:40 teilbar	vorn
vorn und hinten	Wärme-/Sonnenschutzverglasung	Wärmepumpe
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Warndreieck und Verbandstasche	Weiße Blinkleuchten
Werkzeugsatz	Zierleisten	zwei vorn in der Mittelkonsole und einer hinten in der Mittelkons

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN