VOLVO

49.4 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	Ladungserhaltung				Stromverbrauch (EC) (177)	
	CO_2 Emissionen		Kraftstoffverbrauch			
Niedrig (4)	188	g/km	8.3	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (4)	191	Wh/km
Mittel (4)	143	g/km	6.3	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (4)	189	Wh/km
Hoch (4)	149	g/km	6.6	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (4)	203	Wh/km
Höchstwert (4)	202	g/km	8.9	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (4)	293	Wh/km
Innerorts (4)					186	Wh/km
Kombiniert (4)	172	g/km	7.6	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (4)	228	Wh/km

WLTP-Werte	Entladung			
	CO_2 Emissionen		Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert (4)	9	g/km	0.4	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (4)

Gewichtet, kombiniert (4)	CO_2 Emissionen		Kraftstoffverbrauch		Stromverbrauch (EC_{AC}) (178)	
	29	g/km	1.2	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (4)	192	Wh/km

49.5 Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	73	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	89	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	72	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	89	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).
Bitte beachten sie Rollwiderstandklasse unter Punkt 35.

235/55R19 Min 104H; 8Jx19 OS 42.5 275/45R20 Min 104H; 9Jx20 OS 38.5 275/40R21 Min 104H; 9Jx21 OS 38.5
275/35R22 Min 104H; 9Jx22 OS 38.5 M&S Min 104Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz
54. Fahrzeug ausgestattet mit: RDKS, ELKS, AEBS, AIF, ISA, DDAW, EDR, ESS
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: Yes
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: No

Nationale Information:

VOLVO
Volvo Car Corporation

046CC0172480
www.PS-Team.de

VOLVO

ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,
Johan Bogren
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	VOLVO
0.2	Typ:	L
	Variante:	LFH7
	Version:	LFH7VD0?
0.2.1	Handelsbezeichnung:	XC90
0.2.2.1	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs (ggf. Bereich eingeben) (1):	N/A
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs:	N/A
	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand (in kg):	N/A
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug (in cm_2):	N/A
	Rollwiderstand (in kg/t):	N/A
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (in cm_2):	N/A
0.2.3	Kennungen (gegebenenfalls) (r):	
0.2.3.1	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-2023_256H7D-YV1-1
0.2.3.2	Kennung der ATCT-Familie:	AT-2023_0001-YV1-1
0.2.3.3	Kennung der PEMS-Familie:	5-YV1-032
0.2.3.4	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-2347SPAHI2X6DVX-YV1-1
0.2.3.5	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):	N/A
0.2.3.6	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	N/A
0.2.3.7	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-SPA_OVC_HEV_P_T-YV1-0
0.4	Fahrzeugklasse:	M1G
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Volvo Car Corporation Assar Gabrielssons vag 405 31 Gothenburg Sweden
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	B-Säule, rechts, geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Eingeschlagen im Bodenblech vor dem rechten Vordersitz
0.9	(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	YV1LFH7V9S1297093
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	20240516
	mit dem in der am:	20240410
	erteilten Genehmigung:	e4*2007/46*0929*25

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, und metrische Einheiten für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg (Ort) — 20240516 (Datum)

Johan Bogren
(Unterschrift)

VOLVO

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen:	2 und Räder:	4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	2, Vorn und hinten., Keine Verbindung	
3.1	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:	non-automated	

Hauptabmessungen

4.	Radstand:			2984	mm
4.1	Achsabstände:	1-2:	2-3:	3-4:	mm
5.	Länge:			4953	mm
6.	Breite:			1931	mm
7.	Höhe:			1739	mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:		2297	kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:		2350	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen			
16.1	Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand:		2950	kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1:	1360	kg
		2:	1670	kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	5350 kg		
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines			
18.1	Deichselanhängers:		2400	kg
18.3	Zentralachsanhängers:	2400 kg		
18.4	Ungebremsten Anhängers:	750 kg		
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	110 kg		

Antriebsmaschine

20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	VOLVO (ICE), SCHAEFFLER (EL)
21.	Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor:	Vorne: get:DAEAC, Hinten: get:CCEDF
22.	Arbeitsverfahren:	Fremdzuendung, Viertakt.
23.	Reiner Elektroantrieb:	Nein
23.1	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	OVC-HEV
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe.
25.	Hubraum:	1969 cm^3
26.	Kraftstoff:	Benzin
26.1	Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmotor/Zweistoffmotor	Fahrzeug mit Einstoffbetrieb

27.	Höchstleistung			
27.1	Höchste Nennleistung: (Verbrennungsmotor)	228 kW bei	6000	min^{-1}
27.3	Höchste Nennleistung: (Elektromotor)		107	kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung: (Elektromotor)		99	kW
28.	Getriebe (Typ):		Automatisch	

28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1 gang	2 gang	3 gang	4 gang	5 gang	6 gang	7 gang	8 gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend):	3.329
28.1.2	Übersetzung des Achsgetriebes:	

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	180 km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1. 1665 mm 2. 1667 mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK)und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	
	Vorne:	235/55R19 105V; 8Jx19 OS 42.5 / A / C1
	Hinten:	235/55R19 105V; 8Jx19 OS 42.5 / A / C1

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse: (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)	Mechanisch

VOLVO

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	AF Mehrzweckfah
40.	Farbe des Fahrzeugs:	Grau
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5, 2 vorn, 2 hi. u. Hecklappe
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	7
42.1	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei	N/A
42.3	Anzahl der für Rollstuhlfahrer	N/A

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel				
	Standgeräusch:	71 dB(A) bei der Motordrehzahl:		3750	min^{-1}
	Drive-by:	68 dB(A)			
47.	Abgasnorm:		Euro 6 EA		
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von Vind:				
47.1.1	Prüfmasse:			2443	kg
47.1.2	Querschnittsfläche:			2.780	m^2
47.1.2.1	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm2 :			N/A	cm^2
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten				
47.1.3.0	f0	129 N			
47.1.3.1	f1			0.505	N/(km ^{2}
47.1.3.2	f2	0.04431 N/(km/h)			
47.2	Fahrzyklus				
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	3b			
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor (f_{DSC}):			N/A	
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	No			
48.	Abgasverhalten:				
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:		715/2007*2023/443EA		

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO_x (mg/km)	THC+NO_x (mg/km)	Particulates (mg/km)	Particles (mg/km)
128.4	6.2	5.4	6.8		0.19	2.13^{E+11}

48.1	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.):					m^{-1}
48.2	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):					
	Vollständige RDE-Fahrt:	NO_x:	48.0 mg/km	Partikel (Anzahl):	4.8^{E+11}	#/km
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	NO_x:	48.0 mg/km	Partikel (Anzahl):	4.8^{E+11}	#/km

49. CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen (4)	Kraftstoffverbrauch (4)	Strohmverbrauch (EC) (4)
Niedrig (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Mittel (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Hoch (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Höchstwert (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Kombiniert (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km

49.2 2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

49.3	Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	Nein
49.3.1	Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):	
49.3.2	Gesamteinsparungen von CO -Emissionen durch die Ökoinnovationen (für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):	
49.3.2.2	Einsparungen durch WLPT:	



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)





Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



B 04.07.2024	2.1 9101	2.2 BUL00016 3	L 2	9 2	P.2 P.4 228/6000 T 180
J M1G	4 AF		18 4953		19 1931
E YV1LFH7V9S1297093	3 9		20 1739		G 2297--
D.1 VOLVO			12	13 110	Q -
L			V.7 29	F.1 2950	F.2 2950
D.2 LFH7			7.1 1360	7.2 1670	7.3 -
LFH7VD0			8.1 1360	8.2 1670	8.3 -
			U.1 71	U.2 3750	U.3 68
D.3 XC90			O.1 2400	O.2 750	S.1 7 S.2 -
2 VOLVO (S)			15.1 235/55R19 105V		
5 Geländefz.Pers.bef.			15.2 235/55R19 105V		
Mehrzweckfahrzeug			15.3 -		
V.9 715/2007*2023/443EA			R Grau		11 7
14 EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2			K e4*2007/46*0929*25		
P.3 Hybr.B/E ext.aufl.			6 10.04.2024	17 K	16 HD848604
10 0025	14.1 36EA	P.1 1969	21		
22 Batteriekapazität: 18,8kWh*					

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Seitenteil hinten links Zierleiste, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 18 : Tür hinten links Einstieg Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 19 : Tür hinten links, eingedellt, drücken



Bild 20 : Tür vorne links, verformt, drücken




Bild 21 : Tür vorne links, verformt, drücken



Bild 22 : Tür vorne links, verformt, drücken



Bild 23 : Tür hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 24 : Radlaufblende hinten rechts, Lackablösung, lackieren mit Lackaufbau



Bild 25 : Tür vorne und hinten rechts verschrammt, instandsetzen




Bild 26 : Tür vorne und hinten rechts verschrammt, instandsetzen




Bild 27 : Tür vorne und hinten rechts verschrammt, instandsetzen



Bild 28 : Leichtmetallrad vorne rechts verschrammt, ersetzen



Bild 29 : Leichtmetallrad vorne rechts verschrammt




Bild 30 : Winterradsatz auf Zubehörfelgen
Leichtmetallräder verschrammt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	448382
Hersteller	Volvo
Model	XC90
Variante	Core 2.0 T8 Twin Recharge PHEV
Listenpreis	67.218,49
VIN	YV1LFH7V9S1297093
Erstzulassungsdatum	1.7.2024
Kennzeichen	M LS3420E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 448382 01.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024116552	28.10.2024	| Beifahrerseite Seitenschweller| Stoßfänger vorne rechts	761,06
2025103579	09.03.2025	| Windschutzscheibe gerissen	1.578,21
2025114054	25.09.2025		
2025114738	25.09.2025	| Reifen/Felge rechts| Siehe Sonstiges	
2026112081	26.07.2026	| Beifahrerseite Seitenteil hinten| Beifahrerseite Tür hinten| Beifahrerseite Tür vorne| Fahrerseite Seitenteil hinten| Fahrerseite Tür hinten| Fahrerseite Tür vorne| Heckklappe	
2026112866	26.07.2026	| Fahrerseite Tür vorne	
2026112867	26.07.2026	| Beifahrerseite Seitenteil hinten	
2026112828	26.07.2026	| Beifahrerseite Tür hinten| Beifahrerseite Tür vorne| Fahrerseite Tür hinten| Fahrerseite Tür vorne	
2026109109	09.06.2026	| Reifen/Felge links| Reifen/Felge rechts	
2026111498	17.07.2026	| Beifahrerseite Seitenteil hinten	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0535 / 053780 / 2026 / B086877000573 vom 06.08.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	28.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.07.2024	Hersteller	VOLVO
Typ / Verkaufsbez.	XC90 T8 AWD Plug-in Hybrid Core	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	7
Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1LFH7V9S1297093	Maße Länge/Breite/Höhe	4953 / 1931 / 1727 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 2	Radstand (mm)	2984
zul. Gesamtmasse	2950 kg	HSN / TSN	9101 / BUL
Schlüssel-Nr.	40518394	Km-Stand abgelesen	157397
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	228
Hubraum (ccm)	1969	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Metallic	Polster / Farbe	Leder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 105 T	Continental / EcoContact 6Q (+)	S /O	4 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 T	Continental / EcoContact 6Q (+)	S /O	4 mm
2 links	235 / 55 R 19 105 T	Continental / EcoContact 6Q (+)	S /O	6 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 T	Continental / EcoContact 6Q (+)	S /O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 55 R 19 105 V	Michelin / Pilot Alpin 5 SUV	W /O	5 mm
235 / 55 R 19 105 V	Michelin / Pilot Alpin 5 SUV	W /O	5 mm
235 / 55 R 19 105 V	Michelin / Pilot Alpin 5 SUV	W /O	6 mm
235 / 55 R 19 105 V	Michelin / Pilot Alpin 5 SUV	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ABS - Anti-Blockier-System, Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS), Airbag für die Beifahrerseite (vorn) abschaltbar, Airbags, Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer, Allradantrieb (AWD), Android Infotainmentsystem, Armlehnen mit integriertem Staufach und Getränkehalter für die 3. Sitzreihe (links und rechts), Außenspiegel elektrisch einklappbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar (automatisch), Außenspiegelkappen in Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Befestigungssystem für Tragetaschen im Gepäckraum, Bergabfahrassistent - Hill Descent Control (HDC), Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA), Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion, Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion, Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsenergierückgewinnung, Bremsleuchte, dritte, Chromapplikationen am Fahrzeugheck, Chromapplikationen im vorderen Stoßfänger, Chromzierleiste im Türschwellerbereich, Dachkantenspoiler, Dachreling aus Aluminium (integriert), Deaktivierung der Hochvoltbatterie, Digital Services, Digitale Instrumentierung 2. Gen., Drive Mode (Fahrmoduseinstellungen für Motor, Getriebe, Lenkung und Bremsen), Driver Assistance, Driver Awareness, Einparkhilfe vorn und hinten mit automatischem Bremseingriff (hinten), Einstiegsleisten aus Aluminium mit Volvo Schriftzug vorn und hinten, Elektronische Differentialsperre, Elektronische Stabilitätskontrolle, Erweitertes Luftreinigungssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2,5, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fensterumrandung in Chrom, Festbremsautomatik, Flaschenhalter im Gepäckraum, Frontgrill im Wasserfall-Design in Chrom, Gepäckraum-Trennnetz, Getriebe: 8-Gang Automatikgetriebe, Gurthöheneinstellung vorn und hinten (2. Sitzreihe), Heckklappenautomatik (elektrisch), Heckscheibe, beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze, Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend, Intelligent Speed Assist, Intelligentes Fahrerinformationssystem, Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem), Keyless Start (elektronisches Motorstartsystem), Kindersicherung für die hinteren Türen (elektrisch), Klimaautomatik mit 4-Zonen-Temperaturregelung, Klimatisierung für die 3. Sitzreihe, Kopfstützen (7), Kopfstützen der 2. Sitzreihe umlegbar (elektrisch), LED-Scheinwerfer "Thors Hammer", Lackierung: Uni, Ladebox unter dem Laderaumboden, Ladekabel SchuKo/Typ 2 (Mode 2), Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Edelstahl, Laderaumrollo (semiautomatisch), Lenkrad höhen- und längseinstellbar, Lenkrad: Lenkradheizung, Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach und Getränkehaltern, Modellemblem am Fahrzeugheck, Motor-Emblem am Fahrzeugheck, Notfall-Bremsleuchten, One Pedal Drive, Ottopartikelfilter, Parkbremse (elektrisch), Parktickethalter, Pollenfilter, Polsterung: Leder/Ledernachbildung Komfortsitze, Radio: Audiosystem High Performance Sound, Radiozubehör: Smartphone Integration Apple CarPlay, Radiozubehör: Zwei USB-C Schnnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Run-off Road Protection, Räder: Leichtmetallfelgen 19"-5-Speichen-Design Diamantschnitt/Hochglanzschwarz, Räder: Reifendichtmittel, Rückfahrkamera, Safety Assistance, Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet), Sitze: Dritte Sitzreihe (7-Sitzer), Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höheneinstellbar (elektrisch), Sitze: Kindersitz im mittleren


Fondsitz (2. Sitzreihe) integriert, Sitze: Rücksitzbank der 2. Sitzreihe im Verhältnis 40/20/40 oder komplett umlegbar, Sitze: Sitzheizung hinten (äußere Sitze der 2. Sitzreihe), Sitze: Sitzheizung vorn, Standheizung mit Timer (elektrisch betrieben), Start-/Stop-Technologie, Steckdose, Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem (Qi-Standard), Textilfußmatten für die 3. Sitzreihe, Textilfußmatten vorn und hinten, Verbandskasten und Warndreieck, Verglasung: Colorverglasung, Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar), Volvo On Call, Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA), Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze), Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüsseln

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 09.05.2026 bei Kilometerstand 141.279
bis Wartung verbleiben:	13.859 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Radlaufblende hinten rechts, Lackablösung, lackieren mit Lackaufbau
2. Tür vorne und hinten rechts verschrammt, instandsetzen
3. Leichtmetallrad vorne rechts verschrammt, (Bild 29)
4. Tür vorne links, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
5. Tür hinten links, eingedellt, drücken (Bild 19)
6. Tür hinten links Einstieg Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18)
7. Seitenteil hinten links Zierleiste, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 17)

8. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15, 16)
9. Tür hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild 23)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Winterräder verschrammt, Hinweis, nicht im Auslieferungsumfang