Beschrijvingsformulier

Kenteken: [redacted] (chassisnr: TMAK381GFPJ069002) Aanbieder: Leasemaatschappij





HYUNDAI KONA ELECTRIC EV FASHION 64 KWH AUT/ECC/NAV/LEER/LMV/PDC

Uitvoering volgens lease software: 64kWh ev electric fashion 150kW aut

Km-stand	142391 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	1660 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Atlas White	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Elektriciteit	**Aantal deuren**	5		
SOH	100%	**Aandrijving**	Voorwiel		
Transmissie	Automaat	**Aantal cilinders**	0	**Wielbasis**	260 cm
Datum eerste toelating	11-10-2022	**Vermogen**	150 kW	**Laadvermogen**	-
Datum eerste afgifte NL	11-10-2022	**CO2 uitstoot**	0 g/km	**APK t/m**	11-10-2028
Eerste registratie	Nederland				

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (*kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend*)

Anti Blokkeer Systeem, achteruitrij assistent, achteruitrijcamera, Autonomous Emergency Braking, Apple Carplay/Android Auto, armsteun voor, audio installatie premium, airco (automatisch), bagagedek, bandenspanningscontrolesysteem, bestuurdersairbag, binnenspiegel automatisch dimmend, Bluetooth, boordcomputer, buitenspiegels elektrisch inklapbaar, buitenspiegels elektrisch verstelbaar, buitenspiegels in carrosseriekleur, buitenspiegels verwarmbaar, centrale vergrendeling met afstandsbediening, cruise control adaptief met Stop&Go, DAB, dakrails, dimlichten automatisch, dodehoek detectie, draadloze telefoonlader, elektrische ramen achter, elektrische ramen voor, Elektronisch Stabiliteits Programma, extra getint glas achter, bots waarschuwing systeem, head-up display, hill hold functie, hoofd airbag(s) achter, hoofd airbag(s) voor, achterbank in delen neerklapbaar, keyless entry, keyless start, LED achterlichten, LED dagrijverlichting, LED koplampen, lendesteunen (verstelbaar), lichtmetalen velgen 17", multimedia scherm middel, multimedia-voorbereiding, navigatiesysteem full map, oplaadmogelijkheid, parkeersensor achter, passagiersairbag, regensensor, rijstrooksensor met correctie, schakelmogelijkheid aan stuurwiel, spraakbediening, alarm klasse 1(startblokkering), bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, stuur multifunctioneel, stuur verstelbaar, stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk, uitstap waarschuwing, vermoeidheids herkenning, volledig digitaal instrumentenpaneel, warmtepomp, zij airbag(s) voor

Opgegeven opties door inspecteur

Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 17 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Lederen bekleding zwart, Park Distance Control achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✔ Hoofdsleutel	✔ Reservesleutel
✔ Bandenreparatieset	✔ Navigatie CD/DVD
✔ Publieke laadpaalkabel	✔ Instructieboekje
✔ Onderhoudsboekje (Digitaal)	✔ Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Kofferruimte beschadigd	: Ja, bekrast	Voorruit	: Aandacht nodig, pit

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	Zomer	Continental	215/55 R17
RV	5 mm	Zomer	Continental	215/55 R17
LA	5 mm	Zomer	Goodyear	215/55 R17
RA	5 mm	Zomer	Goodyear	215/55 R17

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	2
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee

Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Velg linksachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Bagageruimte
Omschrijving:
Gekrast
Gegeven oplossing:
Kunststofreparatie



Deel:
Velg rechtsachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Dak
Omschrijving:
Deukje en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Voorzijde
Omschrijving:
Steenslag
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Deel:
Voorruit
Omschrijving:
Pit
Gegeven oplossing:
Opvullen



Extra foto's


SoH


VIN Typeplaat


VIN Ingeslagen


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Documenten


Geen documenten gevonden.

Battery Health Check



moba_rapport.pdf

Foto's (3)



1. voor



2. achter



3. interieur