Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	530d 48 V Touring xDrive Aut. (G31)	Fuel type	Diesel
Mileage	187,361	kW	210
VIN	WBA31AJ060CP48309	cc	2,993
First registration date	9/15/2023	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Mileage till next Maintenance	6,000
Next MOT test is due on, date:	4/1/2028

Maintenance date	Mileage
4/8/2026	159,596 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	Tow bar collapsible

Exterior


Part	Damage type	Repair mode
5 | Alloy rim RR polished	Scratch(es)	Repair

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
1 | Service	Maintenance	Execute
2 | Brake fluid	Maintenance	Replace
3 | Bumper F	Stone chip(s)	No repair
4 | Bonnet	Stone chip(s)	No repair
6 | Door RR	Stone chip(s)	No repair

Damages

Exterior





5 | Alloy rim RR polished


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear

Acceptable Damages




1 | Service

Damage type	Maintenance
Repair mode	Execute
Cause	Use/wear



2 | Brake fluid

Damage type	Maintenance
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear





3 | Bumper F

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear





4 | Bonnet

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear





6 | Door RR

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields








Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	0	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Luggage space cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Black	Jack	No
Wheel lock adapter	Yes	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		

Tires

Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	245/45 R 18 100 Y	Pirelli	5.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	245/45 R 18 100 Y	Pirelli	5.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	245/45 R 18 100 Y	Pirelli	3.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	245/45 R 18 100 Y	Pirelli	3.0 mm

Commercial photos






























BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1750
WBA31AJ060CP48309
2610 kg
4610 kg
1- 1260 kg
2- 1455 kg



EQUIPMENT BY MANUFACTURER

17 " Leichtmetallräder V-Speiche 618	17" LM Rad V-Speiche 778	18" Leichtmetallräder Doppelspeiche 844
3. Bremsleuchte in LED- Technik	5 Sitzplätze	Abdeckrollokassette
Abgedunkelte Verglasung	Ablagemöglichkeiten	Ablagenpaket
abschließbar	Active Guard Plus	AGM-Batterie 80 Ah
Airbag für Fahrer und Beifahrer	Aktiver Fussgängerschutz	Alarmanlage
Ambientes Licht	Anhängerkupplung mit elektrisch schwenkbarem Kugelkopf	Antiblockiersystem (ABS)
Armauflage vorn und hinten	asphärisch	Aufmerksamkeitsassistent
Auspuffendrohr	Außenspiegel Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Automatikgetriebe mit Schaltwippen
Automatische Heckklappenbetätigung	Batterie	Begrüßungslicht
BMW Controller	BMW Display Key	BMW Gestiksteuerung
BMW Head-Up Display, vollfarbige Projektion fahrrelevanter Informationen auf die Windschutzscheibe	BMW ID	BMW Live Cockpit Plus
BMW Live Cockpit Professional inkl. Alarmanlage	BMW xDrive	Bordcomputer
Bordliteratur deutsch	Brake Energy Regeneration	Bremsassistent
Bremsbelagverschleißanzeige	Bremsscheiben vorn und hinten	Center-Lock-Schalter
Chrome Line Exterieur	Chromumfänge Niere	CO2 Umfang
Condition Based Service	Connected Drive Services	Connected Package Professional
Crash-Sensor	DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)
Dachreling schwarz	Dachreling silber matt	Deaktivierung Airbag Beifahrer
Dieselpartikelfilter	Doppelquerlenker- Vorderachse	Doppeltonfanfare
Dreipunkt-Sicherheitsgurte	Driving Assistant	Driving Assistant Professional
Durchladesystem	Dynamische Bremsleuchten	Dynamische Stabilitäts Control (DSC)
Einstiegsleisten in Aluminium Feinschliff mit BMW Schriftzug vorn und hinten	elektrisch einstellbar und beheizt	elektromechanisch
Elektronische Wegfahrsperre (EWS)	Entfall Modellschriftzug	Erweitertes Außenspiegelpaket
EU-spezifische Zusatzumfänge	Fahrerlebnisschalter	Fahrzeugschlüssel
Favoritentasten	Fehlbetankungsschutz für Dieselfahrzeuge	Fensterheber elektrisch
Fensterumrahmung und Fensterschachtabdeckung	Fernlichtassistent	Fondtüren mit mechanischer Kindersicherung
Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle	Frontziergitter mit Nierenumrahmung und Stirnseite Längsstreben in Chrom und Zwischennierenstäben in	Fußmatten in Velours
Garantie 2 Jahre	Gepäckraumpaket	Gepäckraumtrennnetz
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Gesetzlicher Notruf
Getränkehalter	Grösserer Krafstofftank	Haltegriffe in Dachverkleidung integriert
Handschuhkasten	Heckleuchten in LED-Technik	Heckscheibe separat und selbst öffnend
Heimleuchten	hinten	hinten mit Kleiderhaken
Hinterachsluftfederung mit Niveauregulierung	Hochglanz Shadow-Line	in der Mittelkonsole mit Ablagefach
in Türverkleidung integriert	inkl. 2 Fernbedienungen	Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik
Innenbeleuchtung	innenbelüftet	Innenspiegel automatisch abblendend
Integrierte Betriebsanleitung	Intelligenter Notruf	Interieurleisten Oxidsilber dunkel matt mit Akzentleiste Perlglanz Chrom
Interieurleisten Quarzsilber matt	jeweils 2 vorne und hinten	Kältemittel R1234yf
Kilometertacho	Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimaautomatik
Klimaautomatik mit 4-Zonen-Regelung	Komfortsitze vorn, elektrisch verstellbar	Komforttelefonie mit erweiterter Smartphone-Anbindung

Komfortzugang	Kopfairbag 1. und 2.Sitzreihe	Kopfstützen für alle Sitzplätze
Kopfstützen im Fond klappbar	Ladekante	Lautsprechersystem Stereo
LED-Scheinwerfer	Lenkradheizung	Lenksäulenverstellung
Leuchtweitenregulierung	Licht-an- Warnung	links und rechts
Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer	Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer	M Dachhimmel anthrazit
M Dachreling Shadow Line	Metallic-Lackierung	Mikro-/Aktivkohlefilter
mit Automatic Hold Funktion	Mittelarmlehne im Fond	Mittelkonsole
Modellschriftzug	Modellschriftzug Entfall	Multi-Lenker- Hinterachse
Nichtraucherpaket	Ölsensor für Niveau und Qualität	Ölwartungsintervall 24 Monate/25.000 km
Park Distance Control (PDC)	Parkassistenzsystem	Parkbremse
Parking Assistant Plus	Passiver Fußgängerschutz	Polsterung Leder Dakota
Radschraubensicherung	Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung	Reifen Pannen Anzeige (RPA)
Reifendruck-Kontrolle	Reifendruckanzeige	Reifenpannenset
Reifenreparatur-Set	Rekuperationssystem	Rücksitzlehne
Schaltwippen am Lenkrad	Scheibenwaschdüsen beheizt	Schließsystem mit Zentralverriegelung
Schlüsselloser Motorstart	Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer	Seitenaufprallschutz
Seriensitz für Fahrer und Beifahrer	Servotronic	sichtbar
Sitzheizung Fahrer/Beifahrer	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	Sitzlehnenrückwand mit Klapptasche
Sitzverstellung	Sitzverstellung elektrisch mit Memory	Sonnenblende mit Einstecktasche und Make-Up-Spiegel
Sonnenschutzverglasung	Sophistograu Brillanteffekt Metallic	Speed Limiter
Sport-Lederlenkrad	Sport-Lederlenkrad Airbag	Sprachversion deutsch
Start-/Stop-Knopf	Steckdose (12 V)	Steuerung D
Steuerung G	Steuerung Infotainment	Steuerung K
Storage tray wireless charging	Stoßfängersystem	teilelektrisch für Fahrer und Beifahrer
Telefonie mit Wireless Charging	Teleservices	trapezförmig
umklappbar und 40:20:40 teilbar	USB- Anschluss	Verzurrösen
Vorbereitung Fahrerassistens I	Wärme-/Sonnenschutzverglasung	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Warndreieck und Verbandstasche	Werkzeugsatz	Widscreen Display
WLAN Hotspot		

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN