Tucson Business Hybrid 2WD 1.6 T-GDI 230CV BVA6 E6d

GM255SK | **VIN TMAJC811BPJ169720** | **142,649 km** | **MEC Mar-23** | **Petrol + Elect** | **Automatic**



Points d'attention (déclarés sur la page)

- Aucune grêle, câble manquant ni dommage pare-brise déclaré sur la page

Identification

Marque	**Hyundai**
Modèle	**Tucson (NX)(2020)**
Version	**1.6 HYBRID 230 BUSINESS**
Catégorie	**Private vehicle**
Immatriculation	**GM255SK**
VIN	**TMAJC811BPJ169720**
Réf. vendeur	**1084036**
Propriétaire	**ArvalFrance**
Pays d'immatriculation	**FRANCE**

Historique & état

1re mise en circulation	**Mar-23**
Année de production	**2023**
Année modèle	**2020**
Kilométrage	**142,649 km**
Date relevé km	**Sep-26**
Nombre de clés	**2**
Dernier entretien	**Jun-26 · 142,330 km · Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Révision**
Éléments vérifiés	**Puncture repair kit or spare wheel, Spare key, User's guide**

Caractéristiques techniques

Énergie principale	**Petrol + Elect**
Énergie secondaire	**Electric**
Puissance	**169 KW**
Cylindrée	**1,598 cm3**
Boîte	**Automatic**
Rapports	**6**
4 roues motrices	**Non**
Couleur	**Dark Grey**
Teinte constructeur	**YG7 - Dark Knight / MIC**
Carrosserie	**SUV**
Portes	**5**
Places	**5**
Conduite à gauche	**Oui**

Disponibilité & stockage

Site de stockage	**FR-31-CASTELNAU-BTV**
Adresse	**EUROCENTRE, 1 Avenue DE L'EUROPE, CASTELNAU D'ESTRETEFONDS, 31620**
Pays	**FRANCE**
Disponible depuis	**Sep-26**
En stock depuis	**Aug-26**
Date rapport d'expertise	**Sep-26**
Réf. demande d'expertise	**1633045**

Fiscalité & consommation

CO_2	**127 g_km**
Norme	**EU6d**
Puissance fiscale	**10**
TVA récupérable	**Oui**

Batterie

Capacité batterie	**1 KWH**
Tension	**270 V**
Type	**LIPOLY**

Dimensions & poids

Longueur	**4,500 mm**
Largeur	**1,865 mm**
Hauteur	**1,650 mm**
Empattement	**2,680 mm**
Volume de chargement	**616 m3**
Poids à vide	**1,639 kg**
PTAC	**2,175 kg**

Dommages déclarés (12)

#	Élément	Nature	Réparation	Photos
1	Front-right door	Dents	Repair with paint	   +4
2	Rear-right door	Dents	Repair with paint	   +4
3	Boot	Dents	Repair with paint	   +1
4	Front bumper	Scratch	Paint	   +1
5	Dashboard	Scratch	Smart repair	  
6	Central consol	Fractured	Smart repair	 
7	Boot liner	Scratch	Smart repair	   +2
8	Boot liner	Scratch	Smart repair	   +2
9	Seats	Stain	Cleaning	   +2
10	Alloy wheels	Scratch	Not defined	 
11	Front-right wing	Scratch	Polish	 
12	Rear bumper	Scratch	Polish	 

Pneumatiques (4)

Position	Marque	Type	Profondeur
Avant gauche	Bridgestone	Normal	2 mm
Avant droit	Bridgestone	Normal	2 mm
Arrière gauche	Michelin	Normal	5.4 mm
Arrière droit	Michelin	Normal	5.3 mm

Historique d'entretien (9)

Date	Kilométrage	Intervention
Jun-26	142,330 km	Balai d'essuie-glace AR / Balais d'essuie-glace AV / Révision
Dec-25	126,475 km	Filtre d'habitacle / Filtre à air / Liquide de frein / Révision
Aug-25	108,401 km	Courroie d'accessoires
Jun-25	108,401 km	Courroie d'accessoires / Révision
Feb-25	90,552 km	Bougie d'allumage / Filtre d'habitacle / Liquide de frein / Révision
Oct-24	72,455 km	Balais d'essuie-glace AV / Filtre d'habitacle / Liquide de frein / Révision
Jun-24	52,727 km	Divers équipement électrique (Int) / Filtre à air / Révision
Jan-24	34,206 km	Filtre d'habitacle / Liquide de frein / Révision
Aug-23	17,399 km	Révision

Options & équipements (10)

Équipement	Détail	Fourni en
Smart phone mirror link	None	Option
Navigation system	Système audio et navigation	Option
Rear parking aid	Aide au stationnement ar	Option
Dead angle assistant	Système d'assistance de conduite: actif (active) détecteur d'angle mort	Option
Active-lane assistant	Système d'assistance de conduite: actif (active) assistant maintien de trajectoire (lkas, lane keep assist system)	Option
Attention-Assist	Système d'assistance de conduite: système de détection de somnolence	Option
Adaptative cruise control	Régulateur de vitesse (régul. vitesse) avec régulation de distance acc	Option
Reverse camera	Caméra aide au recul	Option
Drive Mode SelectIon	Système d'assistance de conduite: sélection style de conduite (drive "mode")	Option
Gearbox type	Boîte automatique - (6 rapports)	Option




a%2fRmiv1edV1J%2fpVlFCK8%3d&language=fr


Photos du véhicule







Données extraites de la page vendeur Arval MotorTrade le 16/10/2026 10:36. Les libellés de dommages sont repris tels qu'affichés par le vendeur. Le rapport d'expertise complet suit cette fiche.

Imprimer

MACADAM








Hyundai Tucson-NX-2020: GM255SK

N° Chassis:	**TMAJC811BPJ169720**	Version:	**HYUNDAI Tucson / 2020 / 5P / SUV 1.6 HYBRID 230 BUSINESS**
1ière MEC:	**16/03/2023**	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	**142649**	Puissance KW:	
Type carrosserie:	**SUV**	Couleur carrosserie	**Gris Foncé**
Boîte:	**Automatique**	Nature de peinture	**Metallisé**
Transmission:	**Avant**	Couleur intérieur	**Noir**
Carburant:	**Hybride**	Type de jantes (montées)	**Aluminium**
Moteur fonctionnant	**Oui**	Couleur tableau de bord	**Noir**
Batterie fonctionnante	**Oui**		
Véhicule roulant	**Oui**		
Nbre portes	**5**		
Nbre sièges	**5**		
Nombre appuis-têtes	**5**		
Type de jantes (montées)	**Aluminium**		
Catégorie	**Vehicule particulier**		

Options

Nbre clés total	**2**	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	**2**	Camera de recul	
Type de climatisation	**Clim. automatique**	Revêtement de siège	**Tissu / Autre**

Pneu

Pneus d'été:	**215/65/17/103 V**			
	AVG	**Bridgestone: 90%**	AVD	**Bridgestone: 90%**
	ARG	**Michelin: 45%**	ARD	**Michelin: 45%**

Profondeur de pneu AVG	**2.0**
Profondeur de pneu AVD	**2.0**
Profondeur de pneu ARG	**5.4**
Profondeur de pneu ARD	**5.3**
Taille de pneu AVG	**215/65 R 17 103 V**
Taille de pneu AVD	**215/65 R 17 103 V**
Taille de pneu ARG	**215/65 R 17 103 V**
Taille de pneu ARD	**215/65 R 17 103 V**
Type de pneu AVG	**Toutes saisons**
Type de pneu AVD	**Toutes saisons**
Type de pneu ARG	**Toutes saisons**
Type de pneu ARD	**Toutes saisons**
Marque de pneu AVG	**255**
Marque de pneu AVD	**255**
Marque de pneu ARG	**261**
Marque de pneu ARD	**261**

Matériel de secours

Kit réparation	**Oui**	Compresseur	**Oui**

Placage planche de bord, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)





Console centrale, Déformé / Forcé, Smart repair




Intérieur, Tache, Nettoyer







Jante alum. AVD bi-ton/polychrome, Griffe(s), Acceptable




Pare-chocs AV, Griffe(s), Peindre






Porte AVD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)









Porte ARD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)









Aile AVD, Griffe(s), 67 - Lustrage




Garnit int D coffre, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)







Garnit int G coffre, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)







Coin pare-choc ARG, Griffe(s), 67 - Lustrage




Coffre / hayon, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)

