508 Active Business 1.5 HDi 130CV BVA8 E6d

GG968TP | VIN VR3FBYHZTNY533446 | 86,475 km | MEC Jun-22 | Diesel | Automatic

Points d'attention (déclarés sur la page)

- Aucune grêle, câble manquant ni dommage pare-brise déclaré sur la page



Identification

Marque	**Peugeot**
Modèle	**508 (2018->)**
Version	**BlueHDi 130 S&S EAT8 Active Pack**
Catégorie	**Private vehicle**
Immatriculation	**GG968TP**
VIN	**VR3FBYHZTNY533446**
Réf. vendeur	**1015401**
Propriétaire	**ArvalFrance**
Pays d'immatriculation	**FRANCE**

Historique & état

1re mise en circulation	**Jun-22**
Année de production	**2021**
Année modèle	**2019**
Kilométrage	**86,475 km**
Date relevé km	**Sep-26**
Nombre de clés	**1**
Dernier entretien	**May-26 · 80,478 km · Controle technique autorise**

Caractéristiques techniques

Énergie principale	**Diesel**
Puissance	**96 KW**
Cylindrée	**1,499 cm3**
Boîte	**Automatic**
Rapports	**8**
4 roues motrices	**Non**
Couleur	**Black**
Teinte constructeur	**B0N9V/B0MM0/KTV - PEINTURE NOIR PERLA NERA/TYPE HABILLAGE EXT METALLISEE VERNIS**
Carrosserie	**Hatchback**
Portes	**5**
Places	**5**
Conduite à gauche	**Oui**

Disponibilité & stockage

Site de stockage	**FR-91-FLEURY-TEA**
Adresse	**ZONE INDUSTRIELLE DES CIROLIERS, Rue CLEMENT ADER, FLEURY MEROGIS, 91700**
Pays	**FRANCE**
Disponible depuis	**Sep-26**
En stock depuis	**Sep-26**
Date rapport d'expertise	**Sep-26**
Réf. demande d'expertise	**1634814**

Fiscalité & consommation

CO_2	**120 g_km**
Norme	**EU6d**
Puissance fiscale	**7**
TVA récupérable	**Oui**

Dimensions & poids

Longueur	**4,750 mm**
Largeur	**1,859 mm**
Hauteur	**1,403 mm**
Empattement	**2,793 mm**
Volume de chargement	**487 m3**
Poids à vide	**1,420 kg**
PTAC	**2,020 kg**

Dommages déclarés (13)

#	Élément	Nature	Réparation	Photos
1	Right-side underbody	Bump	Replacement with paint	   +4
2	Rear-left door	Dents	Repair with paint	   +8
3	Rear-right door	Bump	Repair with paint	   +8
4	Front-right door	Bump	Repair with paint	  
5	Rear bumper	Fractured	Repair with paint	   +3
6	Front -left door	Bump	Repair with paint	   +4
7	Front -left wing	Scratch	Paint	  
8	Front bumper	Scratch	Paint	   +1
9	Rear-left wing	Bump	Smart repair	 
10	Rear-right wing	Bump	Smart repair	  
11	Mechanics	Missing	Smart repair	
12	Hull of external mirror left	Scratch	Paint	  
13	Hull of external mirror right	Scratch	Polish	 

Pneumatiques (4)

Position	Marque	Type	Profondeur
Avant gauche	Goodyear	Normal	4.8 mm
Avant droit	Goodyear	Normal	4.7 mm
Arrière gauche	Michelin	Normal	5.2 mm
Arrière droit	Michelin	Normal	5 mm

Historique d'entretien (5)

Date	Kilométrage	Intervention
May-26	80,478 km	Controle technique autorise
Apr-26	79,987 km	Ampoule
Oct-25	69,095 km	Filtre d'habitacle / Filtre à air / Filtre à carburant / Recyclage / Révision
Sep-24	42,795 km	Balais d'essuie-glace AV / Filtre d'habitacle / Liquide de frein / Plaquettes freins AV / Recyclage / Révision
Aug-23	23,454 km	ADBLUE / Recyclage / Révision

Options & équipements (12)

Équipement	Détail	Fourni en
Cruise control	Cruise control	Option
Smart phone mirror link	None	Option
Automatic air-conditionning	Refrigeration automatique	Option
Rear parking aid	Aide au stationnement ar	Option
Recognition of road panels	Système d'assistance de conduite: reconnaissance des panneaux de signalisation	Option
Active-lane assistant	Système d'assistance de conduite: actif (active) alerte de franchissement involontaire de ligne (assistance de direction	Option
Multifunction display screen	Afficheur multifonctions avec ecran tactile couleur	Option
Park assistant	Avec aide visuelle panoramique ar visio park1	Option
Parking sensor front/rear	Detecteur obstacle radar avant arriere	Option
Alloy wheels	Jantes alliage léger	Option
Drive Mode SelectIon	Interrupteur mode de conduite	Option
Gearbox type	Boîte automatique - (8 positions)	Option



AYMldHVH1NapyA%3d&language=fr

Photos du véhicule












Imprimer

MACADAM









Peugeot 508-2018: GG968TP

N° Chassis:	**VR3FBYHZTNY533446**	Version:	**PEUGEOT 508 / 2018 / 5P / Berline BlueHDi 130 S&S EAT8 Active Pack**
1ière MEC:	**7/06/2022**	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	**86475**	Puissance KW:	
Type carrosserie:	**Berline**	Couleur carrosserie	**Noir**
Boîte:	**Automatique**	Nature de peinture	**Metallisé**
Transmission:	**Avant**	Couleur intérieur	**Noir**
Carburant:	**Diesel**	Type de jantes (montées)	**Aluminium**
Moteur fonctionnant	**Oui**	Couleur tableau de bord	**Noir**
Batterie fonctionnante	**Oui**		
Véhicule roulant	**Oui**		
Nbre portes	**5**		
Nbre sièges	**5**		
Nombre appuis-têtes	**5**		
Type de jantes (montées)	**Aluminium**		
Catégorie	**Vehicule particulier**		

Options

Nbre clés total	**1**	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	**1**	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	**Clim. automatique**	Camera de recul	
		Revêtement de siège	**Tissu / Autre**

Pneu

Pneus d'été:	**215/60/16/99 V**			
	AVG	**Goodyear: 50%**	AVD	**Goodyear: 55%**
	ARG	**Michelin: 45%**	ARD	**Michelin: 50%**

Profondeur de pneu AVG	**4.8**
Profondeur de pneu AVD	**4.7**
Profondeur de pneu ARG	**5.2**
Profondeur de pneu ARD	**5.0**
Taille de pneu AVG	**215/60 R 16 99 V**
Taille de pneu AVD	**215/60 R 16 99 V**
Taille de pneu ARG	**215/60 R 16 99 V**
Taille de pneu ARD	**215/60 R 16 99 V**
Type de pneu AVG	**été**
Type de pneu AVD	**été**
Type de pneu ARG	**été**
Type de pneu ARD	**été**
Marque de pneu AVG	**259**
Marque de pneu AVD	**259**
Marque de pneu ARG	**261**
Marque de pneu ARD	**261**

Matériel de secours

Kit réparation	**Non**	Compresseur	**Oui**
		Runflat	**Non**

Aile ARG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture




Porte ARG, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)













Porte AVG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)









Boitier rétroviseur ext G, Griffe(s), Peindre





Aile AVG, Griffe(s), Peindre





Pare-chocs AV, Griffe(s), Peindre









Aile ARD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture





Porte ARD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)















Bas de caisse ext D, Bosse(s), Le - Remplacer et peindre











Porte AVD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)





Boitier rétroviseur ext D, Griffe(s), 67 - Lustrage




Kit réparation pneu, Manque, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Pare-chocs AR, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)









