Inspection Report

Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	320d 48 V xDrive Touring Aut. (G21)	Fuel type	Diesel
Mileage	83,477	kW	140
VIN	WBA31FZ0X0FR73977	cc	1,995
First registration date	9/26/2023	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Mileage till next Maintenance	15,000

Maintenance date	Mileage
4/22/2026	73,219 km

Options according to the inspector


Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining fabrics

Exterior


Part	Damage type	Repair mode
1 | Bonnet	Dent(s) and scratch(es)	Repair and paint (complete)
2 | Alloy rim FR	Scratch(es)	Repair
3 | Door FR	Dent(s)	Paintless dent repair
4 | Wing RR	Dent(s) and scratch(es)	Repair and paint (complete)
5 | Bumper R	Scratch(es)	Paint


Damages

Exterior











1 | Bonnet

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	Use/wear









2 | Alloy rim FR


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear






3 | Door FR

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear








4 | Wing RR


Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	Use/wear





5 | Bumper R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear

Checks and data fields




Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	0	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Luggage space cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Black	Jack	No
Wheel lock adapter	Yes	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		



Tires

Mounted Tires


Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	225/50 R 17 98 Y	Hankook	6.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	225/50 R 17 98 Y	Hankook	6.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	225/50 R 17 98 Y	Hankook	5.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	225/50 R 17 98 Y	Hankook	5.0 mm

Commercial photos





























11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24 25 26 27 28 29 30






BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*2017
WBA31FZ0X0FR73977
2320 kg
4120 kg
1- 1080 kg
2- 1330 kg

EQUIPMENT BY MANUFACTURER

"BMW" Schriftzug	17" Leichtmetallräder V-Speiche 778 Reflexsilber	17" LM Rad V-Speiche 778
5 Sitzplätze	Abgedunkelte Verglasung	Ablage für Wireless Charging
Ablagemöglichkeiten	Ablagenpaket	Active Guard Plus
AGM-Batterie 80 Ah	Airbag für Fahrer und Beifahrer	Aktiver Fussgängerschutz
Alarmanlage	Antiblockiersystem (ABS)	Armauflage
Aufmerksamkeitsassistent	Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizt	Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
Auto Start Stop Funktion	Automatikgetriebe mit Schaltwippen	automatisch abblendend
Automatische Heckklappenbetätigung	Batterie im Gepäckraum	Begrüßungslicht
Beifahrerairbag-Deaktivierung	BMW Controller	BMW ID
BMW Live Cockpit Plus	BMW xDrive	Bordliteratur deutsch
Center-Lock- Schalter	Check-Control	CO2 Umfang
Condition Based Service	Connected Drive Services	Connected Package Professional
Crash-Sensor	DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)
Deaktivierung Airbag Beifahrer	Dieselpartikelfilter	Doppeltonfanfare
Dreipunkt-Sicherheitsgurte	Driving Assistant	Durchladesystem
Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen	Einstiegsleisten vorn	elektrisch
elektromechanisch	Elektronische Wegfahrsperre (EWS)	Endrohrblenden
Endrohrblenden in Chrom	Entfall Modellschriftzug	EU-spezifische Zusatzumfänge
Fahrerlebnisschalter	Fahrzeugschlüssel	Fehlbetankungsschutz für Dieselfahrzeuge
Fensterheber	Fondkopfstützen klappbar	Fondsitze
Freisprecheinrichtung mit USB- Schnittstelle	für Competition in Schwarzchrom	Fußmatten in Velours
Garantie 2 Jahre	Gepäckraumleuchte	Gepäckraumtrennnetz
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Gesetzlicher Notruf
Getränkehalter	Grösserer Krafstofftank	Größerer Kraftstofftank
Haltegriffe	Handschuhkasten beleuchtet	Heckleuchten in LED-Technik
Heimleuchten	hinten	Hochglanz Shadow-Line
Innen- und Außenspiegelpaket	Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik	Innenbeleuchtung
Innenspiegel	Innenspiegel automatisch abblendend	Integrierte Betriebsanleitung
Interieurleisten Quarzsilber matt	Interieurleisten Quarzsilber matt genarbt	Kältemittel R1234yf
Kennzeichenlicht in LED-Technik	Kilometertacho	Kindersitzbefestigung (ISOFIX)
Klimaautomatik	Kopfairbag 1. und 2.Sitzreihe	Kopfstützen im Fond klappbar
Lautsprechersystem mit 6 Lautsprechern	LED-Scheinwerfer	Lenksäulenverstellung
Leuchtweitenregulierung	Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer	Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, elektrische Verstellung von Höhe und Tiefe der Lordosenst.
M Dachreling Hochglanz Shadow Line	M Dachreling Shadow Line	M Hochglanz Shadow Line
Melbourne Rot Metallic	Metallic-Lackierung	mit integrierter Zusatzblinkleuchte in LED-/Lichtleiter-Technik
mit seperatem kleinen Fach	Mittelkonsole	Modellschriftzug
Modellschriftzug Entfall	Multifunktionslenkrad	Ölsensor für Niveau und Qualität
Ölwartungsintervall 24 Monate/25.000 km	Park Distance Control (PDC) vorne und hinten	Parkassistenzsystem
Parkbremse	Parking Assistant	Polsterung Stoff Hevelius
Radschraubensicherung	Regensensor	Reifen Pannen Anzeige (RPA)

Reifendruck-Kontrolle	Reifendruckanzeige	Reifenpannenset
Reifenreparatur-Set	Rekuperationssystem	Schaltpunktanzeige
Schaltwippen am Lenkrad	Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Schließsystem mit Zentralverriegelung
Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer	Seitenaufprallschutz	Serienfahrwerk
Seriensitz für Fahrer und Beifahrer	Servotronic	sichtbar
Sitzheizung Fahrer/Beifahrer	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	Sonnenblenden
Sonnenschutzverglasung	Speed Limiter	Sport-Lederlenkrad
Sport-Lederlenkrad Airbag	Sprachversion deutsch	Steckdose (12 V)
Steuerung D	Steuerung G	Steuerung Infotainment
Steuerung K	Storage tray wireless charging	Stoßfängersystem
Teleservices	Verzurrösen	Vorbereitung Fahrerassistens I
Vorbereitung Fahrerassistenz I	vorn beleuchtet	Wärme-/Sonnenschutzverglasung
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Warndreieck und Verbandstasche	Werkzeugsatz
Widescreen Display	Widscreen Display	

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN