
Beschrijvingsformulier

Kenteken: [redacted] (chassisnr: WAUZZZF84LN008797)


AUDI A8 60 TFSI E QUATTRO PRO LINE + MARGE/AUT/ECC/NAV/LEER/LMV/SCHUIF-DAK/PDC/LED

Km-stand	145843 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	2275 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Groen		
Brandstof	Hybride benzine	**Aantal deuren**	4		
Transmissie	Automaat	**Aandrijving**	Voor + achter		
Datum eerste toelating	18-12-2019	**Aantal cilinders**	6	**Wielbasis**	300 cm
Datum eerste afgifte NL	01-11-2021	**Vermogen**	250 kW	**Laadvermogen**	-
Eerste registratie	Buitenland	**CO2 uitstoot**	65 g/km	**APK t/m**	29-05-2026

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Panoramadak, Open dak schuif/kantel, Licht metalen velgen 21 inch, Cruise control Adaptive, Connectiviteit, Navigatie optie_anders, Audio optie_anders, Lederen bekleding, Elektrisch verst. stoelen, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

MARGE

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✓ Hoofdsleutel	✗ Reservesleutel
✓ Bandenreparatieset	✓ Navigatie CD/DVD
✓ Publieke laadpaalkabel	✓ Instructieboekje
✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	Zomer	Continental	275/35 R21
RV	5 mm	Zomer	Continental	275/35 R21
LA	6 mm	Zomer	Continental	275/35 R21
RA	6 mm	Zomer	Continental	275/35 R21

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	4
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Voorzijde
Omschrijving:
Steenslag
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Velg linksachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Sierlijst rechtsachter
Omschrijving:
Pitjes
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Deel:
Velg rechtsachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Velg linksvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Extra foto's


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.

Foto's (7)



1. schade1



2. schade2



3. schade3



4. schade4



5. schade5



6. schade6



7. schade7