FICHE D EXPERTISE VEHICULE.	
Immatriculation :	
Kilométrage compteur :119322 KM	Lieu :

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : NISSAN	Type :PULSAR	Cylindrée : 1197CC
Carburant : ESSENCE	Couleur : BLANC	1 MEC :28/03/2017 2MEC :04/09/2017
Numéro de châssis :VSKDDAC13U0102654		Code : 891
Puissance : ch 115 kw85		boite de vitesses :AUTOMATIQUE

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit		X	
garniture(s) porte(s)		X	
plage arrière MANQUANTE			
tableau de bord		X	
écran(s)		X	
levier vitesse		X	
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires 4 X PNEUS 4 SAISONS

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES								
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui	non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui	non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui	non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	……28/03/2027……	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques 195 60 16					
Etat des pneumatiques AVD 1 MM AVG 1 MM					
ARD 2.5 MM ARG 2.5 MM					
Remarques :……PNEUS AV A REMPLACER ……					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :
MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).
RETRO DROIT/CASSE/A REMPLACER/PORTE ARD/DEFORMATION/DSP+RETOUCHE
PARE CHOCS AR/GROFFE/REPARATION+PEINTURE
MOULURE COFFRE/GRIFFE/PEINTURE
ANTENNE/REMPLACMENT
MANTANT GAUCHE/ENFONCEMENT/DSP SANS PEINTURE
AILE ARG/DEFORMATION/REPARATION+PEINTURE
PORTE ARG+AVG/DEFORMATION+GRIFFE/DSP+POLISSAGE
CAPOT/ECLATS/PEINTURE
PARE CHOCS AV/REPARATION+PEINTURE