TESTPROTOKOLL - Personbil

[redacted]

Kia Sportage PHEV Automatic 265hp 2023 GRÅ

Direkt till testprotokollet med högupplösta bilder

[redacted]

Mätarställning **7 015 mil**	Antal brukare **5**	Moms **-**	Fordonsskatt **360 kr**	Kaross **SUV**	Växellåda **Automat**	Direktimport **Nej**	
Drivmedel 1 **Bensin**	Drivmedel 2 **El**	Elektrisk läge **Plug-in Laddhybrid**	Motoreffekt **89 HK/ 65 kW**	CO2 **25**	Miljöklass / Euroklassning **Laddhybrid**		
Modellår **2023**	Fordonsslag **PB**	Färg på fordon: **GRÅ**	Klädsel **Tyg**	Garanti			
Servicebok **Ja, servicehäfte, Full servicehistorik**	Full servicehistorik **Ja**	Senaste service	Nästa service	Serviceavtal **Nej**	Kamrem		
Senast besikt. **2026-04-17** 5 894 mil	Nästa besiktning **2028-04-30**	Nycklar **2**	Fjärr p-värmare	Låsmuttrar	Dragkrok **Nej**		

Tillverk.månad **2023-01**
I trafik 1:a gången **2023-04-05**
Senaste ägarbyte **2024-12-06**
Senast besikt. **2026-04-17**
Vid utskrift **3 år 9 månader**

Först registrerad **2023-01**
Reg.Bevis (del 2) **2024-08-08** (I)
Senaste service
Test **2026-08-05**

Skick

Motor/Växellåda	✓
Service	✓
Elektrisk/hybrid	✓
Chassi	✓
Framvagn/bakvagn	✓
Kommunikation	✓
Lampor	!
Lås/Fjärr	✓
Bromsar	✓
Styrsystem	✓
Däck & fälg	!
Karosseri	!
Extrautrustning	✓
Interiör	✓
Rekonditioneringsbehov	✓
Leasing	
Övrigt	✓

Anmärkningar	Beräknad rep. kostnad (Inkl. moms)
6.3.1 Fälg höger fram Skrapmärken	3000 kr
7.4.2 Stötfångare bak Lacksläpp på dekorlistor	-
7.4.3 Framdörr höger Mindre buckla	-
7.4.8 Framskärm vänster Buckla	-
7.4.10 Bakskärm vänster Buckla	-
3B.1 Strålkastare HF VF Skrapmärken	-
Summa ink. moms:	**3000 kr**

Leasegivaren förbehåller sig rätten att i tillägg till de kostnader som är upptagna i detta protokoll fakturera leasetagaren för bland annat kostnad för försäkring, service samt självrisk avseende försäkringsskador.

Kompletterande upplysningar

Helhetsbedömning


TESTPROTOKOLL - Personbil

[redacted]

[redacted]

Kia Sportage PHEV Automatic 265hp 2023 GRÅ

Direkt till testprotokollet
med högupplösta bilder



Utrustning

OBS laddkabel saknas

Sommardäck fram:	Sommardäck bak:	Laddkabel, Typ2:
VF: 4mm, HF: 4mm	**VB: 4mm, HB: 4mm**	**Saknas - ersätt med nya**


Däck

Sommardäck(monterad)

Fälgtyp
Lättmetall Original-fälg

Vänster

Däcktyp
Sommardäck




Vinterdäck (medföljer ej)

Fälgtyp

Vänster

Däcktyp



Bilder























2.1A - Dokumentation underrede



2.1A - Dokumentation underrede



10A.5 - Mätarställning



1B.2.1 - Bild servicebok



1B.2.1 - Bild servicebok



6.7.10 - Däck förarsida fram



6.7.11 - Däck förarsida bak



6.7.12 - Däck passagerarsida fram



6.7.13 - Däck passagerarsida bak

Skadebilder



1B.1 - Service



3B.1 - Strålkastare HF VF
Skrapmärken



6.3.1 - Fälg höger fram
Skrapmärken



7.4.2 - Stötfångare bak
Lackskäpp på dekorlistor



7.4.2 - Stötfångare bak
Lackskäpp på dekorlistor



7.4.3 - Framdörr höger
Mindre buckla



7.4.8 - Framskärm vänster
Buckla



7.4.10 - Bakskärm vänster
Buckla

Det här dokumentet skapades av InternalCars, www.internalcars.com

InternalCars
BegTest | Remarketing | handlarbudet.se