TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 08.10.2026
Protokollnummer: 48261638
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Milorad Kojic

WBA6N31050FL80412

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	87.344 km
Hersteller	BMW	**Restlauf bis Service**	4.800 km
Typ/Modell	330e	**HU (abgelesen aus ZBI)**	10/2026
Fahrgestellnummer	WBA6N31050FL80412	**Leistung**	135 kW
Hubraum	1.998 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	02.09.2021	**Polster/Farbe**	Stoff / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung	09/2026, 86.412 km	**Lackierung**	Grau
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten links	Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair
3	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
4	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
5	Seitenwand rechts	Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - HU Bescheinigung

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden
2	Heck, Seite links, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden
3	Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Dachholm links
2	Seitenwand links

Nr.	Ort
3	Stoßfänger hinten
4	Stoßfänger vorne
5	Tür hinten links
6	Tür vorne links
7	Tür vorne rechts

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98Y	Bridgestone	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 98Y	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98V	Michelin	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 98V	Michelin	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Klima und Navigation und Elektronische Systeme i.O

Automatikgetriebe bedingt prüfbar Folgekosten möglich.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	08.10.2026
Protokollnummer:	**48261638**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Milorad Kojic

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	330e	**Laufleistung (abgelesen)**	87.344 km
Fahrgestellnummer	WBA6N31050FL80412	**Erstzulassung**	02.09.2021

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	08.10.2026
Protokollnummer:	**48261638**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Milorad Kojic

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel



Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Zusatzbereifung


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür hinten links: Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Tür hinten links: Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 08.10.2026
Protokollnummer: 48261638
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Milorad Kojic



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratz… verschürft - lackieren




Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 08.10.2026
Protokollnummer: 48261638
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Milorad Kojic

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Dachholm links



Nachlackierung 2: Seitenwand links



Nachlackierung 5: Tür hinten links



Nachlackierung 6: Tür vorne links



Nachlackierung 7: Tür vorne rechts

NOx:	**13.2**	mg/km
THC + NOx:		mg/km
Partikelmasse:	**0.35**	mg/km
Partikelzahl:	**9.61**	$*10^{10}km^{-1}$

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): m^{-1}

48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

Komplette RDE-Fahrt: NOx:	**60.0**	mg/km
Partikel (Anzahl):	**6.0**	$*10^{11}km^{-1}$
Städtische RDE-Fahrt: NOx:	**60.0**	mg/km
Partikel (Anzahl):	**6.0**	$*10^{11}km^{-1}$

49. CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	- g/km	- l/100km
Außerorts:	- g/km	- l/100km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	**38** g/km	**1.7** l/100km

Abweichungsfaktor:	-
Differenzierungsfaktor:	-

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	**145**	Wh/km
Elektrische Reichweite	**67**	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **nein**

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) -

3.2 Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch Ökoinnovationen

Benzin/Diesel

3.2.1 Einsparungen durch NEFZ:	-	g/km
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:	-	g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß (EU) 2017/1151

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	- g/km	**9.7** l/100km
Mittel	- g/km	**6.5** l/100km
Hoch	- g/km	**6.1** l/100km
Höchstwert	- g/km	**7.0** l/100km
Kombiniert	- g/km	**7.0** l/100km
Gewichtet, kombiniert	**31** g/km	**1.4** l/100km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, gemäß (EU) 2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	-	Wh/km

Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	km

5.2 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC,weighted)	**163**	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	**61**	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	**66**	km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

-

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: +105 Achse 2 bei Anhängebetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1: 225/40 R19 93H M+S 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96H M+S 8 1/2Jx19 ET40* 1: 225/40 R19 93Y 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96Y 8 1/2Jx19 ET40* 1: 225/45 R18 95V M+S 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99V M+S 8 1/2Jx18 ET40* 1: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99Y 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/50 R17 98H M+S 7 1/2Jx17 ET30* 1/2: 225/50 R17 98Y 7 1/2Jx17 ET30*

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft

046CC0112669
www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden

(Ort und Datum)

(Verwaltungsbehörde)

(Vermerke der Genehmigungsbehörde)

(Vermerke des Herstellers)

HSN **0005** ASN **000213** VVS **00021 3** TSN **CYZ**

ZB II Nr. GF 552 22

Landeshauptstadt München
Kreisverwaltungsreferat
Kfz.-Zulassungs-
und Fahrerlaubnisbehörde
Eichstätter Str. 2, 80686 München

DE 00 036850 WBA6N31050FL80412 2754152

WBA6N31050FL80412

Der Unterzeichner:

Jean-Philippe Parain

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):	**BMW**
0.2	Typ:	**G3K**
	Variante:	**6N31**
	Version:	**IAW50000**
0.2.1	Handelsbezeichnung:	**330e**
0.2.3	Kennungen:	
0.2.3.1	Interpolationsfamilie:	**IP-0000393-WBA-1**
0.2.3.2	ATCT-Familie:	**AT-0000044-WBA-1**
0.2.3.3	PEMS-Familie:	**24-WBA-P26**
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie:	**RL-0100175-WBA-1**
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung:	**PR-0000033-WBA-1**
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie:	**EV-0000057-WBA-1**
0.4	Fahrzeugklasse:	**M1**
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	
		Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
		An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenietet ww. geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	
		im Motorraum rechts
0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
		-
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	**WBA6N31050FL80412**
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	**2021-08-02**

mit dem in der am

2021-06-15

erteilten Genehmigung

e1*2007/46*2017*06

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München (Ort) **03.08.2021** (Datum)

(Unterschrift) Leiter Vertrieb (Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen: **2** und Räder:	**4**
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):	
	1 Achse 2	-
3.1	Das Fahrzeug ist:	**nicht automatisiert**

Hauptabmessungen

4.	Radstand:	**2851** mm
5.	Länge:	**4709** mm
6.	Breite:	**1827** mm
7.	Höhe:	**1442** mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	**1905** kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	**1925** kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	**2355** kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1:	**1050** kg
	Achse 2:	**1380** kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	**3855** kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:	
18.3	Zentralachsanhängers:	**1500** kg
18.4	Ungebremsten Anhängers:	**750** kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	**75** kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller des Motors:	**Bayer. Mot. Werke AG**
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	**B48B20A**
22.	Arbeitsverfahren:	**Fremdzündung/4-Takt**
23.	Reiner Elektrobetrieb:	**Nein**
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	**OVC-HEV**
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	**4;in Reihe**
25.	Hubraum:	**1998** cm^3
26.	Kraftstoff: **Hybr.B/E ext. aufl.**	26.1 **Mono fuel**
27.	Höchstleistung	
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	**135.00** kW bei: **5000** min^{-1}
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	**83.00** kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	**55.00** kW
28	Getriebe (Typ):	**automatisch**
28.1	Übersetzungsverhältnisse	

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
4.714	**3.143**	**2.106**	**1.667**	**1.285**	**1.0**	**0.839**	**0.667**

28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes	**3.231**

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	**230** km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1. **1583** mm	2. **1568** mm		
35.	Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:				
	1: **225/50 R17 98 Y**	**7,5Jx17/ET30**	**A**	**C1**	
	2: **225/50 R17 98 Y**	**7,5Jx17/ET30**	**A**	**C1**	

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	-

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	**AC**
40.	Farbe des Fahrzeugs:	**GRAU**
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	**4;2 links, 2 rechts**
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	**5**

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch:	**75.90** dB(A)
	bei Motordrehzahl:	**3750** min^{-1}
	Fahrgeräusch:	**68.00** dB(A)
47.	Abgasnorm:	**Euro 6 AP**
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}	
47.1.1	Prüfmasse:	**1994** kg
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten	
47.1.3.0	f0	**180.7** N
47.1.3.1	f1	**0.071** N/(km/h)
47.1.3.2	f2	**0.03148** $N/(km/h)^2$
47.2	Fahrzyklus	
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	**3b**
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor:	**0**
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	**nein**
48.	Abgasemissionen:	
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	
		715/2007*2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren	Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) - **Benzin/Diesel**
CO:	**371.2** mg/km
THC:	**14.3** mg/km
NMHC:	**11.7** mg/km

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	365795
Hersteller	BMW
Model	3 series
Variante	Advantage 330 e PHEV
Listenpreis	54.470,60
VIN	WBA6N31050FL80412
Erstzulassungsdatum	2.9.2021
Kennzeichen	M-AW 2716E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 365795 04.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2022108652	11.08.2022	| Stoßfänger hinten links	2.877,36
2024113030	16.08.2024	| Beifahrerseite Kotflügel vorne	2.062,54
2025100030	29.12.2024	| Windschutzscheibe/Reparatur	1.063,33
2025109625	20.06.2025	| Fahrerseite Seitenschweller| Fahrerseite Seitenteil hinten| Fahrerseite Tür hinten| Stoßfänger hinten	7.376,79
2026113635	12.08.2026	| Fahrerseite Seitenteil hinten| Fahrerseite Tür vorne	
2026113595	17.08.2026	| Beifahrerseite Tür hinten	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn