Vehicle info

Make	MINI	Gearbox	Automatic
Model	MINI 32,6kWh Aut. (F56)	Fuel type	Electric
Mileage	23,710	kW	135
VIN	WMW11DJ0002R76658	cc	0
First registration date	12/2/2021	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital	Maintenance date	Mileage
Registration certificate original	No	2/12/2026	20,318 km
Next maintenance date	2/1/2028		

Options according to the inspector


Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining fabrics

Exterior


Part	Damage type	Repair mode
1 | Wing RL	Dent(s)	Paintless dent repair
2 | Tailgate / Boot	Dent(s)	Paintless dent repair
3 | Rear spoiler	Scratch(es)	Paint


Damages

Exterior











1 | Wing RL

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear


Comments: + auslegen



2 | Tailgate / Boot

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear




3 | Rear spoiler

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear

Checks and data fields


Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	1
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	3	Number of seats	4
Interior colour	Black	Jack	No
Wheel lock adapter	Yes	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		





Tires


Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	205/45 R 17 88 W	Pirelli	6.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	205/45 R 17 88 W	Pirelli	4.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	205/45 R 17 88 W	Pirelli	5.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	205/45 R 17 88 W	Pirelli	5.0 mm

Commercial photos

OFF
23710 km
9143

SERVICE HISTORIE
Datum: 26.11.2021 Service: 05612 MINI
Datum: 19.12.2023 Service: 47675 MINI
Datum: 12.02.2026 Service: 47675 MINI

SERVICEBEDARF
Service Historie
Fahrzeuguntersuchung
Bremsflüssigkeit
Fahrzeug-Check

SERVICEBEDARF
Service Historie
Fahrzeuguntersuchung
Bremsflüssigkeit
Fahrzeug-Check


SERVICEBEDARF
Service Historie
Fahrzeuguntersuchung
Bremsflüssigkeit
Fahrzeug-Check

Batterie-Zertifikat
Diagnosedatum: 03/11/2026
100%
Gesundheitszustand (SOH)*
Mini Cooper SE
VIN : WMW11DJ0002R76658
Kilometerstand : 23.709 km
www.get-moba.com
CARA

PERSÖNLICHE DATEN LÖSCHEN



















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WMW11DJ0002R76658
1- 985 kg
2- 875 kg
1775 kg
DE-80788 München

F56 BEV


EQUIPMENT BY MANUFACTURER

16" Leichtmetallräder Revolite Spoke	17" Leichtmetallräder Tentacle Spoke black	2-Zonen-Klimaautomatik
3-Speichen	3. Bremsleuchte	4 Sitzplätze
4 Verzurrösen	Abgedunkelte Verglasung	Ablage in der Mittelkonsole,
Ablagefach vor den Getränkehaltern	Ablagemöglichkeiten	Ablagenpaket
AC-Laden Professional	AGM-Batterie 50 Ah	Airbags
Akustischer Fussgängerschutz	Akustischer Fußgängerschutz	Alarmanlage
Ambientes Innenlicht	Ambientes Licht	Antiblockiersystem
Armauflage vorne	Armlehne vorne	außen an der Unterkante aller Scheiben in Edelstahl umlaufend
Aussenspiegel Anklappfunktion	Außenspiegel und Frontscheibenwaschdüsen beheizt	Außenspiegelkappen in Wagenfarbe
Außenspiegelpaket	Battery Certificate	Beifahrersitz-Höhenverstellung
Blinkleuchten weiss	Bordcomputer	Bordliteratur deutsch
Bremsanlage	Chromumfänge Exterieur	Chromumfänge Interieur
Classic Trim	Connected Drive Services	Connected Navigation
Crash-Sensor	DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)
Dach in Wagenfarbe	Dach und Spiegelkappen weiss	Dach und Spiegelkappen weiß
Dachhimmel	DC-Schnellladen	Doppeltonfanfare
Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen,	Driving Assistant	Dynamische Bremsleuchten
Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamische Traktions Control (DTC)	eDrive Dienste	Einstiegsleisten
elektrisch unterstützt	elektromechanische Lenkung mit geschwindigkeitsabhängiger	Elektromotor
elektronische Reifenfülldrucküberwachung für jeden Reifen	Elektronische Wegfahrsperre	Entfall Car-Sharing-Modul
EU-spezifische Zusatzumfänge	Fahrdynamische Regelsysteme	Fahrerassistenzpaket
Fensterheber elektrisch	fixieren im geöffneten Zustand	Flexible CarSharing Preparation
Fußmatten in Velours	Fussmatten Velours	Garantie 2 Jahre
Gasdruckdämpfer unterstützen beim Öffnen	Gepäckraum	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Gesetzlicher Notruf	Getränkehalter	Heckklappe
Heckklappengriff in Schwarz Hochglanz	Heckscheibenheizung	Heckspoiler
Hochvoltbatterie	Höhenverstellung Beifahrersitz	Hutze in der Motorhaube integriert
im Gepäckraum	in Dachfarbe lackiert	in LED-Technik am Heckscheibenrand oben
in Scheinwerfern und Sidescuttles	in Tiefe und Höhe stufenlos	in Wagenfarbe
inkl. Keyless-Go	Innenbeleuchtung,	Innenspiegel automatisch abblendend
Intelligenter Notruf	Interieur Oberfläche Piano Black	Interieuroberfläche Piano Black
Isofix-System	Kältemittel R1234yf	Kilometertacho
Kindersitzbefestigung ISOFIX Beifahrersitz,	Kindersitzbefestigung ISOFIX,	Klimaautomatik
Komforteinstieg	Komfortpaket	Kopfstützen für alle Sitzplätze
Kühlergrill	Ladeklappe	Lautsprecher
LED-Scheinwerfer	Lenksäulenverstellung	Lenkung
Lichtpaket	Markenlogo MINI	mechanisch
Metallic-Lackierung Moonwalk Grey	MINI Connected	MINI Driving Modes
MINI LM Rad Tentacle Spoke 500 Jet Black	MINI Navigationssystem	modellabhängig beschriftet in Metalloptik
Modellschriftzug	Moonwalk Grey	Motorisierungsbezeichnung auf rechter Seite Heckklappe in Chr

Multifunktion für Lenkrad	Multifunktionales Instrumentendisplay	Nebelschlussleuchte
Otto-Partikelfilter (OPF)	Paket Comfort	Panorama-Glasdach
Panoramadach elektrisch	Park Distance Control (PDC) hinten	Park Distance Control hinten (PDC)
Performance Control	Personal Profile	Radio MINI Visual Boost
Radschraubensicherung	Real Time Traffic Information	Real-Time Traffic Information
Regensensor	Reifendruck-Kontrolle	Reifendruckanzeige
Reifenpannenanzeige	Reifenpannenset	Reifenreparatur-Set
Rekuperations-Toggle	Remote Services	Rückfahrkamera
Rücksitzlehne	Scheibenwischer für Heckscheibe	Schließsystem mit Zentralverriegelung,
Schnellladen Gleichstrom	Schweller / Stoßfängerkante / Radhausabdeckung "Black Band"	Serienfahrwerk
Side Scuttles mit integriertem Fahrtrichtungsanzeiger schwarz mit Chrom und S-Badge	Sitzverstellung	Smartphone-Integration
Sonnenschutzverglasung	Sport- Lederlenkrad	Sport-Lederlenkrad Airbag
Sportsitz	Sportsitze für Fahrer und Beifahrer	Sprachversion deutsch
Standard-Ladekabel	Start-/Stop-Knopf	Steckdose (12 V) in Mittelkonsole
Teleservices	umklappbar und 60:40 teilbar	vorn
vorn und hinten	Wärme-/Sonnenschutzverglasung	Wärmepumpe
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Warndreieck und Verbandstasche	Weiße Blinkleuchten
Werkzeugsatz	Zierleisten	zwei vorn in der Mittelkonsole und einer hinten in der Mittelkons

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN