DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHPV2 T4037798	Erstzulassung	09.02.2026	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-KJ4853	Laufleistung	20 350 km
Modell	CORSA F GS 1.2 TURBO S/S 74KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	53909 CAT Zülpich



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm





Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Kotflügel
Position	Vorne rechts
Beschreibung	SR Kratzer
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Außenspiegelkappe
Position	Rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

Innenschäden

5



Bauteil	Halterung Aufhängung Hutablage
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

Sonstiges

6

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-