49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]
Innerorts	165	----	----	7.2	----	----
Außerorts	118	----	----	5.2	----	----
Kombiniert	135	----	----	5.9	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend): ---------
Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): -

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: ------
Elektrische Reichweite [km]: ------

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): ----------

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)
Benzin/Diesel [g/km]: ----
Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----
Sonstige [g/km]: ----

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)
Benzin/Diesel [g/km]: ----
Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----
Sonstige [g/km]: ----

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]
Niedrig	179	----	----	7.9	----	----
Mittel	140	----	----	6.2	----	----
Hoch	135	----	----	6.0	----	----
Extra hoch	176	----	----	7.7	----	----
Kombiniert	156	----	----	6.9	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch [Wh/km]: --------
Elektrische Reichweite [km]: -----
Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (EC AC, weighted) [Wh/km]: --------
Elektrische Reichweite (EAER) [km]: -----
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]: -----

50. Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter: ----------

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5: ----------

52. Anmerkungen:
#NO 30.: A2 max.1534 mm##A1 max.1542 mm##NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##205/50 R17 93H rf.#6,0JX17 ET50;##205/55 R16 94H rf.#6,0JX16 ET50;##205/55 R16 94H rf. M+S#6,0JX16 ET50;##195/65 R15 95T rf.#6,0JX15 ET47;##195/65 R15 95T rf. M+S#6,0JX15 ET47;##195/65 R15 91T#6,0JX15 ET47##NO 41.: max 6##NO 44.: ##E13 55R-01 4062##NO 45.1.: ##80####9.4##NO 7.: max 1860;##

Volkswagen AG

VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

046CC0112914

www.PS-Team.de

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	VOLKSWAGEN, VW
0.2.	Typ:	2KN
	Variante:	BBDKREX0
	Version:	NOJ2FM5FM5AH017N1SN2VR24BGG2MLL1AA
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	CADDY
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-VN34SZZ_A6_0153-WVN-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:	AT-2K5_6N_0106_000-WVN-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	01-VWx-715W_2KN_DKRE_FM5_2_A_1_0-000
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-MQ200Z5F_17_008-WVN-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	----------
0.2.3.6.	Kennung der Familie periodischer Regenerierung:	PR-VW_00035_00_000-WVN-1
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-2K_DGW_D_APAHAA-WV2-1
0.4.	Fahrzeugklasse:	N1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Volkswagen AG Berliner Ring 2 DE-38440 Wolfsburg
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	An der B-Säule, Fahrerseite, geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Im Kofferraum
0.9.	Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	---------- ---------- ---------- ----------
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WV1ZZZ2KZLX068915

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: e1*2007/46*0217*33 , erteilt am 2019-11-22
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg 2020-01-20

ppa.

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität

V0531ND4
V0RELND4

Interne Herstellerdaten

DEU160 B 79006 R11 ZBT II wurde erstellt WV1ZZZ2KZLX068915 HSN:0603
BYG09387XOriginal JAR9491882019 000940 23606942 00402

1.	Anzahl der Achsen/Räder:	2 / 4
1.1.	Achsen mit Doppelbereifung (Anzahl, Lage):	--, ----------
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	1 , Achse 1
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	----------
4.	Radstand [mm]:	2682
4.1.	Achsabstand [mm]:	2682
5.	Länge [mm]:	4408
6.	Breite [mm]:	1793
7.	Höhe [mm]:	1823
8.	Sattelvormaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchstwert/Mindestwert) [mm]:	----- / -----
9.	Abstand zwischen der Fahrzeugfront und dem Mittelpunkt der Anhängevorrichtung [mm]:	4481
11.	Länge der Ladefläche [mm]:	1890
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1390
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]:	830 / 560
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1390
16.	Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2046
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1050 / 1230
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	3200
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	-----
18.2.	Sattelanhängers [kg]:	-----
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	1200
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	640
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	80
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	*DKR??????*
22.	Arbeitsweise:	Fremdzündung / 4-Takt
23.	Reiner Elektrobetrieb:	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	----------
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3; in Reihe
25.	Hubraum [cm³]:	999
26.	Kraftstoff:	Benzin
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	Fzg. mit Einstoffbetrieb
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	----------
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):	75.00 bei 5000
27.2.	Höchste Stundenleistung [kW] (Elektromotor):	-------
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):	-------
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-------

28. Getriebe (Typ): Handschaltung

Gang:	1	2	3	4	5	6	7	8	R
28.1. Übersetzungsverhältnisse:	3.769	1.955	1.281	0.881	0.673	------	------	------	3.182
28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes:	4.688	4.688	4.688	4.688	4.688	------	------	------	4.688
28.1.2. Gesamtübersetzung:	17.669	9.165	6.005	4.130	3.155	------	------	------	14.917

29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	172
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1536 / 1528
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO_2-Emissionen:	
	Achse 1:	195/65 R15 95T rf. / 6,0JX15 ET47 / A / C1
	Achse 2:	195/65 R15 95T rf. / 6,0JX15 ET47 / A / C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
37.	Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremssystems [bar]:	-----
38.	Code des Aufbaus:	BB
40.	Farbe des Fahrzeugs:	WEISS
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	2 / li.1-2,re.1-2,hi.0-2
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	2
44.	Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängevorrichtung (sofern angebaut):	E13 55R-01 4040
45.1.	Kennwerte (D/V/S/U):	9.4 / ---------- / 80 / ----------
46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:	72.60 bei 3750
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	69.00
47.	Abgasnorm:	EURO 6 CH
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	1513
47.1.2.	Querschnittsfläche [m²]:	----------

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:

f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
89.2	0.519	0.04356

47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	----
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832CH

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	234.7	31.6	28.2	26.4	--------	--------	0.4900	0.37E11
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NOx	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:	--------
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NO_x [mg/km] / Partikelzahl mit Exponent [#/km]
	Vollständige RDE-Fahrt:	157.5 / 6.00 E11
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	157.5 / 6.00 E11




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Letzte Wartungsnachweis



Bild 14 : Stahlfelge vorne links Lackschaden



Bild 15 : Stahlfelge hinten links Lackschaden

DEKRA-Nr: 0306 / 0100052972 / 2026 / B074861003140 vom 21.09.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	21.09.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 122 µm bis 289 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Motorhaube, Kotflügel rechts, Tür vorne rechts, Tür vorne links

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.06.2021	Fahrzeugart	Transporter
Hersteller	VW	Typ / Verkaufsbez.	Caddy 1.0 TSI EcoProfi
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	2	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV1ZZZ2KZLX068915
HSN / TSN	0603 / BYG	Schlüssel-Nr.	20527442
Km-Stand abgelesen	6235	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	/ Reihenmotor
Leistung (kW)	75	Hubraum (ccm)	999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;CH;PI/CI; N1 II	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe	Candy White (B9A)	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 65 R 15 95 H	Continental / AllSeasonContact	A /O	6 mm
rechts	195 / 65 R 15 95 H	Continental / AllSeasonContact	A /O	6 mm
2 links	195 / 65 R 15 95 H	Continental / AllSeasonContact	A /O	7 mm
rechts	195 / 65 R 15 95 H	Continental / AllSeasonContact	A /O	7 mm
Ersatzrad m. Stahlfelge	195 / 65 R 15 95 H	Continental / AllSeasonContact	A /O	8 mm

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel: PKW-Außenspiegel, links asphärisch, rechts konvex, Berganfahr-Assistent, Bodenbeläge, Teppichbodenbelag im Fahrerhaus, Bremsleuchte, dritte, Dachreling-/Dachträger-Vorbereitung, Drehzahlmesser, Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte, ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm mit Bremsassistent, Fensterheber elektrisch, vorn, Getriebe: 5-Gang-Getriebe, Heckklappe verblecht, Kopfstützen (2), höhenverstellbar, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenksäule in Höhe und Neigung verstellbar, Polster: Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Austin", Radabdeckung mitte, Räder/ Reifen: 195/65 R 15 91 T rollwiderstandsoptimiert, Räder/ Reifen: Stahlräder 6J x 15, Schiebetür, rechts im Fahrgast-/Laderaum, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic), Sicherheitsgurt-Kontrolle, Sitz: höheneinstellbarer Fahrersitz, Sitze: Sitz im Fahrerhaus rechts, Sonnenblende rechts ohne Make-up-Spiegel und inkl. Airbag-Label, Start-Stopp-System, Staub und Pollenfilter, Tagfahrlicht, Tire Mobility Set, Trennwände: Trennwand hoch ohne Fenster, Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste, Verzurrösen (6 Stück im Fahrgastraum), Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
4Z3	Ablagen: Handschuhfachklappe, abschließbar, mit Leuchte
1D7	Anhängevorrichtung: Vorbereitung
5BS	Bodenbeläge, Gummibodenbelag im Lade-/Fahrgastraum
0NA	Entfall: Schriftzüge am Heck
ZF2	Heckflügeltüren, Fenster innen mit blickdichter Folie beklebt
ZK2	Klimaanlage inklusive Handschuhfach mit abschließbarer Klappe als LNFZ-Ausführung
ZI2	Multimedia-Systeme: Connectivity Paket für Radio Composition Audio
7X1	ParkPilot im Heckbereich
N1C	Polster: Stoff Sonderausführung
Z42	Radio "Composition Audio" mit TFT-Display (monochrom)
J18	Räder/ Reifen: 4 Ganzjahresreifen 195/65 R 15 95 T xl, rollwiderstandsoptimiert
1G2	Räder/ Reifen: Reserverad in Fahrbereifung, Stahl
9P1	Sicherheitsgurt-Kontrolle

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 30.09.2025 bei Kilometerstand 5.361
bis Wartung verbleiben:	4.200 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stahlfelge vorne links Lackschaden, lackieren (Bild 14)
2. Stahlfelge hinten links Lackschaden, lackieren (Bild 15)