INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	6570NKK / WBA41FR000FW22564 / FW22564

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	420D GRAN CO G26	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	420d Gran Co G26	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	24.923

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[-] TUERCA ANTIRROBO

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

Información neumáticos

6570NKK | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	245/45/18	100	Y	-
DI	HANKOOK	245/45/18	100	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	245/45/18	100	Y	-
TI	HANKOOK	245/45/18	100	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	02/09/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

6570NKK | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

6570NKK | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.34 h.	0.08 h.		0,00	462,96	40,00	370,94 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	65,79	10,00	59,21 €
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	23,92	10,00	21,52 €
5. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	45,42	10,00	47,42 €
6. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.50 h.		0,00	0,00		57,75 €
7. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	1.67 h.	7,07	0,00		106,78 €
8. Paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.83 h.		0,00	0,00		31,95 €
9. Emblema tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
10. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.17 h.	9,19	0,00		100,43 €
11. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.40 h.		1.83 h.	7,75	0,00		93,60 €
12. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		1.83 h.	7,75	0,00		85,90 €
13. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.25 h.	9,53	0,00		103,85 €
14. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.59 h.		0,00	0,00		61,21 €
15. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.59 h.		0,00	0,00		61,21 €
16. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada no	-			1.83 h.	7,75	0,00		78,20 €
17. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no	-			1.83 h.	7,75	0,00		78,20 €
18. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.58 h.	23,63	0,00		238,46 €
19. Aleta dl iz	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
20. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
21. Aleta tr iz c/estribo	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
22. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
23. Aleta dl dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
24. Paragolpes dl	-	Recuperación Emblemas	0.10 h.			0,00	0,00		3,85 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**1919,09 €**

* Faltantes en color naranja

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

(IVA no incluido)

6570NKK | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	10,20 h.	392,68 €
Total material pintura	-	80,42 €
Total Mano de Obra Pintura	18,99 h.	731,08 €
Total Recambios	-	425,93 €
Descuento recambios aplicado	-	201,65 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	289,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


E
6570 NKK


6570 NKK


420d
6570 NKK


420d
6570 NKK






km/h
260
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
AUTO H
795 km
12:11
Values for this trip
0.8
l/h
Total 24923 km
0.4 km
40
1/min x1000
4
3
2
0
P
+ 26.5 °C
Side lights on.



PARKING AND MANOEUVRING
Front
Park Assist
Reversing Assistant
Settings
Parking
3D view
Car wash
RESUME
CANCEL


PARKING AND MANOEUVRING
106.8 MHz
12:11
Front
Parking
3D view
Car wash
Park Assist
Reversing Assistant
Settings
21.0°
21.0°






BMW
TwinPower Turbo
BMW
3245
BMW
5164 7422287 11


WBA41FR000FW22564


SIXT



ConnectedDrive


Door open.
Search here
21.0°
C/ Sector I
106.8 MHz
12:12
C/ Sector I
Río de las Yeguas
422 m
100 m
21.0°

NE E

Door open.

0 km/h


inch/mm
OFF
ON
ZERO


Hankook
OUTSIDE


425
OFF
ON
ZERO

inch/mm
6.01
OFF
ON
ZERO













Hankook
OUTSIDE
BMW


HANKOOK
245/45R18
M


ventus S1 evo3
HANKOOK
BMW
M




Manheim
CDX AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
Cox Automotive


Manheim
Cox Automotive

Manheim
COX AUTOMOTIVE


0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
Cox Automotive

Manheim
COX AUTOMOTIVE

Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
CCK AUTOMOTIVE


Manheim
Cox Automotive
NKK

Manheim
Cox Automotive


Manheim
Cox Automotive


Manheim
0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8