TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: TÜ Taunus GmbH & Co. KG
Oberursel
Hans-Mess-Str. 2d
61440 Oberursel

Besichtigungsdatum: 24.09.2026
Protokollnummer: 48022189
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Dominic Anft

WVGZZZ5NXPW527620

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	144.174 km
Hersteller	Volkswagen	**Restlauf bis Service**	8.300 km
Typ/Modell	TIGUAN	**HU (Bericht lag vor)**	07/2028
Vehicle Identification number	WVGZZZ5NXPW527620	**Leistung**	180 kW
Hubraum	1.984 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	11.08.2023	**Polster/Farbe**	Stoff/Leder Kombination / Grau-Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn (Steinschlagschäden >5 Stück/100x100mm im Frontbereich) - Steinschlag - lackieren
2	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn (Steinschlagschäden >5 Stück/100x100mm im Frontbereich) - Steinschlag - instandsetzen und lackieren
3	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (geteilter Stoßfänger - Unterteil) - verformt - erneuern
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Intervall 2Jahre/30tkm - 1. - 4. Servie) - kein Nachweis

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/45 R19 100V	Pirelli	Sommerreifen (mit Notlauf)	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	255/45 R19 100V	Pirelli	Sommerreifen (mit Notlauf)	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: TÜ Taunus GmbH & Co. KG Oberursel
Hans-Mess-Str. 2d
61440 Oberursel

Besichtigungsdatum:	24.09.2026
Protokollnummer:	**48022189**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Dominic Anft

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	TIGUAN	**Laufleistung (abgelesen)**	144.174 km
Vehicle Identification number	WVGZZZ5NXPW527620	**Erstzulassung**	11.08.2023

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: TÜ Taunus GmbH & Co. KG Oberursel
Hans-Mess-Str. 2d
61440 Oberursel

Besichtigungsdatum:	24.09.2026
Protokollnummer:	**48022189**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Dominic Anft

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN


Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne


Abbildung 4: Schräg hinten


Abbildung 5: Schräg hinten


Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel




Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: TÜ Taunus GmbH & Co. KG Oberursel
Hans-Mess-Str. 2d
61440 Oberursel

Besichtigungsdatum:	24.09.2026
Protokollnummer:	**48022189**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Dominic Anft

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Steinschlagschäden >5 Stück/100x100mm im Frontbereich) -



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Steinschlagschäden >5 Stück/100x100mm im Frontbereich) -



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Steinschlagschäden >5 Stück/100x100mm im Frontbereich) -



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Steinschlagschäden >5 Stück/100x100mm im Frontbereich) -




Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Steinschlagschäden >5 Stück/100x100mm im Frontbereich) -



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Steinschlagschäden >5 Stück/100x100mm im Frontbereich) -



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Steinschlagschäden >5 Stück/100x100mm im Frontbereich) -



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Steinschlagschäden >5 Stück/100x100mm im Frontbereich) -



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Steinschlagschäden >5 Stück/100x100mm im Frontbereich) -



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Steinschlagschäden >5 Stück/100x100mm im Frontbereich) -



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (geteilter Stoßfänger - Unterteil) - verformt - erneuern



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (geteilter Stoßfänger - Unterteil) - verformt - erneuern



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (geteilter Stoßfänger - Unterteil) - verformt - erneuern

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]	[Wh/km]
Niedrig:	275	----	----	12.1	----	----	--------
Mittel:	195	----	----	8.6	----	----	--------
Hoch:	169	----	----	7.4	----	----	--------
Extra hoch:	195	----	----	8.6	----	----	--------
Kombiniert:	198	----	----	8.7	----	----	--------

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): ----------

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: ---- Gas (CNG/LPG): ---- Sonstige: ----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte (CO_2 und Kraftstoffverbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]	[Wh/km]
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	--------
Mittel:	----	----	----	----	----	----	--------
Hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Innerorts:	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert (erhaltend):	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert (entladend):	----	----	----	----	----	----	
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	--------

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5: ----------

52. Anmerkungen:
NO.30: A1 max 1588##NO.30: A2 max 1580###NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+60 kg## NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##235/45 R20 100V XL#8,0JX20 ET41 ;##235/50 R19 99V#7,0JX19 ET43;##235/55 R18 100V#7,0JX18 ET43;##255/40 R20 101V XL#8,5JX20 ET38;##255/45 R19 100V#8,5JX19 ET38;##235/50 R19 103H XL M+S#7,0JX19 ET43;##235/55 R18 104H XL M+S#7,0JX18 ET43##NO 35.: nur mit Radhausverbreiterung : 255/45R19, 255/40R20;##

VOLKSWAGEN

046CC0153792

www.PS-Team.de

Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):		VOLKSWAGEN, VW
0.2.	Typ:	Variante:	Version:
	5N	ACDNPAX1	AD7AD7GC006N5T5NVR24BI1BSA0M1G0S0
0.2.1.	Handelsbezeichnung:		TIGUAN
0.2.2.1.	Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs		
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:		------ - ------
	Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:		------ - ------
	Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]:		---------- - ----------
	Rollwiderstand [kg/t]:		------ - ------
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:		------ - ------
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:		IP-MQB37AS_A3_0823-WVW-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:		AT-5QA_0V_0228_000-WVW-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:		01-VWx-715W_5N_DNPA_AD7_0_A_1_0-000
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:		RL-DQ381_7A_17_020-WVW-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:		----------
0.2.3.6.	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:		PR-AU_00109_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:		EV-5N_APW_D_BQABXX-WVG-1
0.4.	Fahrzeugklasse:		M1G
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:		Volkswagen AG,
	Berliner Ring 2, DE-38440 Wolfsburg		
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:		
	An der linken od.rechten B-Säule, geklebt		
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:		
	Im Motorraum rechts		
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:		----------
	----------		
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:		WVGZZZ5NXPW527620
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:		2023-03-20

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: e1*2001/116*0450*68 , erteilt am 2023-02-10
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts verkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg 2023-03-20
ppa.

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität

Wolfsburg 2023-03-20
ppa.

Christiane Engel
Leiterin Qualitätssicherung

V0541NA6C
V0RELNA6

Interne Herstellerdaten

DEU390 B 43401 R11 ZBT II wurde erstellt WVGZZZ5NXPW527620 HSN:0603
CNG0444520riginal LYT7331832022 000296 22296979 00113

1.	Anzahl der Achsen/Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	2 , Achse 1/2
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	Kardanwelle
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert
4.	Radstand [mm]:	2678
4.1.	Achsabstand [mm]:	2678
5.	Länge [mm]:	4511
6.	Breite [mm]:	1859
7.	Höhe [mm]:	1652
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1683
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1775
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2270
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1160 / 1160
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	4770
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	2500
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	750
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	100
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DNP
22.	Arbeitsweise:	Fremdzündung / 4-Takt
23.	Reiner Elektrobetrieb:	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	----------
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Reihe
25.	Hubraum [cm³]:	1984
26.	Kraftstoff:	Benzin
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	Fzg. mit Einstoffbetrieb
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	----------
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):	180.00 bei 5000
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):	-------
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-------

28.	Getriebe (Typ):	automatisch
	Gang:	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	229
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1578 / 1570
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO_2-Emissionen:	
	Achse 1:	255/45 R19 100V / 8,5JX19 ET38 / B / C1
	Achse 2:	255/45 R19 100V / 8,5JX19 ET38 / B / C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38.	Code des Aufbaus:	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs:	SCHWARZ
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / li. 2, re. 2, hi. 1
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:	75.00 bei 3750
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	69.00
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	1854
47.1.2.	Querschnittsfläche [m²]:	---------

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten	f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:	158.5	0.753	0.03916

47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	nein
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	295.1	18.1	15.3	9.9	--------	--------	0.1200	1.33E10
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:	--------

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NOx [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
Vollständige RDE-Fahrt:	60.0	6.00 E11
Innerstädtische RDE-Fahrt:	60.0	6.00 E11