



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	**Athlon Germany KD**		
Berichtsnummer :	**0000000943790-DE949**	**Vertragsnummer :**	**12168336**
Amtl. Kennzeichen :	**LEV-MM 588**		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz GLE .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**W1NFB0KB2PA957715**	Laufleistung abgelesen:	**77678 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**10.05.2023 / 2023**	Besichtigungsdatum/-ort:	**16.09.2026 Düren**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**222//2BML**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Diesel / Euro 6**
Getriebe Art:	**automatic**	Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**
Hubraum / Leistung:	**1993 ccm / 198 kW (269 PS)**	Antriebsart:	**Allrad**
Lackfarbe:	**SELENITGRAU - METALLICLACK**	Lackart:	**Metallic**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Polster Art:	**Leder**
Serviceheft verfügbar:	**Digital**	Farbe Innenausstattung:	**Beige**
Letzter Service km / am:	**- / -**		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.		**235/60/R18/103 4 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**235/60/R18/103 4 mm**
2. Achse - links / Zust.		**235/60/R18/103 7 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**235/60/R18/103 7 mm**
Verkehrssicherheit:		

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.		**235/60/R18/103 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**235/60/R18/103 5 mm**
2. Achse - links / Zust.		**235/60/R18/103 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**235/60/R18/103 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Serienausstattung

- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket: Advanced
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Chrom-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling (Aluminium)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Diebstahl-Warnanlage
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektromotor 15 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fahrassistenz-System Verkehrzeichenerkennung
- Fahrwerk tiefergelegt
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckleuchten LED
- Heckschürze
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Infotainment-System: Remote Services Premium
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- LM-Felgen
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Metallic-Lackierung
- Mild-Hybrid 213 kW (Motor 2,0 Ltr. - 198 kW CDI)
- Modellpflege mit Code
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- PRE-SAFE-System
- Radstand 2995 mm
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Servolenkung
- Sitzheizung vorn
- Smartphone integriert

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

• Spiegel-Paket	• Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
• Standard Interieur	• Tagfahrlicht LED
• Unterfahrschutz (Chrom)	• USB-Anschlüsse
• Verkleidung / Seitenschweller (AMG)	• Vorrüstung car sharing
• Vorrüstung Navigationsdienste	• Multibeam LED

Sonderausstattung

• Airmatic Agilitäts-Paket	• Anhängelast erhöht
• Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	• Diebstahlschutz-Paket Plus
• Feuerlöscher	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Sitze vorn Klimatisierung	

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind inEinzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt vonverborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftungübernommen werden.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*Fahrtenschreiber wurde nachgerüstet

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Hinweis:	

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Motorhaube	Kratzer
2.	Türeinstieg Vorne - Links	Verformt (leicht)
3.	Türeinstieg Vorne - Links	Kratzer
4.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer
5.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
6.	Türeinstieg Hinten - Rechts	Verformt (leicht)
7.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer Ab 60mm
8.	Türeinstieg Vorne - Rechts	Verformt (leicht)
9.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Kratzer
10.	Tür Vorne - Rechts	Verformt (leicht)



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
11.	Kofferraumverkleidung Links	Gebrauchsspuren
12.	Türverkleidung Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Sonstiges

	Bauteil	Schaden
13.	Wartungsnachweis	Fehlt
14.	Handschuhfach	Beschädigt
15.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Kratzer
16.	Radlaufleiste Vorne Links	Kratzer
17.	Lautsprecher Abdeckungen Hinten Links	Beschädigt
18.	Radlaufleiste Hinten Rechts	Kratzer

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter


Innen


Kofferraum



Kilometerstand


Felgen


Motorraum


Schlüssel

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Bereifung




1. Motorhaube
Kratzer



2. Türeinstieg Vorne - Links
Verformt (leicht)

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



3. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer



4. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer



6. Türeinstieg Hinten - Rechts
Verformt (leicht)



7. Tür Hinten - Rechts
Kratzer Ab 60mm

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



7. Tür Hinten - Rechts
Kratzer Ab 60mm



7. Tür Hinten - Rechts
Kratzer Ab 60mm



8. Türeinstieg Vorne - Rechts
Verformt (leicht)



8. Türeinstieg Vorne - Rechts
Verformt (leicht)



9. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Kratzer



10. Tür Vorne - Rechts
Verformt (leicht)

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



11. Kofferraumverkleidung Links
Gebrauchsspuren



12. Türverkleidung Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren




14. Handschuhfach
Beschädigt



14. Handschuhfach
Beschädigt



14. Handschuhfach
Beschädigt



14. Handschuhfach
Beschädigt

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



14. Handschuhfach
Beschädigt



14. Handschuhfach
Beschädigt



15. Scheinwerfer Halogen - Rechts
Kratzer



16. Radlaufleiste Vorne Links
Kratzer



17. Lautsprecher Abdeckungen Hinten Links
Beschädigt



17. Lautsprecher Abdeckungen Hinten Links
Beschädigt

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



18. Radlaufleiste Hinten Rechts
Kratzer