Vehiculo: 9046NDM

Modelo: HYUNDAI I20 1.0 TGDI MHEV KLASS 5P PHANTOM BLACK
Bastidor: NLHBN51G5SZ648541 Kilometros: 34452
Empresa: MOBUS RENT SLU
Solicitud: 26472
Fecha: 19/10/2026
Lugar: MOBUS TORRELLANO
Taller: GM MOBUS 39MO
Precio H.M.O.: 39.00 € Dto: 0%
Precio H.PIN.: 39.00 € Dto: 0%

N.Peritacion : 000088215

Hoja	Fecha Peritacion
1	19/10/2026

Peritacion de Vehiculo

Relacion de Forfaits

Descripcion	Grado	Daño	Forfait	Total
PORTON	Leve	Rep/S.Pint	40.00	40.00

TOTAL
40 €

Relacion de Operaciones

Descripcion	Grado	Daño	P.Chp.	T.Chp.	P.Pnt	T.Pnt	M.Pnt	T.Ext	Total
MONTANTE TECHO DCHO	No Valorable	Pintar	39.00		39.00				
PUERTA TRAS DCH	Limpieza	Pulir	39.00		39.00	0.50			19.5
PUERTA DEL DCH	Leve	Reparar	39.00	0.30	39.00	2.30	58.31	0.30	171.41
CAPOT	Ret/Pincel	Ret/Pincel	39.00		39.00	0.20	5.07		12.87
ALETA DELANTERA DCHA	Leve	Pintar	39.00		39.00	1.50	38.03		96.53
PARAGOLPES DELANTERO	Leve	Pintar	39.00		39.00	2.20	55.77		141.57
PUERTA DEL IZQ	Limpieza	Pulir	39.00		39.00	0.50			19.5
PUERTA TRAS IZQ	Limpieza	Pulir	39.00		39.00	0.50			19.5
PARAGOLPES TR SUPERIOR	Leve	Reparar	39.00	1.50	39.00	1.90	48.16		180.76
SPOILER TRASERO	Leve	Reparar	39.00	0.30	39.00	1.10	27.88		82.48
PORTON	Leve	Rep/S.Pint	39.00		39.00				
GUARNECIDO PORTON/MALETA	No Valorable	Pintar	39.00		39.00				
CONSTANTE PINTURA	C. Material	C. Material	39.00		39.00	1.00			39

TOTAL
783.12 €

Resumen de Peritacion

Materiales	Faltantes	Forfait	T.Chapa	T.Pint	M.Pint	T.Extra	Dtos	Base Imp	IVA 21%	Tot Peritacion
0 €	0 €	40 €	2.1 Hrs	11.7 Hrs	233.22 €	0.3 Hrs	0 €	823.12	172.86	995.98 €

Mas Informacion

Observaciones

Imagenes de Peritacion





















Gestacar


9151 NDM
Gestacar


Gestacar


GUARNECIDO PORTON/MALETA
Gestacar


GUARNECIDO PORTON/MALETA
Gestacar


GUARNECIDO PORTON/MALETA
Gestacar


Gestacar


PORTON
Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


E
Gestacar


Gestacar


Gestacar


PARAGOLPES TRASERO
Gestacar


Gestacar


6 NDM
Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


PARAGOLPES DELANTERO
Gestacar



PARAGOLPES DELANTERO
Gestacar


ALETA DELANTERA DERECHA
Gestacar


ALETA DELANTERA DERECHA
Gestacar


TURBO
Gestacar


HOJA DE INCIDENCIAS A LA LLEGADA
Gestacar


HOJA DE INCIDENCIAS A LA LLEGADA
ARRANQUE / MOVIMIENTO
ESTADO / MANTENIMIENTO
INTERIOR / DOCUMENTOS
Gestacar


Gestacar



Gestacar
Gestacar


Gestacar
Gestacar


Gestacar
Gestacar


Gestacar
PUERTA DEL DCH
Gestacar


Gestacar
Gestacar


PUERTA TRAS DCH
Gestacar


Gestacar
PUERTA TRAS DCH
Gestacar


Gestacar
Gestacar