Fiat

VIN: VXFVFEHTMPZ083745



Beschreibung

Kennzeichen M-SD6853	**Zulassungsdatum** 10/11/2023	**Laufleistung** 90928 km
Farbe -	**Jahr** -	**Polster** -
Anzahl der Türen -	**Anzahl der Sitze** -	**Generation** -

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Zörbig

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Werkzeugaufnahme / -	Fehlt	Ersetzen
			
002	Sicherheitskit / -	Fehlt	Ersetzen
			
004	Warnleuchte Reifendruck	Defekt	Prüfen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



005	Bordmappe / -	Fehlt	Ersetzen



006	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen



007	Stoßfänger oberhalb / Vorne	Kratzer	Lackieren









008	Motorhaube / -	Delle	Akzeptabel
009	Tür / Vorne Links	Delle	Akzeptabel
010	Türeinstieg / Vorne Links	Abgewetzt	Lackieren




011	Seitenwand / Links [1] Mit Fenster : Nein	Schlecht Repariert	Lackieren

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.







012	Zierleiste Seitenwand / Links Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Kratzer	Smart Repair





013	Schweller / Hinten Links	Delle	Reparieren






014	Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Unten Links	Abgewetzt	Lackieren




015	Stoßfänger / Hinten Lackiert : Nein	Kratzer	Smart Repair









016	Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Unten Rechts	Abgewetzt	Lackieren

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.





017	Heckklappe / Kofferraumtür / Links Mit Fenster : Nein	Delle	Reparieren










018	Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Links	Beklebt	Ersetzen







019	Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts Mit Fenster : Nein	Delle	Akzeptabel
020	Innenverkleidung Laderaum / Unten Hinten Links Bezugsmaterial : Holz	Gebrochen	Ersetzen




021	Seitenwand / Unten Rechts Mit Fenster : Nein	Delle	Reparieren












022	Tür / Unten Rechts Mit Fenster : Nein	Delle	Ersetzen


Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.


023	Türzierleiste / Hinten Rechts [2] Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Kratzer	Smart Repair






024	Türeinstieg / Rechts [3]	Delle	Reparieren







025	Tür / Vorne Rechts	Delle	Smart Repair

026	Türfangband / Vorne Rechts	Fehlt	Ersetzen




027	Säule / Vorne Rechts [4]	Delle	Akzeptabel
028	Polster Sitzfläche / Vorne Rechts	Fleck	Reinigen



Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.






029	Polster Sitzfläche / Vorne Links	Fleck	Reinigen









030	Kotflügel / Vorne Rechts Mit Fenster : Nein	Delle	Reparieren


031	Dach / Mitte Mitte [5] Sonnendach : Nein	Delle	Smart Repair

032	Dach / Hinten	Delle	Reparieren

[1] Ungleichmäßiges Lackbild Mager / Orangenhaut

[2] + 3x clip neu und befestigen

[3] + Abgew etzt

[4] B

[5] 3x Delle

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [ ] Bordmappe
- [ ] Hutablage
- [ ] Laderaumabdeckung
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Ersatzrad
- [ ] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [x] Serviceheft
- [ ] Füllflasche Nothilfekit
- [ ] Kompressor Nothilfe
- [ ] Pannenset
- [ ] Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	MICHELIN	215 / 60 / 17 / Winter	4 mm
Vorne Rechts	MICHELIN	215 / 60 / 17 / Winter	9 mm
Hinten Links	MICHELIN	215 / 60 / 17 / Winter	8 mm
Hinten Rechts	MICHELIN	215 / 60 / 17 / Winter	8 mm

Kommentar

Reparierter VS Seitenwand L, Tür VR

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Bilder


Vorne Links


Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts


Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Vin



Sonstige


Sonstige


Sonstige




Sonstige



Sonstige


Sonstige

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Sonstige



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Werkzeugaufnahme / - / Fehlt




Sicherheitskit / - / Fehlt



Warnleuchte Reifendruck / Defekt



Bordmappe / - / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Kratzer




Stoßfänger oberhalb / Vorne / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt




Seitenwand / Links / Schlecht Repariert



Seitenwand / Links / Schlecht Repariert



Seitenwand / Links / Schlecht Repariert



Seitenwand / Links / Schlecht Repariert



Seitenwand / Links / Schlecht Repariert



Zierleiste Seitenwand / Links / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Links / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Links / Kratzer



Schweller / Hinten Links / Delle



Schweller / Hinten Links / Delle



Schweller / Hinten Links / Delle

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Schweller / Hinten Links / Delle



Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Unten Links / Abgewetzt



Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Unten Links / Abgewetzt



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Unten Rechts / Abgewetzt



Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Unten Rechts / Abgewetzt



Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Delle


Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Delle



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Beklebt



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Beklebt



Innenverkleidung Laderaum / Unten Hinten Links / Gebrochen




Innenverkleidung Laderaum / Unten Hinten Links / Gebrochen



Seitenwand / Unten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Rechts / Delle

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Seitenwand / Unten Rechts / Delle




Seitenwand / Unten Rechts / Delle




Tür / Unten Rechts / Delle



Tür / Unten Rechts / Delle



Tür / Unten Rechts / Delle



Tür / Unten Rechts / Delle



Tür / Unten Rechts / Delle




Tür / Unten Rechts / Delle



Türzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle


Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Türeinstieg / Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Türfangband / Vorne Rechts / Fehlt




Türfangband / Vorne Rechts / Fehlt



Polster Sitzfläche / Vorne Rechts / Fleck



Polster Sitzfläche / Vorne Rechts / Fleck



Polster Sitzfläche / Vorne Links / Fleck



Polster Sitzfläche / Vorne Links / Fleck



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle




Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle




Dach / Mitte Mitte / Delle



Dach / Mitte Mitte / Delle

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




Dach / Mitte Mitte / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle




Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.