Informe de tasación



CITROEN C3 Diesel

C3 1.5BlueHDi S&S Shine 100

VIN	VF7SXYHTUPT637325
Primera matriculación	29/8/2023
Kilometraje del vehículo	22.118 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	9/10/2026 12:22:24	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	CITROEN	Tipo de carrocería	Berlina
Modelo	C3 Diesel	Tipo de combustible	Diesel
VIN	VF7SXYHTUPT637325	Número de marchas	5
Primera matriculación	29/8/2023		

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Michelin	205/55 R 16 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Michelin	205/55 R 16 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	4,0 mm	Michelin	205/55 R 16 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	4,0 mm	Michelin	205/55 R 16 94 V	Verano	Aluminio	No aplica

Informe de tasación

DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control

Exterior






2 | Capó

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



3 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Intermitente Retrovisor Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable






5 | Piloto Tras DR Exterior

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable





6 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pulimentar**



7 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Aceptable**





8 | Llanta alu Del Dr pulido

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Precio Cerrado**

Fotos comerciales





